

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	174 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2.0 TDi ELEGANCE
Karoserie	Liftback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	159 705 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	15.10.2012	STK	27.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1. Majitel, Nehavarované, Servisní knížka, 4x ZIMNÍ PNEU+ DISKY V CENĚ VOZU !			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Kožená sedadla, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU


Fotografie











Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Übergabe-Inspektion

Dieser Serviceplan ist für die Fahrzeuge Cito, Fabio, Roomster, Praktik, Ottavia, Ottavia Tour, Superb und Yeti gültig.

Mit dem Stempel des verkaufenden SKODA Vertragshändlers wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert.

Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien von SKODA AUTO (nachstehend nur als SKODA) durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

Übergabe-Inspektion:
Sachliche Autotransport und Service GmbH
Walter Rabold - Straße 52
04639 Gölitz
Tel. 034593 719 - 0
Handler 70 87 020

Stempel des verkaufenden SKODA Vertragshändlers

Datum: **08. Okt. 2012**

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: **30000**
oder Datum: **10/2014**
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Verlängerte Garantie

Mit dem Stempel des verkaufenden SKODA Vertragshändlers wird die verlängerte Garantie dokumentiert.

Verlängerte Garantie

Stempel des verkaufenden SKODA Vertragshändlers

Bestätigung der verlängerten Garantie mit einem Limit von:

Jahre oder km
(je nachdem, was zuerst eintritt)

Gültigkeit ab:

Dokumentation der Fahrzeugübergabe 1

Service-Nachweis

Datum: **16. DEZ. 2014** km-Stand: **30444**

Durchgeführt wurde: ☒ Motorölwechsel ☒ Inspektions-Service ☒ Intervall-Service ☒ Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ Kraftstofffilterwechsel ☒ Zündkerzenwechsel ☒ Luftfiltereinsatzwechsel ☒ Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ Zahnriemenwechsel ☒ Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒ Halbx-Kupplung Ölwechsel ☒ Pleuellager: Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: **SKODA**

2 Jahre Mobilitätsgarantie.

Autohaus Enselin & Schönberger
Gottlieb-Daimler-Str. 5, 95606 Mittelfeld
Telefon 09653/82010 - Telefax 09653/8201133
SKODA-Servicepartner Nr. 52 781 20

2237844

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: **40000**
Datum: **10/2015**
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geben Sie die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden - Seite 15.

12 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: **19. Sep. 2016** km-Stand: **61686**

Durchgeführt wurde: ☒ Motorölwechsel ☒ Inspektions-Service ☒ Intervall-Service ☒ Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ Kraftstofffilterwechsel ☒ Zündkerzenwechsel ☒ Luftfiltereinsatzwechsel ☒ Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ Zahnriemenwechsel ☒ Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒ Halbx-Kupplung Ölwechsel ☒ Pleuellager: Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: **SKODA**

SKODA Enselin & Schönberger GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 5, 95606 Mittelfeld
Telefon 09653/82010 - Telefax 09653/8201133
SKODA-Servicepartner Nr. 52 781 20

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: **SC 117D20 5784**
2825297

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: **70000**
Datum: **10/2017**
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geben Sie die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden - Seite 15.

14 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: **21. DEZ. 2018** km-Stand: **99628**

Durchgeführt wurde: ☒ Motorölwechsel ☒ Inspektions-Service ☒ Intervall-Service ☒ Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ Kraftstofffilterwechsel ☒ Zündkerzenwechsel ☒ Luftfiltereinsatzwechsel ☒ Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ Zahnriemenwechsel ☒ Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒ Halbx-Kupplung Ölwechsel ☒ Pleuellager: Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: **SKODA**

SKODA Enselin & Schönberger GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 5, 95606 Mittelfeld
Telefon 09653/82010 - Telefax 09653/8201133
SKODA-Servicepartner Nr. 52 781 20

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: **BE 123D25 1104**
2175058

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: **110000**
Datum: **10/2020**
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geben Sie die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden - Seite 15.

16 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: **8.11.23** km-Stand: **749757**

Durchgeführt wurde: ☒ Motorölwechsel ☒ Inspektions-Service ☒ Intervall-Service ☒ Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ Kraftstofffilterwechsel ☒ Zündkerzenwechsel ☒ Luftfiltereinsatzwechsel ☒ Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ Zahnriemenwechsel ☒ Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒ Halbx-Kupplung Ölwechsel ☒ Pleuellager: Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: **SK**

SK Enselin & Schönberger GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 5, 95606 Mittelfeld
Telefon 09653/82010 - Telefax 09653/8201133
SKODA-Servicepartner Nr. 52 781 20

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: **SC 117D20 5784**
2825297

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: **80000**
Datum: **10/2024**
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geben Sie die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden - Seite 15.

18 Service-Nachweis