

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	380 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	1,4 TSI,PHEV,DSG,LED...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Hybridní - benzín	Výkon	115 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	175 700 km	Rok výroby	2020
Datum první registrace	25.11.2020	STK	01.11.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Belgie	Barva	Modrá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; PHEV; 1.majitel; pravidelný servis; navi; digiklima; výhřev; Full Led; orig alu 17; Dojezd dle palubního pc až 40km.AKTUÁLNÍ STAV BATERÍ JE 86; 5%; TEST BATERÍ JE K VOZU!!!!K VOZU!!!!			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Android Auto, Apple Car Play, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bezdrátová nabíječka MT, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Isofix, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Paměť nastavení sedadla řidiče, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tónovaná skla, USB, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie


















NEZÁVISLÝ

CERTIFIKÁT BATERIE



ČÍSLO CERTIFIKÁTU: 191BA726-5B40-4FA8-B326-8DD6BFB44AC6

VOZIDLO	ZNAČKA: Skoda	NÁJEZD: 175 754 km	REALIZOVAL/A:
	MODEL: Superb IV - 13 kWh	VIN: TMBJW7NP7M7032295	
		DATUM A ČAS: 25.11.2025, 15:39:47	



KONTROLY	Systém správy baterií (BMS)	✓
	Bateriový senzor	✓
	Měření baterie	✓
	Napětí článků baterie	✓
	Komunikace s vozidlem	✓



DOBŘE ZDRAVÍ – NEBYLY ZJIŠTĚNY ŽÁDNÉ ABNORMALITY

Na základě podrobné diagnostiky baterie provedené pomocí AVILOO FLASH Testu tímto potvrzujeme, že baterie pohonu tohoto vozidla je v dobrém stavu.

Baterie pohonu je proto oficiálně certifikována společností AVILOO.

Marcus Berger
Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE	Brutto (nominální)	Použitelná
	Aktuální: 13,2kWh	8,2kWh
DOJEZD	Nové: 13,0kWh	10,4kWh
	Nové: 56-56km	43km
SENZORY	Snímá napětí	✓
	Snímá proud	✓
	Snímá teploty	✓
BMS	Snímá napětí článků baterie	✓
	Stav nabití BMS (SoC)*:	Hodnota: 96% Stav: ✓
	Přenos výpočtu SoC:	Stav zdraví BMS (SoH)*: 87% Stav: ✓
MĚŘENÍ	Stav zdraví BMS (SoH)*:	87% Stav: ✓
	Přenos výpočtu SoH:	✓
	Teplota baterie	Min. 1,0°C Max. 1,0°C Delta 0,0°C Stav: ✓
MĚŘENÍ	Napětí článků baterie	4,046V 4,057V 11mV Stav: ✓
	Napětí bateriového bloku	388,9V
	Průměrný proud	-2,5A



191BA726-5B40-4FA8-B326-8DD6BFB44AC6

* Ověřené hodnoty mohly být vypočteny společností AVILOO, ale odpovídají údajům načteným ze systému správy baterií (BMS), které byly vypočteny výrobcem. Společnost AVILOO proto nepřijímá odpovědnost za jejich správnost.

VÝSLEDKY ODPOVĚDNOSTI: Výsledek testu ukazuje aktuální vypočtený stav zdraví (SOH) baterie pohonu. Tento výpočet vychází z dat poskytnutých výrobcem vozidla, které jsou vyhodnoceny algoritmem AVILOO z počtu statistických a analytických údajů. Každá manipulace s daty v řídící jednotce může vést ke zhrubování výsledků. Uvedený SOH vyjadřuje technický podrobný odhad, maximálně 3% ve více než 95% referenčních měření. Tato tolerance se vztahuje na určité SOH na úrovni jednotlivých akumulátorů, nikoli na celkový SOH celé baterie. Ověření je možná neoprávněná, pokud nabití není jednoduše akumulátor. Stejně jako neoprávněná měření článků měřící SOH baterie. Tento SOH však může být částečně kompenzován vyplněním správy baterie (BMS) nebo kalibrací. Výsledek testu zachycuje stav baterie v daném okamžiku a nelze z něj vyvodit žádné závěry ohledně budoucího vývoje jejího zdravotního stavu. Diagnostika se rovněž nevztahuje na mechanická poškození nebo vrážlivé vloupání.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, StraÙe 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | info@aviloo.com