

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	94 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.6TDI 77kW -ČR...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	280 265 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	03.05.2011	STK	27.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	1 365 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 965 kg
Spotřeba	4.6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

KOUPENO NOVÉ V ČR! NOVÁ STK, ROZVODY V 07/2022 PŘI 233T.KM, SERVISOVANÝ A UDRŽOVANÝ VŮZ, SERVISNÍ FAKTURY K VOZU, K VOZU NOSIČ KOL THULE VIZ.FOTO, ZÁRUKA AŽ NA 3ROKY! ZÁRUKA NA PŮVOD VOZU! PROHLÍDKA V SERVISU NEBO VAŠÍM MECHANIKEM SAMOZŘEJMOSTÍ! PODROBNÉ INFO V KANCELÁŘI AUTOBAZARU NEBO NA TEL.Č.: 776896089. Nabízíme VÝKUP, PROTIÚČET a KOMISNÍ PRODEJ vozidel všech značek. Pro ohodnocení Vašeho vozidla prosím kontaktujte: David Salivar +420 776 896 089. NABÍDKA NENÍ NÁVRHEM NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY DLE §1732 ZÁKONA č.89/2012Sb.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor stěračů, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zámek řadící páky

KARTA VOZU

Fotografie













Údaje o vozidle

Identifikační číslo vozidla: **TMBGT61Z4B2121448** CAYC

Popis typu: **175324 OCT. COM CR ELE**

Právnický typ: **LHW 9910 CS 77KW CAYC**

Mimořádná výbava:

EOA	1D0	SSL	SRQ	1KD	6FB	1AT	3FA
IN3	1NL	HH7	4UF	4R4	3KD	3GT	4X3
4A3	8L5	JON	7AA	8GU	6YO	9AK	BRM
7G0	BDN	8GL	8XD	4K3	B03	G02	GNO
3L3	9P1	7X1	9WB	8WB	7A0	3GA	
6G1	7MG	L07	7P4	FOA	3S0	2UA	

Datum převzetí vozidla: **1 9 2 0 2 0**

AUTO VOLF spol. s r.o.
Polná 2828/6, 301 00 Plzeň
IČO: 65194216 DIČ: CZ65194216
Kontaktní osoba: **2645 1398411**

Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Podpis kupujícího (viz „Údaje o majiteli“ str. 1):

18 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 5.1.2012 Stav km: 27 624

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl:  Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Plzeň  Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Plzeň

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒ ☐ Service  A05275A  A05275A

Servisní prohlídka ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserie⁽¹⁾ ☒ ☐ Výměna brzdové kapaliny ☐ ☒ Dodatečně každých 60 000 km nebo 4 roky ☐ ☒ Výměna palivového filtru ☐ ☒ Výměna zapalovacích svíček ☐ ☒ Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☒ Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce DSG ☐ ☒ Výměna ozubeného řemene ☐ ☒ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ☒

Příští servisní prohlídka: Stav km: MAX 54 624 Datum: 1/2014 (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

(1) V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

(2) Pokud neuplněnost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 19, "Kontrola antikorozi ochrany karoserie".

20 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 12.10.2012 Stav km: 52744

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☐ ☒ Prohlídka provedl:  Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Plzeň  Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Plzeň

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI ☐ ☒ Service  A04275A  A04275A

Servisní prohlídka ☐ ☒ Kontrola poškození laku karoserie⁽¹⁾ ☐ ☒ Výměna brzdové kapaliny ☐ ☒ Dodatečně každých 60 000 km nebo 4 roky ☐ ☒ Výměna palivového filtru ☐ ☒ Výměna zapalovacích svíček ☐ ☒ Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☒ Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce DSG ☐ ☒ Výměna ozubeného řemene ☐ ☒ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ☒

Příští servisní prohlídka: Stav km: MAX 82344 Datum: 10/2014 (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

(1) V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

(2) Pokud neuplněnost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 21, "Kontrola antikorozi ochrany karoserie".

22 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 4.5.2014 Stav km: 82 945

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl:  SAN plus, spol. s r.o. Jablonec n. N.  SAN plus, spol. s r.o. Jablonec n. N.

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒ ☐ Service  A04275A  A04275A

Servisní prohlídka ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserie⁽¹⁾ ☒ ☐ Výměna brzdové kapaliny ☐ ☒ Dodatečně každých 60 000 km nebo 4 roky ☐ ☒ Výměna palivového filtru ☐ ☒ Výměna zapalovacích svíček ☐ ☒ Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☒ Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce DSG ☐ ☒ Výměna ozubeného řemene ☐ ☒ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ☒

Příští servisní prohlídka: Stav km: DLE UKAZATELE Datum: 5/2016 (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

(1) V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

(2) Pokud neuplněnost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 23, "Kontrola antikorozi ochrany karoserie".

24 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 18.2.2016 Stav km: 113.000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☐ ☒ Prohlídka provedl:  GARAGE Autoservis s.r.o. Chodská 534, 541 01 Trutnov (Č. 288 53 181) Tel: 608 125 797, 720 704 489  GARAGE Autoservis s.r.o. Chodská 534, 541 01 Trutnov (Č. 288 53 181) Tel: 608 125 797, 720 704 489

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI ☐ ☒ Service  A04275A  A04275A

Servisní prohlídka ☐ ☒ Kontrola poškození laku karoserie⁽¹⁾ ☐ ☒ Výměna brzdové kapaliny ☐ ☒ Dodatečně každých 60 000 km nebo 4 roky ☐ ☒ Výměna palivového filtru ☐ ☒ Výměna zapalovacích svíček ☐ ☒ Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☒ Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce DSG ☐ ☒ Výměna ozubeného řemene ☐ ☒ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ☒

Příští servisní prohlídka: Stav km: Dle ukazatele Datum: 18.2.2018 (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

(1) V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

(2) Pokud neuplněnost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 25, "Kontrola antikorozi ochrany karoserie".

4 Vým. předních brzdových destek

26 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 20.7.2017 Stav km: 113 650

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl:  GARAGE Autoservis s.r.o. Chodská 534, 541 01 Trutnov (Č. 288 53 181) Tel: 608 125 797, 720 704 489  GARAGE Autoservis s.r.o. Chodská 534, 541 01 Trutnov (Č. 288 53 181) Tel: 608 125 797, 720 704 489

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒ ☐ Service  A04275A  A04275A

Servisní prohlídka ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserie⁽¹⁾ ☒ ☐ Výměna brzdové kapaliny ☐ ☒ Dodatečně každých 60 000 km nebo 4 roky ☐ ☒ Výměna palivového filtru ☐ ☒ Výměna zapalovacích svíček ☐ ☒ Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☒ Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce DSG ☐ ☒ Výměna ozubeného řemene ☐ ☒ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ☒

Příští servisní prohlídka: Stav km: Dle ukazatele Datum: 20.7.2019 (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

(1) V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

(2) Pokud neuplněnost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 27, "Kontrola antikorozi ochrany karoserie".

2 Vým. svíčky

28 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 15.11.2018 Stav km: 173 000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl:  Hečko Pavel Opravy všech vozidel Specializace: VW, Škoda, VW, Seat, Audi Holubova 508/1, Liberec 25, 463 12 IČO: 02024411, tel: 723 090 078  Hečko Pavel Opravy všech vozidel Specializace: VW, Škoda, VW, Seat, Audi Holubova 508/1, Liberec 25, 463 12 IČO: 02024411, tel: 723 090 078

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒ ☐ Service  A04275A  A04275A

Servisní prohlídka ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserie⁽¹⁾ ☒ ☐ Výměna brzdové kapaliny ☐ ☒ Dodatečně každých 60 000 km nebo 4 roky ☐ ☒ Výměna palivového filtru ☐ ☒ Výměna zapalovacích svíček ☐ ☒ Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☒ Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce DSG ☐ ☒ Výměna ozubeného řemene ☐ ☒ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ☒

Příští servisní prohlídka: Stav km: 193 000 Datum: 11/2020 (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

(1) V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

(2) Pokud neuplněnost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 29, "Kontrola antikorozi ochrany karoserie".

