KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	109 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Golf	**Model - doplňující informace**	Comfortline 1.2 TSI 77kW
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	230 514 km	**Rok výroby**	2013
Datum první registrace	03.06.2013	**STK**	11.08.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Bílá
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
□ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Koupeno v D, Vozidlo registrované jako nové Německu, pravidelně servisováno, možné financováni vozidla, Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Airbag řidiče, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie

























Parrot
FM2
100.5 MHz
RADIO
MEDIA
TP
MENU
A/C
PASSENGER AIR BAG






















Letzter Ölwechsel
bei km 213.113
am 03.04.2021
Motorö 5,92 Liter
Öltyp:
Getriebeöl
Hinterachsöl
Bremsflüssigkeit
Kühlerfrostschutz
Nächster Ölwechsel
spätestens bei km 227.113
oder am 03.04.2027
Stempel, Unterschrift





3G05986 RADLAGER 1.00 V OWN 03 0
11A

Teileposition
Nummer Bezeichnung Menge Fahrz.Kz. WA TG V-Code Paket
N Schraube 1.00 V OWN 01 0
1064830
1

Teileposition
Nummer Bezeichnung Menge Fahrz.Kz. WA TG V-Code Paket
N Schraube 2.00 V OWN 01 0
9116890
1

Rechnung Annahmetermin Laufleistung Auftrags-Nr Rechnungs-Nr
20190628 111988 1910620201 111547408

Arbeitsposition
Nummer Bezeichnung Wartun Lack V-Code Paket
01350024 Intervall Service g 0000 0
X

Arbeitsposition
Nummer Bezeichnung Wartun Lack V-Code Paket
85781990 Staub-u.Pollenfilter aus- u.eingeba g 0000 0


Arbeitsposition
Nummer Bezeichnung Wartun Lack V-Code Paket
28702062 Zündkerzen aus- u.eingebaut g 0000 0

Arbeitsposition
Nummer Bezeichnung Wartun Lack V-Code Paket
44052000 Halter aus- u.eingebaut g 0000 0

Arbeitsposition
Nummer Bezeichnung Wartun Lack V-Code Paket
46152060 Bremsträger hinten aus- u.eingebaut g 0000 0

Arbeitsposition
Nummer Bezeichnung Wartun Lack V-Code Paket
46532050 Bremsscheiben hinten aus- u.eingeba g 0000 0

Arbeitsposition



Service-Nachweis 1

Ja / Nein durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
Oberflächen-Service	AdBlue®
im Verbund	Bremsflüssigkeit
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
im Verbund	Gasfilter
Inspektions-Service	Getriebeöl: DSG®, ATF
Long-Life Motoröl verwendet	Haldexkupplung: Öl
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.5.16	Zahnriemen
bei km-Stand: 34979	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 104853	

LongLife Mobilitätsgarantie:
Autohaus Dürkop GmbH
Volkswagen Partner
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): Welcher Service ist als nächster erforderlich?
oder
bei (km-Stand): nach Anzeige

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
× Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 2

Ja / Nein durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
Oberflächen-Service	AdBlue®
im Verbund	Bremsflüssigkeit
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
im Verbund	Gasfilter
Inspektions-Service	Getriebeöl: DSG®, ATF
Long-Life Motoröl verwendet	Haldexkupplung: Öl
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.5.16	Zahnriemen
bei km-Stand: 34979	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 104853	

LongLife Mobilitätsgarantie:
Autohaus Dürkop GmbH
Volkswagen Partner
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): Welcher Service ist als nächster erforderlich?
oder
bei (km-Stand): nach Anzeige

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)


Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
× Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:

Autohaus Dürkop GmbH
Volkswagen Partner

Stempel des Volkswagen



Service-Nachweis 3

Ja / Nein durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
Oberflächen-Service	AdBlue®
im Verbund	Bremsflüssigkeit
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
im Verbund	Gasfilter
Inspektions-Service	Getriebeöl: DSG®, ATF
Long-Life Motoröl verwendet	Haldexkupplung: Öl
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.2.17	Zahnriemen
bei km-Stand: 54249	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 108956	

LongLife Mobilitätsgarantie:
Autohaus Dürkop GmbH
Volkswagen Partner
Stempel des Volkswagen Partners


Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): lt Anzeige
oder
bei (km-Stand): Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
× Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:



Service-Nachweis 4

Ja / Nein durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
Oberflächen-Service	AdBlue®
im Verbund	Bremsflüssigkeit
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
im Verbund	Gasfilter
Inspektions-Service	Getriebeöl: DSG®, ATF
Long-Life Motoröl verwendet	Haldexkupplung: Öl
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.10.18	Zahnriemen
bei km-Stand: 85021	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 1.106035	

LongLife Mobilitätsgarantie:
Autohaus Dürkop GmbH
Volkswagen Partner
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): 01/19
oder
bei (km-Stand): 105400 Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)


Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
× Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:

Autohaus Dürkop GmbH
Volkswagen Partner

Stempel des Volkswagen P



Service-Nachweis 5

Ja / Nein durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
Oberflächen-Service	AdBlue®
im Verbund	Bremsflüssigkeit
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
im Verbund	Gasfilter
Inspektions-Service	Getriebeöl: DSG®, ATF
Long-Life Motoröl verwendet	Haldexkupplung: Öl
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.07.19	Zahnriemen
bei km-Stand: 111986	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 106392	

LongLife Mobilitätsgarantie:
Autohaus Dürkop GmbH
Volkswagen Partner
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand): nach Anzeige Welcher Service ist als nächster erforderlich?


Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)


Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.


Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
× Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag


Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen









Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz