

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	339 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1.2 110k SERVIS ZÁRUKA...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	81 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	173 500 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace		STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná
Provozní hmotnost	2 100 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	


Poznámka prodejce

Prověřený vůz se zárukou na ujeté kilometry a původ vozu! Zdarma roční pojištění poruch/závad vozu s krytím SILVER a možností prodloužení až na 3 roky! Vozidlo prověřeno naším mechanikem. 09/2025 při 173 tis kilometrech provedena výměna oleje a provozních filtrů; zapalovacích svíček; sady rozvodů včetně čerpadla chladící kapaliny; spojky; převodového oleje; brzdové kapaliny; sady řemene pohonu příslušenství a chladící kapaliny. Pro detailnější informace o zárukách; pojištění a financování navštivte naše webové stránky colorcars.cz nebo nás neváhejte kontaktovat.

KARTA VOZU

Výbava

Klimatizace dvouzónová, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, El. přední okna, Palubní počítač, Satelitní navigace, Dělená zadní sedadla, Originální autorádio, Start/Stop systém, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Tempomat, Airbag 6x, ABS, ESP, Isofix, Tažné zařízení, Klimatizovaná přihrádka, CD přehrávač, Denní svícení, Výškově nastavitelná sedadla, USB, Sledování únavy řidiče, Imobilizér, Senzor tlaku v pneumatikách, Deaktivace airbagu spolujezdce









Fahrzeugdatenträger

1. HWG ZZZ 1T z HW092737
5T1 2EX

2. TOURAN 1.2
81 KW TSI M6F TLBMT
CYVB SED
LA7WL AB

3. BBA CBE DBK H6X JBT DBB
1AS 1G0 1MH 1NC 5RQ 5SL TP1
0BN 3S0 3U2 QG1 I8E BGU BZQ
1KE 1ZA 084 7HM
0Y1 4UP 4X3 412 N4G 5MA
BRM 2JU E0A 0AG 0BN 2G7
1JA L04 0YE

4. BBA CBE DBK H6X JBT DBB
1AS 1G0 1MH 1NC 5RQ 5SL TP1
0BN 3S0 3U2 QG1 I8E BGU BZQ
1KE 1ZA 084 7HM
0Y1 4UP 4X3 412 N4G 5MA
BRM 2JU E0A 0AG 0BN 2G7
1JA L04 0YE

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan?

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeugtypen gültig:

- CC
- Golf
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat CC
- Passat Variant
- Polo
- Scirocco

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umkleekabinett angebrachten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen-Original Teile in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

Im Serviceplan wird die Erstauslieferung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug festgelegt.

Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchlaufenden Serviceintervalle von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrgestellindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetriebsauftrag werden.

Die Fachbetriebsdokumentation im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie dem Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 16. MAI 2017

Datum der Auslieferung/Erstauslieferung: 12. MAI 2017

Stempel des Volkswagen Partners

4. Je nachdem, was zuerst eintrifft.

Service-Nachweis 2

1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. / 9. / 10. / 11. / 12. / 13. / 14. / 15. / 16. / 17. / 18. / 19. / 20. / 21. / 22. / 23. / 24. / 25. / 26. / 27. / 28. / 29. / 30. / 31. / 32. / 33. / 34. / 35. / 36. / 37. / 38. / 39. / 40. / 41. / 42. / 43. / 44. / 45. / 46. / 47. / 48. / 49. / 50. / 51. / 52. / 53. / 54. / 55. / 56. / 57. / 58. / 59. / 60. / 61. / 62. / 63. / 64. / 65. / 66. / 67. / 68. / 69. / 70. / 71. / 72. / 73. / 74. / 75. / 76. / 77. / 78. / 79. / 80. / 81. / 82. / 83. / 84. / 85. / 86. / 87. / 88. / 89. / 90. / 91. / 92. / 93. / 94. / 95. / 96. / 97. / 98. / 99. / 100.

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5. Prinzipdarstellung Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 3

1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. / 9. / 10. / 11. / 12. / 13. / 14. / 15. / 16. / 17. / 18. / 19. / 20. / 21. / 22. / 23. / 24. / 25. / 26. / 27. / 28. / 29. / 30. / 31. / 32. / 33. / 34. / 35. / 36. / 37. / 38. / 39. / 40. / 41. / 42. / 43. / 44. / 45. / 46. / 47. / 48. / 49. / 50. / 51. / 52. / 53. / 54. / 55. / 56. / 57. / 58. / 59. / 60. / 61. / 62. / 63. / 64. / 65. / 66. / 67. / 68. / 69. / 70. / 71. / 72. / 73. / 74. / 75. / 76. / 77. / 78. / 79. / 80. / 81. / 82. / 83. / 84. / 85. / 86. / 87. / 88. / 89. / 90. / 91. / 92. / 93. / 94. / 95. / 96. / 97. / 98. / 99. / 100.

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3. Prinzipdarstellung Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 3

1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. / 9. / 10. / 11. / 12. / 13. / 14. / 15. / 16. / 17. / 18. / 19. / 20. / 21. / 22. / 23. / 24. / 25. / 26. / 27. / 28. / 29. / 30. / 31. / 32. / 33. / 34. / 35. / 36. / 37. / 38. / 39. / 40. / 41. / 42. / 43. / 44. / 45. / 46. / 47. / 48. / 49. / 50. / 51. / 52. / 53. / 54. / 55. / 56. / 57. / 58. / 59. / 60. / 61. / 62. / 63. / 64. / 65. / 66. / 67. / 68. / 69. / 70. / 71. / 72. / 73. / 74. / 75. / 76. / 77. / 78. / 79. / 80. / 81. / 82. / 83. / 84. / 85. / 86. / 87. / 88. / 89. / 90. / 91. / 92. / 93. / 94. / 95. / 96. / 97. / 98. / 99. / 100.

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5. Prinzipdarstellung Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

1/12 Ölwechsel-Service	1/12 AdBlue*
1/12 Inspektion	1/12 Bremsflüssigkeit
1/12 mit Motorölwechsel	1/12 Dieselfilter/Ölfilter
1/12 mit erweiterten Inspektionsumfang	1/12 Getriebeöl: DSG*, ATF
1/12 LongLife Motoröl verwendet	1/12 Haldekupplung: Öl
1/12 Korrosionsschutz und Dichtungsprüfung der Endlagertage	1/12 Kollippenriemen
1/12 Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	1/12 Luftfiltereinsatz
1/12 Reparaturspeicherung	1/12 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
1/12 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	1/12 Staub- und Pollenfiltereinsatz
1/12 Zahnriemen	1/12 Zündkerzen
1/12	1/12

Service durchgeführt am: 29.05.2022

bei km-Stand: 10000

Rechnungsnr.: _____

Service durchgeführt von: _____

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Sunny Kfz-Service
Ind. S. Said
Schulenburg Landstr. 150a
30165 Hannover
Tel.: 0173 - 433 02 98
bei km-Stand: _____

Der Volkswagen Service 13

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 12.07.2022 km-Stand: 107054

Bemerkungen: BEEMSE VA 1H4 KOMPLETT (KUNDENFELD)

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

N.C. Fahrzeugtechnik
Dietrichstr. 2
30627 Garbsen
Tel.: 05131 / 5025556
N.C. Byczkowski

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service 13

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

1/12 Ölwechsel-Service	1/12 AdBlue*
1/12 Inspektion	1/12 Bremsflüssigkeit
1/12 mit Motorölwechsel	1/12 Dieselfilter/Ölfilter
1/12 mit erweiterten Inspektionsumfang	1/12 Getriebeöl: DSG*, ATF
1/12 LongLife Motoröl verwendet	1/12 Haldekupplung: Öl
1/12 Korrosionsschutz und Dichtungsprüfung der Endlagertage	1/12 Kollippenriemen
1/12 Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	1/12 Luftfiltereinsatz
1/12 Reparaturspeicherung	1/12 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
1/12 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	1/12 Staub- und Pollenfiltereinsatz
1/12 Zahnriemen	1/12 Zündkerzen
1/12	1/12

Service durchgeführt am: 5.6.2021

bei km-Stand: 165839

Rechnungsnr.: _____

Service durchgeführt von: _____

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Sunny Kfz-Service
Ind. S. Said
Schulenburg Landstr. 150a
30165 Hannover
Tel.: 0173 - 433 02 98
bei km-Stand: _____

Der Volkswagen Service 15

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

1/12 Ölwechsel-Service	1/12 AdBlue*
1/12 Inspektion	1/12 Bremsflüssigkeit
1/12 mit Motorölwechsel	1/12 Dieselfilter/Ölfilter
1/12 mit erweiterten Inspektionsumfang	1/12 Getriebeöl: DSG*, ATF
1/12 LongLife Motoröl verwendet	1/12 Haldekupplung: Öl
1/12 Korrosionsschutz und Dichtungsprüfung der Endlagertage	1/12 Kollippenriemen
1/12 Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	1/12 Luftfiltereinsatz
1/12 Reparaturspeicherung	1/12 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
1/12 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	1/12 Staub- und Pollenfiltereinsatz
1/12 Zahnriemen	1/12 Zündkerzen
1/12	1/12

Service durchgeführt am: 9.10.25

bei km-Stand: 173502

Rechnungsnr.: _____

Service durchgeführt von: _____

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

FIAT
COLLE CARO (DASCA) S.R.L.
Dietrichstr. 2, 30627 Garbsen
Tel.: 05131 / 5025556
N.C. Byczkowski

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service 17

