

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	180 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Astra	Model - doplňující informace	1,6 CDTi 81 kW DIGIKLIMA...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	81 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	147 878 km	Rok výroby	2019
Datum první registrace	08.01.2019	STK	01.01.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 930 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	4,8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Třetí majitel; 2x klíče od vozu; na voze letní pneu na Al discích; v ceně vozu nové zimní pneu na plechových discích; nové přední brzdy; po výměně oleje a výměně všech filtrů; pravidelně servisováno; doloženo servisní knihou; velmi zachovalý interiér

KARTA VOZU

Výbava


**Airbag 6x, ABS, Android Auto, Apple Car Play, Asistent pro vedení vozu v jízdách
pruzích, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth,
Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená
zadní sedadla, Denní svícení, Dojezdové rezervní kolo, Dotykové ovládání palubního
počítače, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, LED denní svícení, Multifunkční volant,
Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení,
Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič,
Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka,
Vyhřívaný volant, Zadní stěrač**

KARTA VOZU


Fotografie














Internationale Garantie-Urkunde

1. Besitzer

Fahrzeug-Modell Astra Sports Tourer

Fahrzeug-Identifizierungsnummer WV378EF7K8002850

Kundenname / -nummer PB Fuhrpark GmbH

Amtliches Kennzeichen F-TP 1637

Ort, Datum 09-01-2019

Im Einklang mit den nationalen Datenschutzgesetzen speichert die Opel Automobile GmbH zum Zwecke der Kundenbetreuung personenbezogene Daten der Käufer neuer Opel Fahrzeuge.

Diese Urkunde berechtigt Sie, jeden Opel Service Partner in Europa mit Serviceprüfungen und Garantiearbeiten zu beauftragen.

Die Garantie beginnt mit der Lieferung bzw. der Erstzulassung, je nachdem, welches dieser Ereignisse zuerst eintritt.

Kraftfahrzeugdaten / Ablieferungsdurchsicht

4

Kraftfahrzeugdaten

Modell Astra Sports Tourer

Fahrzeug-Identifizierungsnummer WV378EF7K8002850

Motor-Typ, Nummer AS12209JSXK 0771

Getriebe Manuell 6 Gang

Farbe, Code 2 104

Polster, Code TAQE

Schlüsselnummer 72725

Datum der Erstzulassung 08.01.2019

Ablieferungsdurchsicht

Ausliefernder Opel Partner Dürkop GmbH

Opel Händlernummer 1887

Ort Berlin

Datum 20.11.2018

DÜRKOP GmbH
Filiale Berlin-Landsberger Allee
Landsberger Allee 357
13055 Berlin, Tel. 030.549987-1
Fax 030.549987-16

Servicebestätigung

Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.

Beim Erscheinen der Servicearbeiten sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber in als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen.

Zulässige Motorölgüten und Motorölviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren außerhalb der Europäischen Union und bei Erdgasfahrzeugen (CNG) ist ein gefüllter Kraftstofftank erforderlich.

Servicebestätigung

5

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert

Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis: Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum 20.11.2018 km 34 417

Motoröl

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☒

dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5W30 W- ☐

Gefährdungs- Kälteflüssigkeit ☐ °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)

☐ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☐ Keilrippenriemen

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Gasfilter

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Reifenreparaturset

☐ Bremsbeläge vorn / hinten

☐ Zündkerzen

☐ Kühlmittel

Autoservis
Purkyně 148/11, 102 00 Praha 10
IČO: 01254550 DIČ: C241284550

Servicebestätigung

6

Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum 20.11.2018 km 34 417

Motoröl

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☒

dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5W30 W- ☐

Gefährdungs- Kälteflüssigkeit ☐ °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)

☐ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☐ Keilrippenriemen

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Gasfilter

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Reifenreparaturset

☐ Bremsbeläge vorn / hinten

☐ Zündkerzen

Jaroslav Přenosil
oprov a údržba silničních vozidel
285 22 Řečkovice, Nový Směchov 36
IČ: 03874609 Tel: 739 212 915
E-mail: prenosil.jaroslav@seznam.cz

Servicebestätigung

7

Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum 20.11.2018 km 34 417

Motoröl

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☒

dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5W30 W- ☐

Gefährdungs- Kälteflüssigkeit ☐ °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)

☐ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☐ Keilrippenriemen

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Gasfilter

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Reifenreparaturset

☐ Bremsbeläge vorn / hinten

☐ Zündkerzen

Jaroslav Přenosil
oprov a údržba silničních vozidel
285 22 Řečkovice, Nový Směchov 36
IČ: 03874609 Tel: 739 212 915
E-mail: prenosil.jaroslav@seznam.cz

8

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 12.9 km 145 273

Motoröl 25

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐

dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5W30 W-

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit ☐ °C

Ja ☐ Nein ☐

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen

Jaroslav Přenosil

opravy a údržba silničních vozidel

285 22 Kendařov, Nový Sámec 36

IC 03874699 Tel. 739 212 915

f.mobil: prenosil.jaroslav@seznam.cz

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum km

Motoröl

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐

dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: W-

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit ☐ °C

Ja ☐ Nein ☐

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Gasfilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen

Autorisierter Service Partner

Stempel und Unterschrift

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum km

Motoröl

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐

dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐

Viskosität:

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit ☐

Ja ☐ Nein ☐

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Gasfilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen

Autorisierter Service Partner

Stempel und Unterschrift

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz

9/9