

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	54 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Fox	Model - doplňující informace	1.2i 40kW, nová STK,...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	40 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	EURO 4
Stav tachometru	77 800 km	Rok výroby	
Datum první registrace	24.04.2006	STK	10.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Žlutá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 480 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	3
☐ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

MOŽNOST ZÁRUKY na toto vozidlo až 3 ROKY; Servisní kniha, jasný původ a historie, velmi pěkný stav , velmi dobrý technický stav; 3 klíče, Nová STK, Kilometry jsou ověřeny a doloženy, funkční klimatizace ; Prohlídka vozu v SO - NE po předchozí tel. domluvě (774 705 505), PRODEJ VOZU JE MOŽNÝ NA SPLÁTKY; www.VOJTACARS.cz

KARTA VOZU


Výbava

**ABS, Airbag 2x, Autorádio, CD přehrávač, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. ,
Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Tónovaná skla, Venkovní
teploměr, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač**

KARTA VOZU

Fotografie


















Serviceplan

Service-Neckwahl 9

Durchgeführt wurde:	Ja	Nein	Zusatzarbeiten:	Ja	Nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Halbfilter-Wechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Zündkerzen-Wechsel	☒	☐
			Luftfiltereinsatz-Wechsel	☒	☐
			Kraftstofffilter-Wechsel	☒	☐
			Zahnriemen-Wechsel	☒	☐
			DPF-Wechsel	☒	☐
			Aditiv-Wechsel	☒	☐
			Bremsschleifen-Wechsel	☒	☐

Datum: 11.05.2016
km-Stand: 37.537
Rechnungsnummer: A3817
Reparaturempfehlung: ☒ **Reparatur empfohlen**
Service durchgeführt von: 219/305
Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☒ Inspektions-Service	Monat: _____ Jahr: _____
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	oder bei: _____ km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
Monat: _____ Jahr: _____	☐ Bremsflüssigkeits-Service
oder bei: _____ km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	Monat: _____ Jahr: _____

Der Volkswagen-Service®

Serviceplan

Service-Neckwahl 9

Durchgeführt wurde:	Ja	Nein	Zusatzarbeiten:	Ja	Nein
Ölwechsel-Service	☐	☒	Halbfilter-Wechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Zündkerzen-Wechsel	☐	☒
			Luftfiltereinsatz-Wechsel	☐	☒
			Kraftstofffilter-Wechsel	☐	☒
			Zahnriemen-Wechsel	☐	☒
			DPF-Wechsel	☐	☒
			Aditiv-Wechsel	☐	☒
			Bremsschleifen-Wechsel	☐	☒

Datum: 02.05.2017
km-Stand: 55.838
Rechnungsnummer: A 4679
Reparaturempfehlung: ☐ **Reparatur empfohlen**
Service durchgeführt von: 219/305
Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☒ Inspektions-Service	Monat: _____ Jahr: _____
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	oder bei: _____ km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
Monat: _____ Jahr: _____	☐ Bremsflüssigkeits-Service
oder bei: _____ km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	Monat: _____ Jahr: _____

Ölwechsel service
+ Pollenfilter ein.

08.05.2020
37.537
 219/305
Fuchs
A-4020 Linz

25.5.2021,
37.056 km
Inspektions-Service

219/305
Fuchs
A-4020 Linz