

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	415 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	SoH 95,4%, tepelné...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Elektro	Výkon	100 kW
Objem motoru		Emisní norma	
Stav tachometru	21 286 km	Rok výroby	2019
Datum první registrace		STK	01.01.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Multifunkční volant, Satelitní navigace, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, El. přední okna, Adaptivní tempomat, USB, Vyhřívané čelní sklo, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Sledování jízdního pruhu, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Senzor tlaku v pneumatikách, Airbag 6x, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Sledování únavy řidiče

KARTA VOZU

Fotografie



UNABHÄNGIGES
**BATTERIE
ZERTIFIKAT**

ZERTIFIKATNUMMER: AA6B6A4D-CEFD-4EA7-8567-292353A0A8D0

FAHRZEUG

MARKE: Volkswagen
MODELL: e-Golf - 35,8 kWh
KILOMETERSTAND: 21.228 km
FIN: WVVZZZAUZKW915747
DATUM UND UHRZEIT:
29.09.2025, 14:12:54
DURCHGEFÜHRT VON: DEKRA
Rücknahmecenter Dorfmark

ERGEBNISSE

GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)
95,4 %

ENERGIE
32kWh | 33kWh

WLTP-REICHWEITE
220km | 231km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS) ✓

Batteriesensor ✓

Batteriemessungen ✓

Batterie-Zellspannung ✓

Fahrzeug-Kommunikation ✓

BEWERTUNG

GUTER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem guten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

3/10

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	34,1kWh	31,9kWh	30,0kWh
Neu:	35,8kWh	33,4kWh	31,5kWh

REICHWEITE

WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell: 210-220km	161km	242km
Neu: 220-231km	169km	254km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen.

14:12:50

FLASH Test gestartet.

✓

Fahrzeug erkannt.

✓

Start der Datenerfassung.

✓

Datenerfassung beendet.

✓

Analyse der Daten.

✓

Analyse abgeschlossen.

✓

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1-20	3,596	3,594	3,587	3,595	3,594	3,594	3,592	3,594	3,594	3,591	3,595	3,587	3,596	3,596	3,596	3,596	3,594	3,594	3,597	
21-40	3,594	3,594	3,595	3,594	3,594	3,597	3,597	3,590	3,594	3,595	3,591	3,588	3,582	3,584	3,597	3,594	3,595	3,596	3,596	
41-60	3,594	3,592	3,595	3,597	3,596	3,595	3,592	3,597	3,594	3,592	3,584	3,587	3,586	3,592	3,596	3,596	3,596	3,595	3,597	
61-80	3,595	3,597	3,592	3,595	3,595	3,590	3,596	3,589	3,595	3,591	3,584	3,589	3,594	3,595	3,596	3,596	3,596	3,595	3,595	
81-100	3,595	3,596	3,595	3,595	3,596	3,597	3,594	3,592												

MIN.

3,588

3,589

3,590

3,591

3,593

3,594

3,595

3,596

3,597

MAX.

DURCHSCHNITT

SENSOREN

Spannungssensor

✓

Stromsensor

✓

Temperatursensoren

✓

Zellspannungssensoren

✓

BMS

BMS-Ladezustand (SoC)*:

Wert

17%

Genaugkeit der SoC-Berechnung:

✓

BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:

92%

Genaugkeit der SoH-Berechnung:

✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	18,0°C	22,0°C	4,0°C	✓
Zellenspannung	3,588V	3,597V	9mV	✓
Batteriespannung	316,3V			
Durchschn. Stromstärke	-1,5A			



AAMBAAD-CEFD-4EAT-8567-392353A0ABD0




*Die hier ausgelesenen Werte wurden nicht von AVILOO berechnet, sondern entsprechen den vom Batteriemanagementsystem (BMS) ausgelesenen Werten und wurden vom Hersteller berechnet. AVILOO übernimmt daher keine Haftung für deren Richtigkeit.

HAFTUNGSAUSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Das liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) und während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | info@aviloo.com















Kompletnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZAUZW915747
Typbezeichnung	e-GOLF COMFO 100 ELF
Datum der Auslieferung	2019-09-25
Inspektion	
Datum	2023-01-08
Laufleistung	17274 km
Auftragsnummer	46318
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u-Pollenfilter
Durchgeführt von	Keller Wolfsburger Straße 38448 Wolfsburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende
Inspektion	
Datum	2023-07-12
Laufleistung	13066 km
Auftragsnummer	45521
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende

Sicherheitscode: U0X13VjpuvYDgkKc+ZDAjyWC+49ESdDv+NPYQ4H0fGqNwVnH4/77n DE72570 2023-01-08 08:54 (v1.0)

Seite 1 von 3



Inspektion	
Datum	2022-06-01
Laufleistung	5640 km
Auftragsnummer	67037
09.2022 = Bremsflüssigkeit ersetzen	
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende
Eintragung der Werkstatt	
Datum	2021-06-21
Laufleistung	4391 km
Aktion 93G8	
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Inspektion	
Datum	2020-12-15
Laufleistung	3655 km
Auftragsnummer	20797
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende

Sicherheitscode: U0X13VjpuvYDgkKc+ZDAjyWC+49ESdDv+NPYQ4H0fGqNwVnH4/77n DE72570 2023-01-08 08:54 (v1.0)

Seite 2 von 3

