

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Passat	Model - doplňující informace	2,0 TDI DSG 103 kW...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	273 849 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	26.06.2013	STK	01.11.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná
Provozní hmotnost	2 210 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,3 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; 2 x klíč od vozidla; koupené nové v Německu - druhý majitel od roku 2018; pravidelně servisované - dle servisní knihy; zimní pneu na vozidle; spolehlivé vozidlo; třetí RZ na držák jízdních kol k vozidlu; výborný stav optický i technický

KARTA VOZU

Výbava


Airbag 10x , ABS, Adaptivní tempomat, Asistent rozjezdu do kopce, Asistent stability přívěsu (TSA), Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Senzor stěračů, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie













Fahrzeugdatenträger

2803 17-4-0081 184 42
WVWZZZ3G z DE140321

1 FAHRZEUG-IDENT.-NR. (VW-KFZ-IDENT.-NR.)
TYP/TYP 365 35Y

2 1728
PASSAT Var. CLBMT
103 kW D6F

3 MOTORISIERUNG / GETR. NR.
ENG. CODE / TRANS. CODE CFF B P8F
LACKNR. / INNENAUSST. LA7M 00

4 K.-AUSST. / OPTIONS
BOA CST G1A HJ7 J2D D91
LAT 188 2F0 Q1A 5R6 55L TL4
352 8TC G16 Q1F 8AY 8GV
BRM 12M L03 0YE 607 7M6

Abb. 1: 1. Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2. Fahrzeugtyp, Motorleistung, D6F; 3. Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4. Motor-Nummern, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: Datum der Auslieferung/Erstzulassung: 11

Serviceplan

□/□ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen □/□ Luftfiltereinsatz
□/□ Reparaturrempfehlung □/□ Reifenfüllflasche
□/□ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) □/□ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: □/□ Zahnriemen
bei km-Stand: 270 000 □/□ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 21.3.2025 □/□
Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): 6/2024
oder
bei (km-Stand): 300 000
Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Seit dem nächsten Serviceplan
wird die Klimaanlage
geprüft und gegebenenfalls
geölt.

26 Serviceplan

Serviceplan

□/□ Reparaturrempfehlung □/□ Reifenfüllflasche
□/□ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) □/□ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: □/□ Zahnriemen
bei km-Stand: 294 000 □/□ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 21.3.2025 □/□
Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): 7/2024
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Jiří Dvořák
Opravy silničních vozidel
Vinařská 267, 251 66, Hrušice
IČ: 75463911 DIČ: CZ8407040180

Serviceplan

Ja / Nein, Wechsel von: □/□ AdBlue®
□/□ Ölwechsel-Service □/□ Bremsflüssigkeit
□/□ im Verbund □/□ Dieselfilter
□/□ Intervall-Service □/□ Gasfilter
□/□ inklusive Motorölwechsel □/□ Getriebeöl: DSG®, ATF
□/□ im Verbund □/□ Halbedkupplung Öl
□/□ Inspektions-Service □/□ LongLife Motoröl verwendet □/□ Luftfiltereinsatz
□/□ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen □/□ Reifenfüllflasche
□/□ Reparaturrempfehlung □/□ Staub- und Pollenfiltereinsatz
□/□ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) □/□ Zahnriemen
Service durchgeführt am: □/□ Zündkerzen
bei km-Stand: 239 838 □/□
Rechnungsnummer: 21.2.2022 LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von: Jiří Dvořák
Opravy silničních vozidel
Vinařská 267, 251 66, Hrušice
IČ: 75463911 DIČ: CZ8407040180

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): DE 70.
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, Durchgeführt wurde: Ja / Nein, Wechsel von:
□/□ Ölwechsel-Service □/□ AdBlue®
□/□ im Verbund □/□ Bremsflüssigkeit
□/□ Intervall-Service □/□ Dieselfilter
□/□ inklusive Motorölwechsel □/□ Gasfilter
□/□ im Verbund □/□ Getriebeöl: DSG®, ATF
□/□ Inspektions-Service □/□ LongLife Motoröl verwendet □/□ Halbedkupplung Öl
□/□ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen □/□ Luftfiltereinsatz
□/□ Reparaturrempfehlung □/□ Staub- und Pollenfiltereinsatz
□/□ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) □/□ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 8.1.2021 □/□ Zündkerzen
bei km-Stand: 230 200 □/□
Rechnungsnummer: LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von: Jiří Dvořák
Opravy silničních vozidel
Ohrbovská 83, 10, Praha 4
IČ: 75463911 DIČ: CZ8407040180

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): DE 70.
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **21.8.2019**
- bei km-Stand: **205000**
- Rechnungsnummer:
- Service durchgeführt von:

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselelektronik
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG® ATF
- ☒ Haldekupplung Öl
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Reifenfüllflasche
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- × Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners: Jiri Dvořák, Opravy silničních vozidel, ČS4548911, 133/61808, 46499 HAMMINKELN

Stempel des Volkswagen Partners: PC-D/AG

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **21.8.2019** oder bei km-Stand: **205000** Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **13.7.2016**
- bei km-Stand: **178983**
- Rechnungsnummer:
- Service durchgeführt von:

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselelektronik
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG® ATF
- ☒ Haldekupplung Öl
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Reifenfüllflasche
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- × Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners: Jiri Dvořák, Opravy silničních vozidel, ČS4548911, 133/61808, 46499 HAMMINKELN

Stempel des Volkswagen Partners: Jiri Dvořák, Opravy silničních vozidel, ČS4548911, 133/61808, 46499 HAMMINKELN

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **11.16** oder bei km-Stand: **210000** Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **20.01.2016**
- bei km-Stand: **155023**
- Rechnungsnummer: **A1224**
- Service durchgeführt von:

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselelektronik
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG® ATF
- ☒ Haldekupplung Öl
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Reifenfüllflasche
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- × Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners: AUTOHAUS BECHER Hamminkeln, An der Windmühle 41, 46499 HAMMINKELN

Stempel des Volkswagen Partners: nach Anzeige, Inspektion + Interall-Service

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **19.000 x14** oder bei km-Stand: **193000 x14** Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **13.07.15**
- bei km-Stand: **123425**
- Rechnungsnummer: **A12401**
- Service durchgeführt von:

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselelektronik
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG® ATF
- ☒ Haldekupplung Öl
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Reifenfüllflasche
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- × Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners: AUTOHAUS BECHER Hamminkeln, An der Windmühle 41, 46499 HAMMINKELN

Stempel des Volkswagen Partners: AUTOHAUS BECHER Hamminkeln, An der Windmühle 41, 46499 HAMMINKELN

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **16.000 x14** oder bei km-Stand: **160000 x14** Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **07.01.15**
- bei km-Stand: **9178**
- Rechnungsnummer: **A45644**
- Service durchgeführt von:

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselelektronik
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG® ATF
- ☒ Haldekupplung Öl
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Reifenfüllflasche
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- × Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners: AUTOHAUS BECHER Hamminkeln, An der Windmühle 41, 46499 HAMMINKELN

Stempel des Volkswagen Partners: AUTOHAUS BECHER Hamminkeln, An der Windmühle 41, 46499 HAMMINKELN

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **01.1.2017** oder bei km-Stand: **16000 x14** Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **16.07.14**
- bei km-Stand: **61097**
- Rechnungsnummer: **A14814**
- Service durchgeführt von:

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselelektronik
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG® ATF
- ☒ Haldekupplung Öl
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Reifenfüllflasche
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- × Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners: AUTOHAUS BECHER Hamminkeln, An der Windmühle 41, 46499 HAMMINKELN

Stempel des Volkswagen Partners: AUTOHAUS BECHER Hamminkeln, An der Windmühle 41, 46499 HAMMINKELN

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **07.1.16** oder bei km-Stand: **16000 x14** Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☐ in Verbund	☐ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service	☐ Diesellostflüssigkeit
☐ inklusive Motorölwechsel	☐ Gasfilter
☐ in Verbund	☐ Getriebeöl: DSG® ATG
☒ Inspektions-Service	☐ Halbschleppung Öl
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ Reifenkühlflüssigkeit
☒ Reparaturen/Reparatur	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen
Service durchgeführt am: <u>23.12.13</u>	☐ Zündkerzen
bei km-Stand: <u>33.749</u>	☐ /
Rechnungsnummer: <u>A 38706</u>	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:

AUTOHAUS BECHER GmbH
Hamminkeln
An der Windmühle 41
46499 HAMMINKELN

133 / 61805
AUTOHAUS BECHER
46499 Hamminkeln

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): 12.12.15 oder Frei Aut.

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole: ☒ Kratzer ☐ Beule/Dehle ☐ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

