

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1,2 TSI VII, klima,serv...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	150 900 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	11.09.2013	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Běžová
Provozní hmotnost	1 790 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Úvěr možný; Nehavarované			


KARTA VOZU

Výbava


Vstup paměťové karty, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Tónovaná skla, Ostřikovače světlometů, Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Senzor tlaku v pneumatikách, Posilovač řízení, El. parkovací brzda, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní



KARTA VOZU

Fotografie











Service-Nachweis 3	
☐ Ja, Nein, Dienstleistung wurde ☒ ☐ Dienstleistung ☒ ☐ Reparatur ☒ ☐ Ölwechsel ☒ ☐ bei anderen Inspektionsleistung ☒ ☐ Länge im Monat vermerkt ☒ ☐ Kilometerleistung ☒ ☐ Reparaturleistung ☒ ☐ Nachkontrolle ☒ ☐ (auf der unten aufgeführten)	☐ Ja, Nein, Wechsel von ☐ ☐ Öl/Aditiv ☒ ☐ Verschleißfest ☒ ☐ Verschleißschuttfest ☒ ☐ Ölwechsel ☒ ☐ Gesamtöl 2007, 2010 ☒ ☐ Motorölwechsel Öl ☒ ☐ Luftwechsel ☒ ☐ Filterwechsel ☒ ☐ Staub- und Pollenfilterwechsel ☒ ☐ Zahnölwechsel ☒ ☐ Zylinder ☒ ☐ Öl
Fahrzeugtyp: 2007-2010 Motor: 150/7967 VW 150/7967 Autofahrer Werkstatt/Vorname Stempel des Volkswagen Konzern	Länge in Werkstatt/Service VW 150/7967 Autofahrer Werkstatt/Vorname Stempel des Volkswagen Konzern
Der künftige Service-Schein (Vordruck Service-Interval-Anzeige) vom Datum: 05.01.11 oder vom dem Stand: 05.01.11	

Dokumentation der Karosserieprüfung	
Abb. 5: Prinzipdarstellung USt für alle Fahrzeug- und Karosseriearten. Im Fachbereich markiert in Abb. 5 beschriebene Teile durch folgende Symbole: ☒ Kratzer ☐ Beule/Decker ☐ Korrosion ☐ Stoßfänger	
     	
Mängel festgelegt? ☒ Ja ☐ Nein ☐ Beschreibung der Mängel: 	
Stempel des Volkswagen Konzern	

[illegible][illegible]

