

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Rapid	Model - doplňující informace	1,2 TSI 77KW TAŽNÉ ČR 2...
Karoserie	Sedan/limuzína	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	99 275 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	17.10.2012	STK	17.10.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	1 175 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 635 kg
Spotřeba	5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

VŮZ Z ČR, DRUHÝ MAJITEL, DVA KLÍČE, TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA 1100 KG, FUNKČNÍ KLIMATIZACE, ŠESTISTUPEŇ, K ODKUPU NOVÉ ZIMNÍ PNEUMATIKY ZA 3000KČ, MALÉ KM, ALU KOLA, PALUBNÍ PC, SVIŽNÝ MOTOR TSI 105 KONÍ, MALÉ POVINNÉ RUČENÍ-PŘI PRODEJI ZAJISTÍM, PLATNÁ STK DO 10/2026, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tažné zařízení, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie
















Údaje o vozidle

Identifikační číslo vozidla (VIN): TMBAN6NH2B4007070 CBZB

Datum převzetí vozidla: 1/10/18

Typ vozidla: NH33H5: RAPID AMB

Kód převodovky / lak / interiér / výkon motoru / kód motoru: NBV LF6H-4K4K EQ 77KW CBZB

Částečný popis vozidla:

EDA	1D0	55J	5RQ	1KT	6FF	1AT	3FA
1N2	1NL	H8D	4UF	4R2	3NZ	4GU	4X3
4A0	BL3	JOA	GI6	BGU	9AB	8RE	
7G0	BAK	B0D	BX0	4K3	B03	7MJ	GNO
3L3	9P1	Q1A	7X0	9W0	BWB		3GA
7AA	Q45	L38	7P0	FOA			

Provozní hmotnost (v kg):
Společita (v 100 km) - město / mimo město / kombinace
CO2 - kombinace (v g/km)

Razítko a podpis prodávajícího:

Potvrzuji, že jsem uvedená vozidla převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se současným způsobem jeho používání a se současnými podmínkami.

Podpis kupujícího (Mz. Jistice a majetk. str. 2)

Servisní doklad

Datum: 15. 7. 2014 Stav km: 13 794

Provedeno:

Výměna motorového oleje	ano	ne
Použití motorový olej pro servisní interval Q15	☒	☐
Inspekční servis	☒	☐
Intervalový servis	☒	☐
Kontrola poškození laku karoserie ¹⁾	☒	☐
Výměna brzdové kapaliny	☒	☐
Dodatečné inspekční práce k intervalovému se- rvisu	☒	☐
Výměna palivového filtru	☐	☐
Výměna zapalovacích svíček	☐	☐
Výměna vložky vzduchového filtru	☐	☐
Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce	☐	☐
Výměna ozubeného řemene	☐	☐
Výměna naprávací kladky ozubeného řemene	☐	☐
Výměna oleje Haldex spojky	☐	☐
Výměna udržovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik	☐	☐

Razítko servisu SKODA: 70 45 844/11-04 2014

Razítko servisu SKODA: 1000099

Stav km: 48 494

Datum: 08/2015

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto pořídku potvrzuje zákazník mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Zákazník mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí splněny nebyly, podmínky poskytnutí.

²⁾ Potvrzuje neoprávněnost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně obědy zanesené + strana 15.

Servisní doklady 15

Servisní doklad

Datum: 21. 1. 2012 Stav km: 46 948

Provedeno:

Výměna motorového oleje	ano	ne
Použití motorový olej pro servisní interval Q15	☒	☐
Inspekční servis	☒	☐
Intervalový servis	☒	☐
Kontrola poškození laku karoserie ¹⁾	☒	☐
Výměna brzdové kapaliny	☒	☐
Dodatečné inspekční práce k intervalovému se- rvisu	☒	☐
Výměna palivového filtru	☐	☐
Výměna zapalovacích svíček	☐	☐
Výměna vložky vzduchového filtru	☐	☐
Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce	☐	☐
Výměna ozubeného řemene	☐	☐
Výměna naprávací kladky ozubeného řemene	☐	☐
Výměna oleje Haldex spojky	☐	☐
Výměna udržovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik	☐	☐

Razítko servisu SKODA: 70 45 844/11-04 2014

Razítko servisu SKODA: 1000099

Stav km: 46 948

Datum: 21. 1. 2012

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto pořídku potvrzuje zákazník mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Zákazník mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí splněny nebyly, podmínky poskytnutí.

²⁾ Potvrzuje neoprávněnost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně obědy zanesené + strana 15.

Servisní doklady 17