

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Rapid	Model - doplňující informace	1,2 TSI-77KW XENONY
Karoserie	Sedan/limuzína	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	109 300 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	29.10.2014	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 635 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Druhý majitel; NOVÁ TECHNICKÁ KONTROLA V CENĚ VOZIDLA!!!		

KARTA VOZU

Výbava



Airbag 6x, ABS, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla



KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeugdaten:		Fahrzeug-Ident-Nr.: TMBANHNH9E4024319	
Amtl. Kennzeichen: FG 5D 612 (D)		Variante: AACBZB	
Interne Bezeichnung: NH / AMU00003		Version: NFM6FM62U0097P15K	
Fahrzeugtyp: M1 / AA / Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. / Limousine		Zulässige Gesamtmasse: 1635 kg	
Emissionsschlüssel: 35J0		Stand Wegstreckenzähler: 36697 km	
Fahrzeughersteller: SKODA (CZ) / 8004		Erstzulassung / Letzte HU: 29.10.2014 / 05.2017	
Prüfungsergebnis: Ohne Mängel		HU-Plakette: Nächste Untersuchung: 05/2021	

Sehr geehrte(r) Frau Röthling,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

Hinweise:
10158 - Betriebsbremsanlage: Die Abbremsung des Fahrzeugs wurde mittels Bezugsbremskraftverfahren nachgewiesen

Messwerte Betriebsbremse									
Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Vorgabe Bremskraft (daN)	Brems. Anf.	Entspr. Pedalkraft (N)	Achsenanteil (%)	Vorgabe Achsenanteil (%)
1	320	320	0	640	- 1	-1	-	-1	53,2
2	190	190	0	380	- 1	-1	-	-1	16,8

Messwerte Feststellbremse					
Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	180	180	0	360	Nein

Abbr. FBA 22 %

Angaben zu UMA: Datum der Prüfung: 09.05.2019, Kontrollinh.: Nachweis: FS-0-12-1389-01

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.	TMBANENHRE4024319 6	(2) Amtl. Kennzeichen:	FG 50 612 (D)
(3) PTU-Ort:	Großenhain	(4) PTU-Gitarre:	49.35.4341-12.40 Urf
(4) Stand Wegstreckenzähler:	57947 Km	(5) Fahrzeugklasse:	M1 / AA / Fz.2 Pers bef. b. 8 Spl. / Limousine
Fahrzeughersteller:	SKODA (CZ) / R004	Fahrzeugtyp:	NHT / AMJ00003
Variante:	AACBZB	Version:	NFM6FM21009TP15K
Zulassung Gesamtmasse:	1635 kg	Erstzulassung / Letzte HU:	29.10.2014 / 05.2019
Handelsname (D 3):	RAPID	ACs-Prüfziffer:	KeHUqea%

Sehr geehrte(r) Frau Röhling,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel	HU-Plakette: Zugeteilt	(8) Nächste Untersuchung: 05/2023
---------------------------	------------------------	-----------------------------------

(9) Verantwortlicher: Dipl.-Ing. (FH) Falko Hammermüller (90100543)
Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

Tel.: 0173 2064582

Stempel und Unterschrift

F4.20.17 / 21.7.17

1. Exemplar

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:

10160 - Betriebsbremsanlage: Bremswirkung gen. Pkt.6 der HU Bremsrichtlinie ohne Beanstandung

Messwerte Betriebsbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	320	320	0	640	Nein
2	190	190	0	380	Nein

Abbr. BBA: 62,3 %

Messwerte Feststellbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	170	170	0	340	Nein

Abbr. FBA: 20,7 %

Das Ergebnis der UMA entnehmen Sie dem beigefügten UMA-Nachweis mit der Nummer 543.