

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	179 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.4 TSI DSG Comfortline
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	164 226 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace		STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Černá
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení		5	Počet dveří		5
☐ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Airbag 10x , Bi-xenony, El. přední okna, Mlhovky, Palubní počítač, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Tempomat, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů


KARTA VOZU


Fotografie











Service-Merkmal 2

Übersichtlicher Service	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
im Verband	☒	☒	ATF	☒	☒
Interwall-Service (inkl. Motorwechsel)	☒	☒	1200 ^{cc} Öl und Filter	☒	☒
im Verband	☒	☒	Indolgeschalter und -leitungen	☒	☒
Inspektions-Service	☒	☒	Haldex-Kupplung Öl	☒	☒
Bremsschlagdiagnose	☒	☒	Kraftstofffilter	☒	☒
Längst. in Monat vermerkt	☒	☒	Luftfiltereinsatz	☒	☒
Datum:	☒	☒	Reifendruckmessung	☒	☒
km-Stand:	☒	☒	Reifenfällfläche	☒	☒
Rechnungsnummer:	☒	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☒
Reparaturanmeldung	☒	☒	Zahlreihen	☒	☒
Kundenwunsch	☒	☒	Zündkerzen	☒	☒
		(Übersen bitte und auf dem Auftrag vermerken.)			

Service durchgeführt von: 09.04.01
71628

Longlife-Mobilgarantie:

AHT AUTOMATEN GEMIN
Vollständliche Teilwagen
Tel. 031 71 74 00 00
Fax 031 71 74 00 80
Stempel des Vollwagen-Partners

Hell- Nr. 78417
AHT Autoteile Teilwagen
Vollständige 14
Tel. 031 71 74 00 90
Fax 031 71 74 00 80
Stempel des Vollwagen-Partners

Service-Merkmal 4

Übersichtlicher Service	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
im Verband	☒	☒	ATF	☒	☒
Interwall-Service (inkl. Motorwechsel)	☒	☒	1200 ^{cc} Öl und Filter	☒	☒
im Verband	☒	☒	Indolgeschalter und -leitungen	☒	☒
Inspektions-Service	☒	☒	Haldex-Kupplung Öl	☒	☒
Bremsschlagdiagnose	☒	☒	Kraftstofffilter	☒	☒
Längst. in Monat vermerkt	☒	☒	Luftfiltereinsatz	☒	☒
Datum:	☒	☒	Reifendruckmessung	☒	☒
km-Stand:	☒	☒	Reifenfällfläche	☒	☒
Rechnungsnummer:	☒	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☒
Reparaturanmeldung	☒	☒	Zahlreihen	☒	☒
Kundenwunsch	☒	☒	Zündkerzen	☒	☒
		(Übersen bitte und auf dem Auftrag vermerken.)			

Service durchgeführt von: 30.04.2001
95407

Longlife-Mobilgarantie:

AHT AUTOTEILE TEILWAGEN
Vollständige 14
Tel. 031 71 74 00 90
Fax 031 71 74 00 80
Stempel des Vollwagen-Partners

Hell- Nr. 78417
AHT Autoteile Teilwagen
Vollständige 14
Tel. 031 71 74 00 90
Fax 031 71 74 00 80
Stempel des Vollwagen-Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Übersichtlicher Service	Zusatzumfrage
Interwall-Service	Monat: <u>01. Jahr</u> <u>2018</u>
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei <u>105000</u> km (* je nachdem, was zuerst eintritt)
Inspektions-Service	Bremsschlagdiagnose
Monat: <u>01. Jahr</u> <u>2018</u>	Monat: <u>01. Jahr</u> <u>2017</u>
oder bei <u>105000</u> km (* je nachdem, was zuerst eintritt)	

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Übersichtlicher Service	Zusatzumfrage
Interwall-Service	Monat: <u>01. Jahr</u> <u>2022</u>
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei <u>105000</u> km (* je nachdem, was zuerst eintritt)
Inspektions-Service	Bremsschlagdiagnose
Monat: <u>01. Jahr</u> <u>2022</u>	Monat: <u>01. Jahr</u> <u>2020</u>
oder bei <u>105000</u> km (* je nachdem, was zuerst eintritt)	

[illegible]