

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	238 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1,2 TSi LOUNGE 81kW ...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	81 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	170 932 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	05.06.2015	STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 830 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Spotřebitelský úvěr možný; Perfektní stav; SERVISNÍ KNÍŽKA - pravidelný servis + protokoly STK z Německa; výklopné tažné; 2x klíč DO; teď nové 4x kotouče +desky; olej+filtr; novější generace motoru EA211. Dovoz Německo. VIN: WVVZZZAUZGP502765. Záruka PŮVODU a KILOMETRŮ. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu § 1731 a §1732 zákona č. 89/2012 Sb.; Občanského zákoníku. Společnost Balantero s.r.o. si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně.




KARTA VOZU

Výbava


CD přehrávač, Vstup paměťové karty, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Střešní nosič, Mlhovky, Zatmavená zadní skla, Ostřikovače světlometů, Denní svícení, Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Závěsné zařízení v TP, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Multifunkční volant, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Klimatizace dvouzónová, Palubní počítač, Parkovací asistent, Vyjímatelná zadní sedadla, Venkovní teploměr, Isofix, Tažné zařízení, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Senzor tlaku v pneumatikách, Posilovač řízení, El. parkovací brzda, Tempomat, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Senzor stěračů, Start/Stop systém

KARTA VOZU


Fotografie





















VIN: WWWZZZAUZGP502765
cz.cebia.com

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky. Servisní knížka, faktury nebo protokoly STK jsou nafoyceny v inzerátu.



V systému se načítají data z digitálního servisního plánu vozidla (ze systému Erwin).

Pokud je vozidlo starší a nemá elektronickou servisní knihu, pak data k dispozici nemáme (u zahraničních vozidel).

To je případ i uvedeného vozidla.



