

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	98 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI Elegance,klima...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	191 000 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	02.12.2010	STK	01.01.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 591 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,4 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Úvěr možný; Rozvodová sada v 153.000km -07/2023 4x zimní pneu + disky v ceně vozu		

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Mlhovky, Tónovaná skla, Denní svícení, Klimatizace aut. , Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 4x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Posilovač řízení, Tempomat, Parkovací senzory zadní

KARTA VOZU


Fotografie













Údaje o vozidle

Identifikační číslo vozidla

Datum převzetí vozidla 02.12.2010

Popis typu 5454F4 FABIA COM TSI ELE

Převodovka/tak, interiér/výkon motoru/motor MFX 9154 EG 63kW CBZA

Mimořádná výbava

Podpis kupujícího (tj. údaje o majiteli str. 1)

Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Dokumentace předání vozidla

Předprodejní servis

Tato Servisní knížka je platná pro vozidla Fabia a Roomster.

Předání vozidla potvrďte razítkem autorizovaný servisní partner Škoda.

Drive než Vám bylo Vaše vozidlo předáno, prohlédněte si podle směrnice společnosti Škoda Auto tak, abyste byli od prvních kilometrů spokojeni.

Předprodejní prohlídka:

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Píseň

A102275A ŠkodaService®

Razítko servisu Škoda

Datum: 2.12.2010

Příští servisní prohlídka: Stav km: 15 000 km

Datum: 12/2011

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Prodloužená záruka

Prodlouženou záruku poskytl razítkem autorizovaný servisní partner Škoda.

Prodloužená záruka

Razítko servisu Škoda

Potvrzení prodloužené záruky s limitem km

Platnost od:

Servisní doklad

Datum:

Stav km: 30200

Provedeno:

Výměna motorového oleje ano ne ☒ ☐ Prohlídka provedl: **Topinka** Závruka mobility¹⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☐ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☐ ☐

Výměna palivového filtru ☐ ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☐ ☐

Výměna zapalovacích svíček ☐ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☐ ☐

Výměna ozubeného řemene ☐ ☐

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☐ ☐

Příští servisní prohlídka:

Stav km: DLE UKAZATELE

Datum:

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce; pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proškrtněte.

²⁾ Potvrďte neopouštění antikorozní ochrany karoserie; resp. případné závady zaznamenejte → strana 18, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

Servisní doklad

Datum:

Stav km: 61800

Provedeno:

Výměna motorového oleje ano ne ☒ ☐ Prohlídka provedl: **Topinka** Závruka mobility¹⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☐ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☐ ☐

Výměna palivového filtru ☐ ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☐ ☐

Výměna zapalovacích svíček ☐ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☐ ☐

Výměna ozubeného řemene ☐ ☐

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☐ ☐

Příští servisní prohlídka:

Stav km: DLE UKAZATELE

Datum:

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce; pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proškrtněte.

²⁾ Potvrďte neopouštění antikorozní ochrany karoserie; resp. případné závady zaznamenejte → strana 20, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

Servisní doklad

Datum:

Stav km: 92300

Provedeno:

Výměna motorového oleje ano ne ☒ ☐ Prohlídka provedl: **Topinka** Závruka mobility¹⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☐ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☐ ☐

Výměna palivového filtru ☐ ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☐ ☐

Výměna zapalovacích svíček ☐ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☐ ☐

Výměna ozubeného řemene ☐ ☐

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☐ ☐

Příští servisní prohlídka:

Stav km: DLE UKAZATELE

Datum:

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce; pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proškrtněte.

²⁾ Potvrďte neopouštění antikorozní ochrany karoserie; resp. případné závady zaznamenejte → strana 22, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

Servisní doklad

Datum: 9.12.2016 Stav km: 128 405

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: **AUTOSERVIS BICAN s.r.o.**
U Továren 12a
Praha 14 - Hostivař
IČ: 03259269
DIČ: CZ03265269

Servisní prohlídka ☒ Záruka mobility⁴⁾

Kontrola poškození laku karoserie⁵⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Razítko servisu Škoda

Přijetí servisní prohlídky: Stav km: 143 500 Datum: 12.1.2017 (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko neoznačte.

5) Pokud neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 24 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 19.12.2016 Stav km: 133 867

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: **Razítko servisu Škoda**

Použití motorový olej pro servisní intervaly GG1 ☒

Servisní prohlídka ☒ Záruka mobility⁴⁾

Kontrola poškození laku karoserie⁵⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Razítko servisu Škoda

Přijetí servisní prohlídky: Stav km: 148 867 Datum: 19.1.2017 (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko neoznačte.

5) Pokud neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 26 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 23.1.2023 Stav km: 145 043

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: **Razítko servisu Škoda**

Použití motorový olej pro servisní intervaly GG1 ☒

Servisní prohlídka ☒ Záruka mobility⁴⁾

Kontrola poškození laku karoserie⁵⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Razítko servisu Škoda

Přijetí servisní prohlídky: Stav km: Datum: (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko neoznačte.

5) Pokud neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 28 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

rány karoserie
rány, které vyžadují opravu, resp.

Závada zjištěna ☒

Podrobný popis zjištěných závad:
Výměna rozpodu³⁾ přední brzdové kotouče a desky. Výměna vodního terpadla, ~ 19000 Kč.
05/23 (154 000 km) zkouška těsnosti; doplnění klimatizace (chladiivo)
07/23 v 153 000 km výměna 2x dr. dlouhých svíček 20,-

Kontrolu provedl: **Razítko servisu Škoda**

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s rozsahem poškození antikorozní ochrany karoserie a nutností opravy.

Servisní doklad

Datum: Stav km:

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: **olej OW30 ARLEN + filter olejový 600,-**

Použití motorový olej pro servisní intervaly GG1 ☒

Servisní prohlídka ☒ Záruka mobility⁴⁾

Kontrola poškození laku karoserie⁵⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Razítko servisu Škoda

Přijetí servisní prohlídky: Stav km: 157 500 km Datum: 9.10.23 (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko neoznačte.

5) Pokud neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 30 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 02/24 Stav km: 163 000 km

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: **Výměna brzdové kapaliny, výměna svíček a kabelů, oprava zadních brzd - výměna prstíků, levý zadní kolo. Oprava snímače brzd. 4000,-**

Použití motorový olej pro servisní intervaly GG1 ☒

Servisní prohlídka ☒ Záruka mobility⁴⁾

Kontrola poškození laku karoserie⁵⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Razítko servisu Škoda

Přijetí servisní prohlídky: Stav km: 157 000 od koupě Datum: 8. BENZON 10,6 Kč (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko neoznačte.

5) Pokud neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 32 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

opravu, resp.

Ano Ne

Závada zjištěna ☐ ☐

Podrobný popis zjištěných závad:

13.5.24 168000 km
 výměna napínací kladky a
 výměna klíma kompresoru (repas)
 16000 Kč
 naplnění klímy (R134) 1500 Kč

y karoserie

teré vyžadují opravu, resp.

Ano Ne

Závada zjištěna ☐ ☐

Podrobný popis zjištěných závad:

10/24
 Olej + filter ~ 1000,-
 Baterie ~ 1500,-
 Předměrový odpor (topení) 2000,-
 Klapka topení, dem. mont., + táhlo 4000,-

Kontrolu provedl:

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s rozsahem poškození antikoroční ochrany karoserie a nutností oprav.

karoserie

re vyžadují opravu, resp.

Ano Ne

Závada zjištěna ☐ ☐

Podrobný popis zjištěných závad:

07/25 výměna motoru topení 2000,-
 06/25 výměna ložiska 1. pr. kola 2500,-

Kontrolu provedl:

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s rozsahem poškození antikoroční ochrany karoserie a nutností oprav.

