

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	75 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.2i, 44kW, Klima
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	148 179 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace		STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

El. přední okna, Dálkové centrální zamykání, Palubní počítač, CD přehrávač, Originální autorádio, Výškově nastavitelná sedadla, Airbag 4x, ABS, ESP, Isofix

KARTA VOZU

Fotografie





16 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 30.11.2015

km-Stand: 58346

Durchgeföhrt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Leckschäden prüfen¹⁾ ☒ ja ☐ nein

Brennstoffgebietswechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstoffwechsel ☒ ja ☐ nein

Trommel der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Zunderwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfilternadelwechsel ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒ ja ☐ nein

Wischerblätter wechseln ☒ ja ☐ nein

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Datum: 3.12.15

km-Stand: 58466

Service durchgeführt:

Auto Gries
Kfz-Meisterbetrieb
Münauer Straße 46 · 82433 Eschenlohe
Tel. 0 88 24 - 4 52 · Fax 0 88 24 - 14 48
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 58466

Datum: 3.12.15

¹⁾ Bestimmen Sie die Unversehrtheit des Karosseriestatus der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 17, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen¹⁾.

Korro
Zeichne Auslass

Abb. 3 Korro

18 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 28.5.19

km-Stand: 120251

Durchgeföhrt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Leckschäden prüfen¹⁾ ☒ ja ☐ nein

Brennstoffgebietswechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstoffwechsel ☒ ja ☐ nein

Trommel der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Zunderwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfilternadelwechsel ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒ ja ☐ nein

Wischerblätter wechseln ☒ ja ☐ nein

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Datum: 3.12.19

km-Stand: 120251

Service durchgeführt:

Auto Gries
Kfz-Meisterbetrieb
Münauer Straße 46 · 82433 Eschenlohe
Tel. 0 88 24 - 4 52 · Fax 0 88 24 - 14 48
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 120251

Datum: 3.12.19

¹⁾ Bestimmen Sie die Unversehrtheit des Karosseriestatus der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 21, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen¹⁾.

Korro
Zeichne Auslass

Abb. 5 Korro

14 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 15.11.17

km-Stand: 89466

Durchgeföhrt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Leckschäden prüfen¹⁾ ☒ ja ☐ nein

Brennstoffgebietswechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstoffwechsel ☒ ja ☐ nein

Trommel der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Zunderwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfilternadelwechsel ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒ ja ☐ nein

Wischerblätter wechseln ☒ ja ☐ nein

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Datum: 15.11.17

km-Stand: 89466

Service durchgeführt:

Autohaus Heitz
SKODA
Münchener Str. 100a 82467 Garmisch
Tel.: 089 21 931 90 Fax: 089 21 93 18
Skoda Vertrags-Hdl.-Nr.: 5481430
2 Jahre Mobilitätsgarantie
1923771
Kfz-Service-Partner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 89466

Datum: 15.11.17

¹⁾ Bestimmen Sie die Unversehrtheit des Karosseriestatus der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 15, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen¹⁾.

Korro
Zeichne Auslass

Abb. 2 Korro

16 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 6.9.17

km-Stand: 89681

Durchgeföhrt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Leckschäden prüfen¹⁾ ☒ ja ☐ nein

Brennstoffgebietswechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstoffwechsel ☒ ja ☐ nein

Trommel der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Zunderwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfilternadelwechsel ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒ ja ☐ nein

Wischerblätter wechseln ☒ ja ☐ nein

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Datum: 6.9.17

km-Stand: 89681

Service durchgeführt:

Auto Gries
Kfz-Meisterbetrieb
Münauer Straße 46 · 82433 Eschenlohe
Tel. 0 88 24 - 4 52 · Fax 0 88 24 - 14 48
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:


km-Stand: 89681

Datum: 6.9.17

¹⁾ Bestimmen Sie die Unversehrtheit des Karosseriestatus der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 19, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen¹⁾.

Korro
Zeichne Auslass

Abb. 4 Korro



22 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 13.08.2024

km-Stand: 138643

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QCA verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Bremsschleifenwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Tragwerk der hinteren Bremse reinigen	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfilterwechsel	☒	☐
ATF (Öl) in automatischen Getriebe wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	☐
Wischerblätter wechseln	☒	☐

Service durchgeführt:

Murmuhr Str. 46 · 82438 Eschenlohe
Kfz-Werkstatt
Tel.: 08824 452
Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 140000

Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. verrichten Sie eventuelle Schalen ⇒ Seite 23 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.