

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Passat CC	Model - doplňující informace	1,8 TSi Aut klima,...
Karoserie	Sedan/limuzína	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	118 kW
Objem motoru	1798 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	128 000 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	25.06.2009	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Itálie	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 920 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Nehavarované. Zaslání VIN karoserie na vyžádání. 100% garance na původ vozidla a jeho počet ujetých kilometrů.. Garance původu vozidla. Certifikát Cebia. Možnost prohlídky v autorizovaném nebo Vámi vybraném servise; případně Vaším mechanikem u nás na provozovně. Vyřízení leasingu i úvěru ihned na místě. Vyřízení veškerých dokladů k přihlášení vč. STK a emisí na místě. Protiúčet i výměna možná

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, ESP, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU



Fotografie











Fascicolo 1.1 Programma Service

Attrezzatura n° 1

Interventi eseguiti	si	no	Interventi supplementari - sostituzione di:	si	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☐
Mantenimento ordinaria (n° PE: Q02)	☒	☐	Olio e filtro del cambio DSG®	☐	☐
Mantenimento ordinaria (n° PE: Q02/Q02)	☒	☐	Servizi e tubi dell'impianto del gas	☐	☐
Ispezione	☒	☐	Olio della frizione Haldex	☐	☐
Sostituzione del liquido dei freni	☒	☐	Filtro del carburante	☐	☐
Utilizzo di olio motore LongLife	☒	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☒	☐
Data: 18/10/20			Sensori di pressione dei pneumatici	☒	☐
Chilometraggio: 23500			Bombola di sigillante per pneumatici	☒	☐
Numero della fattura:			Cartuccia del filtro antipollvere/antipolline	☒	☐
Si consiglia la riparazione	☐	☐	Cinghia dentata	☐	☐
Intervento effettuato da: BONALDI AUTO S.p.A. CARACAS (MS)			Candele di accensione	☐	☐
Timbro del rivenditore Volkswagen			Garanzia di mobilità LongLife:		

Prossimi interventi di manutenzione

☐ Cambio dell'olio ☐ Lavori supplementari

☐ Manutenzione ordinaria ☐ Mese Anno

Fascicolo 1.1 Programma Service

Attrezzatura n° 3

Interventi eseguiti	si	no	Interventi supplementari - sostituzione di:	si	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☐
Mantenimento ordinaria (n° PE: Q02)	☒	☐	Olio e filtro del cambio DSG®	☐	☐
Mantenimento ordinaria (n° PE: Q02/Q02)	☒	☐	Servizi e tubi dell'impianto del gas	☐	☐
Ispezione	☒	☐	Olio della frizione Haldex	☐	☐
Sostituzione del liquido dei freni	☒	☐	Filtro del carburante	☐	☐
Utilizzo di olio motore LongLife	☒	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☒	☐
Data: 18/10/20			Sensori di pressione dei pneumatici	☐	☐
Chilometraggio: 23500			Bombola di sigillante per pneumatici	☐	☐
Numero della fattura:			Cartuccia del filtro antipollvere/antipolline	☒	☐
Si consiglia la riparazione	☐	☐	Cinghia dentata	☐	☐
Intervento effettuato da: BONALDI AUTO S.p.A. CARACAS (MS)			Candele di accensione	☐	☐
Timbro del rivenditore Volkswagen			Garanzia di mobilità LongLife:		

Prossimi interventi di manutenzione

☐ Cambio dell'olio ☐ Lavori supplementari

☐ Manutenzione ordinaria ☐ Mese Anno

Fascicolo 1.1 Programma Service

Attrezzatura n° 2

Interventi eseguiti	si	no	Interventi supplementari - sostituzione di:	si	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☐
Mantenimento ordinaria (n° PE: Q02)	☒	☐	Olio e filtro del cambio DSG®	☐	☐
Mantenimento ordinaria (n° PE: Q02/Q02)	☒	☐	Servizi e tubi dell'impianto del gas	☐	☐
Ispezione	☒	☐	Olio della frizione Haldex	☐	☐
Sostituzione del liquido dei freni	☒	☐	Filtro del carburante	☐	☐
Utilizzo di olio motore LongLife	☒	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☒	☐
Data: 24/7/20			Sensori di pressione dei pneumatici	☒	☐
Chilometraggio: 37873			Bombola di sigillante per pneumatici	☒	☐
Numero della fattura:			Cartuccia del filtro antipollvere/antipolline	☒	☐
Si consiglia la riparazione	☐	☐	Cinghia dentata	☐	☐
Intervento effettuato da: BONALDI AUTO S.p.A. CARACAS (MS)			Candele di accensione	☐	☐
Timbro del rivenditore Volkswagen			Garanzia di mobilità LongLife:		

Prossimi interventi di manutenzione

☐ Cambio dell'olio ☐ Lavori supplementari

☐ Manutenzione ordinaria ☐ Mese Anno

Fascicolo 1.1 Programma Service

Attrezzatura n° 4

Interventi eseguiti	si	no	Interventi supplementari - sostituzione di:	si	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☐
Mantenimento ordinaria (n° PE: Q02)	☒	☐	Olio e filtro del cambio DSG®	☐	☐
Mantenimento ordinaria (n° PE: Q02/Q02)	☒	☐	Servizi e tubi dell'impianto del gas	☐	☐
Ispezione	☒	☐	Olio della frizione Haldex	☐	☐
Sostituzione del liquido dei freni	☒	☐	Filtro del carburante	☐	☐
Utilizzo di olio motore LongLife	☒	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☒	☐
Data: 16/10/20			Sensori di pressione dei pneumatici	☒	☐
Chilometraggio: 67485			Bombola di sigillante per pneumatici	☒	☐
Numero della fattura:			Cartuccia del filtro antipollvere/antipolline	☒	☐
Si consiglia la riparazione	☐	☐	Cinghia dentata	☐	☐
Intervento effettuato da: BONALDI AUTO S.p.A. CARACAS (MS)			Candele di accensione	☐	☐
Timbro del rivenditore Volkswagen			Garanzia di mobilità LongLife:		

Prossimi interventi di manutenzione

☐ Cambio dell'olio ☐ Lavori supplementari

☐ Manutenzione ordinaria ☐ Mese Anno

Mod. T01E G01E
AUTOREGOLANTE G01-000
P051010E G01-000
DIVERGENTE DX G01-000
HE VSD USPO

Fascicolo 1.1 Programma Service

Attrezzatura n° 5

Interventi eseguiti	si	no	Interventi supplementari - sostituzione di:	si	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☐
Mantenimento ordinaria (n° PE: Q02)	☒	☐	Olio e filtro del cambio DSG®	☐	☐
Mantenimento ordinaria (n° PE: Q02/Q02)	☒	☐	Servizi e tubi dell'impianto del gas	☐	☐
Ispezione	☒	☐	Olio della frizione Haldex	☐	☐
Sostituzione del liquido dei freni	☒	☐	Filtro del carburante	☐	☐
Utilizzo di olio motore LongLife	☒	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☒	☐
Data: 17-08-2020			Sensori di pressione dei pneumatici	☒	☐
Chilometraggio: 90600			Bombola di sigillante per pneumatici	☒	☐
Numero della fattura:			Cartuccia del filtro antipollvere/antipolline	☒	☐
Si consiglia la riparazione	☐	☐	Cinghia dentata	☐	☐
Intervento effettuato da: BONALDI AUTO S.p.A. CARACAS (MS)			Candele di accensione	☐	☐
Timbro del rivenditore Volkswagen			Garanzia di mobilità LongLife:		

Prossimi interventi di manutenzione

☒ Cambio dell'olio ☐ Lavori supplementari

☒ Manutenzione ordinaria ☐ Mese 08 Anno 2022

114.000 Km 06-02-24
2 KIT. AMM. AMT. + ST. BILISTEN 645.
2 KIT. SUP. AMM. AMT. FANOT
2 BILACCI. SOST. AMT. FANOT
CONVERGENZA AMT.
CAMBIA MANTORI POSI.

Fascicolo 1.1 Programma Service

Attrezzatura n° 6

Interventi eseguiti	si	no	Interventi supplementari - sostituzione di:	si	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☐
Mantenimento ordinaria (n° PE: Q02)	☒	☐	Olio e filtro del cambio DSG®	☐	☐
Mantenimento ordinaria (n° PE: Q02/Q02)	☒	☐	Servizi e tubi dell'impianto del gas	☐	☐
Ispezione	☒	☐	Olio della frizione Haldex	☐	☐
Sostituzione del liquido dei freni	☒	☐	Filtro del carburante	☐	☐
Utilizzo di olio motore LongLife	☒	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☒	☐
Data: 02-03-24			Sensori di pressione dei pneumatici	☒	☐
Chilometraggio: 115.853			Bombola di sigillante per pneumatici	☒	☐
Numero della fattura:			Cartuccia del filtro antipollvere/antipolline	☒	☐
Si consiglia la riparazione	☐	☐	Cinghia dentata	☐	☐
Intervento effettuato da: BONALDI AUTO S.p.A. CARACAS (MS)			Candele di accensione	☐	☐
Timbro del rivenditore Volkswagen			Garanzia di mobilità LongLife:		

Prossimi interventi di manutenzione

☐ Cambio dell'olio ☐ Lavori supplementari

☐ Manutenzione ordinaria ☐ Mese Anno

