

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	49 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Polo	Model - doplňující informace	1,2 i CELOROČNÍ PNEU
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	47 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	128 065 km	Rok výroby	2005
Datum první registrace	12.12.2005	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Třetí majitel; !!! NOVÁ STK V CENĚ VOZU !!!			

KARTA VOZU

Výbava


Airbag 4x, ABS, Originální autorádio, Dálkové centrální zamykání, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Nastavitelný volant, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Venkovní teploměr, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









Portadatos del vehículo

WUWZZZ 9N1 5Y143997
9N1 OD4
POLO A04 BASIS
47 56
BME GSB
LC9Z AU
X3B 1AN G01
0GG COD HBP 4KC 4GF 3NB
2PG 01A 01L 0M1
6BB UOC BRE BTC
7R3

3354 DHC

12-4-05

VEI
SPECIALIST
Sello del Servicio Oficial Volkswagen

Información sobre
Primer servicio
Servicio de Inspección

Servicio de Inspección según el indicador de intervalo (como máximo, transcurrirán un año o 15.000 km, lo que ocurra primero). Incluye siempre un Servicio de Cambio de Aceite.

Servicio del líquido de frenos (recomendamos usar sólo líquido de frenos original).

Si se utiliza gasóleo con alto índice de azufre, se recomienda un intervalo de 7.500 km para el cambio de aceite. Consulte en su Servicio Oficial Volkswagen los países en los que el gasóleo contiene un alto índice de azufre.

Si se utiliza carburante biodiésel (BME), se deberá desairar el filtro de combustible cada 15.000 km y sustituirse cada 30.000 km.

En caso de condiciones de uso extremas, es posible que sea necesario un Servicio de Cambio de Aceite antes de cumplirse el intervalo del Servicio de Inspección según el indicador de intervalos de servicio.

Si no se carga o añade aceite de motor de larga duración, rige el Servicio en función

Cuaderno 11 Plan de Asistencia Técnica

Comprobante de inspección 2

Se ha realizado:

SI	No	Trabajos adicionales	SI	No
☒	☐	Cambio del filtro Habitac.	☐	☐
☒	☐	Cambio de bujías	☐	☐
☒	☐	Cambio del cartucho del filtro de aire	☐	☐
☒	☐	Cambio del filtro de combustible	☐	☐
☒	☐	Cambio de la correa dentada del motor	☐	☐
☒	☐	Cambio del filtro de partículas diesel	☐	☐
☒	☐	Cambio del líquido de frenos	☐	☐
☒	☐	Garantía de Movilidad de Larga Duración	☐	☐

Fecha: 06.04.06

Repuestos montados: 06.04.06

Se ha realizado por: U.S. MELZER GMBH

Sello del concesionario Volkswagen

Próximos servicios:

Servicio de Cambio de Aceite	Servicios adicionales
☒ según el indicador de intervalos (límites de servicio)	Mes: Año: o a los: km: (* según lo que antes se cumplió)
☒ a los: km: (* según lo que antes se cumplió)	Mes: Año: o a los: km: (* según lo que antes se cumplió)

24 El Servicio Volkswagen

Cuaderno 11 Plan de Asistencia Técnica

Comprobante de inspección 3

Se ha realizado:

SI	No	Trabajos adicionales	SI	No
☒	☐	Cambio del filtro Habitac.	☐	☐
☒	☐	Cambio de bujías	☐	☐
☒	☐	Cambio del cartucho del filtro de aire	☐	☐
☒	☐	Cambio del filtro de combustible	☐	☐
☒	☐	Cambio de la correa dentada del motor	☐	☐
☒	☐	Cambio del filtro de partículas diesel	☐	☐
☒	☐	Cambio del líquido de frenos	☐	☐
☒	☐	Garantía de Movilidad de Larga Duración	☐	☐

Fecha: 06.04.06

Repuestos montados: 06.04.06



Se ha realizado por: U.S. MELZER GMBH

Sello del concesionario Volkswagen

Próximos servicios:

Servicio de Cambio de Aceite	Servicios adicionales
☒ según el indicador de intervalos (límites de servicio)	Mes: Año: o a los: km: (* según lo que antes se cumplió)
☒ a los: km: (* según lo que antes se cumplió)	Mes: Año: o a los: km: (* según lo que antes se cumplió)

25 El Servicio Volkswagen





Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG
Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation

TÜVRheinland®
FSP

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
Inspection certificate according to directive 2014/45 EU

Ihr Servicebüro:
Thomas-Mann-Str. 16
01219 Dresden
Tel.: 0351/4715643

Untersuchungsbericht:
U81D0323-0

Fahrzeughalter:
Jana Lieschke

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.:	WVWZZZ9NZSY143997 3	(2) Amtl. Kennzeichen:	PIR LH 101 (D)
(3) Prüfart:	0001326R00 / 01844 Neustadt	(3) Prüftermin:	22.05.2021, 10:22 Uhr
(4) Stand Wegstreckenzähler:	113521 Km	(5) Fahrzeugklasse:	01 / 0200 / PERSONENKRAFTWAGEN / GESCHLOSSEN
Fahrzeughersteller:	VOLKSWAGEN-VW / 0803	Fahrzeugtyp:	SN / 6S800V
Variante:	ABS, X01/	Vers. on:	
Zulässige Gesamtmasse:	1550 kg	Erstzulassung / Letzte HU:	12.12.2005 / 03.2019
Handelsname (D.3):	POLO	IKTz-Prüfziffer:	gELMbiLo

Sehr geehrte(r) Frau Lieschke,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel HU-Plakette: Zugeteilt (8) Nächste Untersuchung: 05/2023

(9) Verantwortlicher: Dipl.-Ing. (FH) Lutz Müller (90100547)
Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG