

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	179 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,6 TDi RS Style 77KW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	286 563 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	23.07.2013	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 892 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	3,9 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Garance ujetých kilometrů; Možnost financování; vyřízeno do 30 minut.Stačí Vám 2 doklady totožnosti.; Prohlídka Vaším mechanikem samozřejmostí; Možnost certifikátu Cebia!!!; Předschválení úvěru po telefonu nebo e-mailu!!!;

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Airbag řidiče, Originální autorádio, Bluetooth, CD měnič, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sportovní podvozek, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla


KARTA VOZU

Fotografie











Service-Nachweis	
Datum: 04.12.2017	km-Stand: 81477
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	ja ☒ nein ☐
Inspektion	☒
mit Ölwechsel	☒
mit erweitertem Serviceumfang	☒
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft ¹⁾	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☒
Kraftstofffilterwechsel	☒
Zündkerzenwechsel	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒
Halbex-Kupplung: Ölwechsel	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒
1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE TMB: 767NE8E0020823 1/2.278.907 Service durchgeführt von: Nouverine am Schlagbaum GmbH & Co. KG Kuller Str. 16 · 42651 Solingen ☎ 0212 / 5464-0 · Fax 0212 / 5464-54 Betriebs-Nr. 5324250 Stempel des Fachbetriebs	
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 12/2019	

1) Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
2) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 15.

Service-Nachweis	
Datum: 5.9.16	km-Stand: 61577
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	ja ☒ nein ☐
Inspektion	☒
mit Ölwechsel	☒
mit erweitertem Serviceumfang	☒
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft ¹⁾	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☒
Kraftstofffilterwechsel	☒
Zündkerzenwechsel	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒
Halbex-Kupplung: Ölwechsel	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum:	

1) Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
2) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 15.

Service-Nachweis	
Datum: 10.01.2016	km-Stand: 47380
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	ja ☒ nein ☐
Inspektion	☒
mit Ölwechsel	☒
mit erweitertem Serviceumfang	☒
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft ¹⁾	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☒
Kraftstofffilterwechsel	☒
Zündkerzenwechsel	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒
Halbex-Kupplung: Ölwechsel	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒
1 Jahr Mobilitätsgarantie. TMB: Y67NF 813 002003 1738337 Service durchgeführt von: Nouverine am Schlagbaum GmbH & Co. KG Kuller Str. 16 · 42651 Solingen ☎ 0212 / 5464-0 · Fax 0212 / 5464-54 Betriebs-Nr. 5324250 Stempel des Fachbetriebs	
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 07/2016	

1) Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
2) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 15.

The image shows a blue Castrol Magnatec Edge oil can. A white service sticker is attached to the can, containing the following information:

- Castrol Magnatec Edge
- Titelnummer: 0W-40, 10W-60, 0W-30, 0W-30 LL, 5W-30 C3, 5W-40, Turbo Diesel 5W-40
- Přísti výměna oleje při km 1296480
- ale nejpозději dne 10/16