

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	128 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI, klima,serviska...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	142 861 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	20.08.2010	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Běžová
Provozní hmotnost	1 591 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; Úvěr možný; Kompletní servisní historie v autorizovaném servisu			

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Střešní nosič, Tónovaná skla, Mlhovky, Denní svícení, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Podélný posuv sedadel, Isofix, Airbag 8x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Nastavitelný volant, ABS, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Venkovní teploměr, Tempomat, Posilovač řízení

KARTA VOZU

Fotografie













SERVICEPLAN
Škoda Fabia
Škoda Roomster

SERVICE-HOTLINE
01805-756324830

Skoda Hotline
0800-44 24 244

Datum der Fahrzeugübernahme
200810

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.
TMBJM65J9B3066366 CBZA

Typbeschreibung
5452F4 FABIA COM TSI AMB

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode
MFX 9202 BB 63KW CBZA

Mehr-Ausstattung
EOA 1D0 SSL SRG 1KT 6FF 1AT 3FA
1N2 1NL H1F 4UF 4R2 3NC 4GU 4X3
4A3 8L5 J1P 7AA 8GU 6YO 9AK 8RM
7G0 8DR 8GL 8X0 4K3 B01 G02 GNO
3L3 9P3 Q1A 7X1 9W0 BWD 7A0 3GA
GG1 7M9 L03 7P0 F0A 3S2

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
(Siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

14 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 20.08.2012 km-Stand: 77967

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Bremsschallleistungswechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Trameln der hinteren Bremse reinigen ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfilterersatzwechsel ☐ ja ☒ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Wischerblätter wechseln ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt:

RINDT & GAIDA GMBH
USE-METNER-STR. 1
30966 HEMMINGEN
TEL: 0511 - 4 20 32-0
FAX: 0511 - 4 20 32-10

2 Jahre Mobilitätsgarantie
1463987

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Nach Service-Intervallanzeige
Datum: Nach Service-Intervallanzeige

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden (z.B. Blöße, ...). (Siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1). (Korrosionsschutz der Karosserie prüfen).

16 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 29.09.2012 km-Stand: 37399

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Bremsschallleistungswechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Trameln der hinteren Bremse reinigen ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfilterersatzwechsel ☐ ja ☒ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Wischerblätter wechseln ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt:

ŠKODA
RINDT & GAIDA GMBH
2 Jahre Mobilitätsgarantie
USE-METNER-STR. 1
30966 HEMMINGEN
TEL: 0511 - 4 20 32-0
FAX: 0511 - 4 20 32-10

2236138

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Nach Service-Intervallanzeige
Datum: Nach Service-Intervallanzeige

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden (z.B. Blöße, ...). (Siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1). (Korrosionsschutz der Karosserie prüfen).

18 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 30.08.16 km-Stand: 59 381

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Bremssflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Trummeln der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Wischerblätter wechseln ☒ ja ☐ nein

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt: RINDT & GAIDA GMBH
LISE-METZNER-STR. 1
30968 HERMINGEN
T 0511 42033-0 F 0511 42033-10
www.rindt-gaida.de

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 74658338066866
2822395

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Service-Intervallanzeige
Datum: 01.09.2016

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

20 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 23.08.16 km-Stand: 73 885

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☐ ja ☒ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☐ ja ☒ nein

Bremssflüssigkeitswechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Trummeln der hinteren Bremse reinigen ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Wischerblätter wechseln ☐ ja ☒ nein

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt: FH Langens
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Nach Service-Intervallanzeige
Datum: 01.09.2016

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

22 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 19.11.18 km-Stand: 82 320

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Bremssflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Trummeln der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Wischerblätter wechseln ☒ ja ☐ nein

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt: 2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 74658338066866
2/3.238.662

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Nach Service-Intervallanzeige
Datum: 01.09.2016

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

24 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 27.10.2020 km-Stand: 980066

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Bremssflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Trummeln der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Wischerblätter wechseln ☒ ja ☐ nein

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt: 2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 74658338066866
2/3.425.662

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Nach Service-Intervallanzeige
Datum: 01.09.2016

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

26 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 12/4/2022 km-Stand: 109 023

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Bremssflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Trummeln der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Wischerblätter wechseln ☒ ja ☐ nein

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt: Rindt & Gaida GmbH
Lise-Metzner-Str. 1
30968 Hermingen
T 0511 42033-0 F 0511 42033-10
www.rindt-gaida.de

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 74658338066866
2/3.518.693

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: l. Anzeige
Datum: 01.09.2016

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

28 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 04.02.25 km-Stand: 137881

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Bremssflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Trummeln der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Wischerblätter wechseln ☒ ja ☐ nein

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt: SKODA
Autoservice Rindt & Gaida GmbH
Lise-Metzner-Str. 1, 30968 Hermingen
T 0511 42033-0 F 0511 42033-10
www.rindt-gaida.de

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 74658338066866
2/3.518.693

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 514
Datum: 01.09.2016

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

