

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2,0 TDi DSG 4x4,Servis...
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	220 666 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	26.03.2009	STK	01.04.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Leasing možný; Spotřebitelský úvěr; Serviska - Nové Rozvody při 176 tis. km; dovoz D po 1. Majiteli; NEHAVAROVÁNO - Originální lak; Automatická převodovka; Originál ALU kola; Pohon 4x4; Parkovací senzory; Vyhřívaná sedadla; Multifunkční volant; Tempomat; Automatické parkování; 4x El.okna; Climatronic; Isofix; El.zrcátka s vyhříváním; ABS+ASR+ESP; Klimatizovaná příhrádka; Deaktivace Airbagu Spolujezdce___Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu § 1731 a §1732 zákona č. 89/2012 Sb.; Občanského zákoníku. Společnost Autobazar AutoDEL s.r.o. si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, Alarm, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie


















Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service (PB-Nr.: Q01)	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service (PB-Nr.: Q02)	☐	☐	DSG [®] , Öl und Filter	☐	☐
Inspektions-Service (PB-Nr.: Q03/Q02)	☐	☐	Endgabelständer und -leitungen	☐	☐
Bremsschleifengleichgewicht	☐	☐	Haldex-Kupplung Öl	☐	☐
LongLife-Motorköhl	☐	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Datum: 07.02.11			Luftfiltereinheit	☐	☐
km-Stand: 24701			Beifriedrichsventile	☐	☐
Rechnungsnummer:			Beifriedrichsflache	☐	☐
Reparaturempfehlung	☐	☐	Staub- und Pollenfiltereinheit	☐	☐
			Zahnräder	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH, Am Durlacher Tor 76131 Karlsruhe, Tel. 0721-3840-0

Ihre nächsten Service-Ergebnisse

Service	Monat	km
Ölwechsel-Service	02	13
Intervall-Service	02	13
Inspektions-Service	02	13
Bremsschleifengleichgewicht	02	13
LongLife-Motorköhl	02	13

20 Der Volkswagen Service

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service (PB-Nr.: Q01)	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service (PB-Nr.: Q02)	☐	☐	DSG [®] , Öl und Filter	☐	☐
Inspektions-Service (PB-Nr.: Q03/Q02)	☐	☐	Endgabelständer und -leitungen	☐	☐
Bremsschleifengleichgewicht	☐	☐	Haldex-Kupplung Öl	☐	☐
LongLife-Motorköhl	☐	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Datum: 04.03.13			Luftfiltereinheit	☐	☐
km-Stand: 54524			Beifriedrichsventile	☐	☐
Rechnungsnummer:			Beifriedrichsflache	☐	☐
Reparaturempfehlung	☐	☐	Staub- und Pollenfiltereinheit	☐	☐
			Zahnräder	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH, Am Durlacher Tor 76131 Karlsruhe, Tel. 0721-3840-0

Ihre nächsten Service-Ergebnisse

Service	Monat	km
Ölwechsel-Service	03	15
Intervall-Service	03	15
Inspektions-Service	03	15
Bremsschleifengleichgewicht	03	15
LongLife-Motorköhl	03	15

22 Der Volkswagen Service

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service (PB-Nr.: Q01)	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service (PB-Nr.: Q02)	☐	☐	DSG [®] , Öl und Filter	☐	☐
Inspektions-Service (PB-Nr.: Q03/Q02)	☐	☐	Endgabelständer und -leitungen	☐	☐
Bremsschleifengleichgewicht	☐	☐	Haldex-Kupplung Öl	☐	☐
LongLife-Motorköhl	☐	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Datum: 20.01.15			Luftfiltereinheit	☐	☐
km-Stand: 117055 km			Beifriedrichsventile	☐	☐
Rechnungsnummer: 039847			Beifriedrichsflache	☐	☐
Reparaturempfehlung	☐	☐	Staub- und Pollenfiltereinheit	☐	☐
			Zahnräder	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH, Am Durlacher Tor 76131 Karlsruhe, Tel. 0721-3840-0

Ihre nächsten Service-Ergebnisse

Service	Monat	km
Ölwechsel-Service	01	17
Intervall-Service	01	17
Inspektions-Service	01	17
Bremsschleifengleichgewicht	01	17
LongLife-Motorköhl	01	17

24 Der Volkswagen Service

Heft 1.1 Serviceplan

Sonstige Eintragungen der Werkstatt

In diesen Nachweisdokumenten kann Ihr Volkswagen Partner Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfragen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Service-Arbeiten an der Klimaanlage, Umkodierung des LongLife-Service auf den zeit- oder lauffleistungsbasis Service).

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand:	Datum:	Bemerkungen:
76881	17.03.14	
9729		
113239	13.01.17	
2327		

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

25 Der Volkswagen Service

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 7

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service (PB-Nr.: Q01)	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service (PB-Nr.: Q02)	☐	☐	DSG [®] , Öl und Filter	☐	☐
Inspektions-Service (PB-Nr.: Q03/Q02)	☐	☐	Endgabelständer und -leitungen	☐	☐
Bremsschleifengleichgewicht	☐	☐	Haldex-Kupplung Öl	☐	☐
LongLife-Motorköhl	☐	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Datum: 05.06.18			Luftfiltereinheit	☐	☐
km-Stand: 141267			Beifriedrichsventile	☐	☐
Rechnungsnummer: 13549			Beifriedrichsflache	☐	☐
Reparaturempfehlung	☐	☐	Staub- und Pollenfiltereinheit	☐	☐
			Zahnräder	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH, Am Durlacher Tor 76131 Karlsruhe, Tel. 0721-3840-0

Ihre nächsten Service-Ergebnisse

Service	Monat	km
Ölwechsel-Service	06	20
Intervall-Service	06	20
Inspektions-Service	06	20
Bremsschleifengleichgewicht	06	20
LongLife-Motorköhl	06	20

26 Der Volkswagen Service

Kopie first Service keft

Autohaus Leicht GmbH

TR09029
Volkswagen Tiguan

Autohaus Leicht

FRAU
ANNE ROSE SCHRIMM-LANG

ROHRÄCKERWEG 21

76327 PFINZTAL

Service

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG/RECHNUNG NR. 049357

Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben

Telefon
07 43 34 22 25

Telefax
07 43 34 22 26

www.autohausleicht.de

Rechnungs-Nr.:
136 64408

Auftrags-Nr.:
60063-1

Datum:
03.03.21

Kunden-Nr.:
5767

Abnehmer-Gr.-N.
8020 48705

Arbeits- Kennzeichen	Typ/Modell	Fahrzeug-Ident-Nr.	Zulassungstag	Annahmetag	Km/Stand	KD-Meister
KA-LL 1956	5N1243	WVGZZZNZ9W092340	26.03.09	24.02.21	176845	SM

15245534 ZAHNRIEMEN ERSETZT

15271950 SPANNROLLE AUS- U. EINGEBAUT

99999999 WASSERPUMPE ERSETZT

03L 121 011 G 1 PUMPE

03L 198 119 E 1 Rep. Satz

3CO 898 380 1 DICHT. SATZ

G 012 DS 2 G13++ FRO.

287,10

9,90

39,60

90,16

456,59

9,65

29,90

Vielen Dank für Ihren Besuch und Ihr Vertrauen in unser Haus.

Wir freuen uns über eine 5 Sterne Bewertung, wenn Sie mit unserem Service zu 100% zufrieden waren. Wir bitten Sie aber auch, uns Ihre Anregungen und Kritik mitzuteilen.

Gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr Team vom Autohaus Leicht.

Rechnungsbetrag zahlbar innerhalb 10 Tagen

Begleichen Sie bitte folgenden Betrag : 1098,20 EURO. *

cebia

VIN: WVGZZZNZ9W092340

cz.cebia.com

Výpis z historie vozidla

Číslo kopie pro opakovaný výpis: 4394110083

Datum aktivace kopie: 30.06.2025 13:11:53

Platnost do: 30.07.2025 13:11:53

1. Základní údaje o vozidle

VIN: WVGZZZNZ9W092340

Typové označení: VCU 1000000000

Model: TIGUAN

Typ motoru: 1500 TSI

Výkon: 120 kW

2. Kontrola najetých kilometrů

Průběh vývoje výkonu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informací systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda výstup je podobný se stavem tachometru v reálu.

Doplnění:

V systému nemají být k dispozici žádný záznamy stavu tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud v vozidle není připojená současně celá historie kilometrů jezdby, v Cebe, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také u servisní služby, nebo vozidla nechat zkontrolovat v autorizovaném autorizátoru. Tento postup doporučujeme předejít v vozidle, kde je montáž tachometru (nový) ještě dříve než jeho výpis.

0 Cebe

Dokument vygenerován 30.06.2025 14:16

Stránka 1 z 1 / 11

cebia

VIN: WVGZZZNZ9W092340

cz.cebia.com

2025 06/03/25

Průběh kopie

4. Kontrola poškození

Některé nalezené stopy o poškození

V databázi poškozených vozů z více než 10 let (tj. od 2010) žádný záznam žádných událostí nalezených stopy o poškození zprůvoznění vozidla.

Upozornění: V systému nemají být k dispozici informace o všech poškozených vozidlech, některé body nejsou hlášeny profilováním, nebo nejsou v databázi zprůvoznění záznamů. Doporučujeme také provést prohlídku vozidla, včetně a pomocí kvalifikovaného mechanika nebo se sami vybraným servisem. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyřešit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

V aktuální dostupných databázích

Soubor informací měl pouze informační charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou dostupné v online dostupných databázích jednotlivých zemí a mohou být v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebe nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto údajů, stejně jako nezávislost, či absence jakýchkoli dalších záznamů vozidla.

Z těchto důvodů nemůže Cebe odpovědnost za případné body vozidla v důsledku výše uvedené informace. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jeho cestu, případně si vyžádat odpovědnější záznam od poskytovatele.

Stát	Stav (0, 1, 2, 3, 4, 5)
Alžírsko - Police	NE - není evidováno jako odcizené
Česko - Police	NE - není evidováno jako odcizené
Maďarsko - Police	NE - není evidováno jako odcizené
Rumunsko - Police	NE - není evidováno jako odcizené
Slovensko - Police	NE - není evidováno jako odcizené
Ukrajina - Police	NE - není evidováno jako odcizené
Kanada - Police	NE - není evidováno jako odcizené
Společnost - Databáze problémů	NE - není evidováno jako odcizené
Společnost - Databáze	NE - není evidováno jako odcizené

0 Cebe

Dokument vygenerován 30.06.2025 14:16

Stránka 1 z 1 / 11

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz

11/11