

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1.6 MPI Velmi pěkný
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	75 kW
Objem motoru	1595 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	189 000 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	11.06.2009	STK	06.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Velmi dobrý stav , Servisní kniha + doklady Dekra , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











Abb. 1
 ① Fahrzeug-Identifizierungsnummer
 ② Fahrzeugtyp, Motorleistung



Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 9

Durchgeführt wurde	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Interval-Service (PR-Nr.: QG01)	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☒
Interval-Service (PR-Nr.: QG02)	☐	☐	Erdschaltbehälter und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☐	Halbes Kupplungs-Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 13.05.2012			Reifendrucksensoren	☐	☒
Km-Stand: 160004 km			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Reparaturempfehlung:	☐	☐	Zahnriemen	☐	☒
	☐	☐	Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von: *Autoservice Beyer*

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service	Zusatzumfang
☐	Monat Jahr*
☐	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige
☐	Inspektions-Service
☐	Monat Jahr*
☐	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Service-Nachweis 11

Durchgeführt wurde	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Interval-Service	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☒
Interval-Service (PR-Nr.: QG01)	☒	☐	Erdschaltbehälter und -leitungen	☐	☒
Interval-Service (PR-Nr.: QG02)	☐	☐	Halbes Kupplungs-Öl	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Reifendrucksensoren	☐	☒
Datum: 20.09.24			Reifenfüllflasche	☐	☒
Km-Stand: 178742 km			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Rechnungsnummer:			Zahnriemen	☐	☒
Reparaturempfehlung:	☐	☐	Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von: *Autoservice Beyer*

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service	Zusatzumfang
☐	Monat Jahr*
☐	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige
☐	Inspektions-Service
☐	Monat Jahr*
☐	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)

RD

Bericht Nr. : D-10520750229001

Prüfziffer iKFZ : UdPKp4dU

(1) Fz-Ident.-Nr. : WVGZZ1TZA004216

(2) Amtl. Kennz. : D BLK C34

(3) Ort, Datum : Lützen, 02.10.2023

(4) km-Stand : 171000

(5) Fz-Art : Fz z. Pers bef.b. 8 Spl. M1

(7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel AC

(8) Nächste HU : Oktober 2025

HU-Plakette

Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN-VW 0603

Fz-Typ : 1T ABH00048

Erstzulassung : 11.06.2009

zGM / zAL [kg] : 2090

Letzte HU : 09.2021

Auftrags-Nr./Intern : 02.10.2023, 10:06 Uhr

Ende der HU

VO mit einer Abgasuntersuchung - Ottomotor

CEU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Ende,

Zeitpunkt keine Mängel festgestellt

Autoservice Beyer

Sorbenhaus 40

06686 Lützen OT Gerstewitz

0162 42 92 323 und 034441 92564

Email: ah-bp@hotmail.de

RECHNUNG 972801 vom : 10.08.2017

Kunden-Nr. : 13164

Auftrags-Nr. : 973217 Debitor: 13164

chern/Gröbitz vom : 10.08.2017

Amtl. KZ : BLK C 34

Ident-Nr. : 004216

Modell : Touran 1T 1595 75KW Benzin

Erst.Zul. : 11.06.2009 KM-Stand: 109466

Kunden-Berater:

Seite 1

Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis	Gesamt/EUR
Ihnen nachfolgende Positionen:				
Motor-Code:				
BA: 0603ABH	1	St	96.50	96.50
VO mit Abgasuntersuchung	1	St	10.00	10.00
Werkstatt				

Ihnen eine gute Fahrt!

Untersuchungsbericht D-10283850309001 vom 10.08.2017

TUV NORD Mobilität

Erstzulassung : 11.06.2009

Letzte HU : 07.2015

Auftrags-Nr./Intern : 109480

km-Stand : 2090

zGM / zAL [kg] : WVGZZ1TZA004216

Fz-Ident.-Nr. : Fz z. Pers bef.b. 8 Spl. M1

Fz-Art : Kombilimousine TÜV®

Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN-VW 0603

Fz-Typ : 1T ABH00048

Ende der HU : 10.08.2017, 10:47 Uhr

gasuntersuchung - Ottomotor mit OBD

Nächste HU : 08.2019

HU-Plakette : ja

Kunde,

Zeitpunkt keine Mängel festgestellt

