

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	135 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	combi 2,0 TDi Ambiente
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	276 429 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	27.09.2010	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 010 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Komisní prodej. Vozidlo stojí zaparkované v našem autobazaru. K vozidlu druhá sada originálních ALU kol se zánovními zimními pneumatikami. Nová TK.			

KARTA VOZU

Výbava

Tempomat, Tažné zařízení, Multifunkční volant, El. přední okna, Parkovací senzory zadní, Airbag 6x, Senzor tlaku v pneumatikách, ABS, ESP, Protiprokluzový systém kol (ASR), Deaktivace airbagu spolujezdce, Satelitní navigace, CD přehrávač, Palubní počítač, Dálkové centrální zamykání, Originální autorádio, Výškově nastavitelná sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Mlhovky, Imobilizér, Isofix

KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. 

Typbeschreibung: **175235 OCT.COM CR AMB**

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode: **LHD 9156 CS 103KW CFHC**

Mehr-Ausstattung:

EOA 1D0 SSL SRG 1KS 6FB 1AT 3FA
1N3 INN H6S 4UF 4R4 3KD 3GT 4X3
4A3 BL5 JON 7AA 8GU 6YO 9AP BRM
7T2 BAY BGL 8X0 4K3 B01 G07 GN2
3L3 9P1 7X1 9ZU 8WB 7A0 3GA
001 7MG L07 7P4 F0A 3S2 2UA

Datum der Fahrzeugübernahme: **27.09.10**

Autohaus Ostermaier GmbH
84307 Eggenfelden
Skoda-Servicepartner
Hdl.-Nr. 52 124 90

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

Leasing-Vertrags-Nr. 4955634

Service-Nachweis

Datum: **13.10.11** km-Stand: **31.173**

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☒ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

SKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie
Autohaus Ostermaier GmbH
84307 Eggenfelden
Skoda-Servicepartner
Hdl.-Nr. 52 124 90

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: **14.11.** km-Stand: **61803**

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☒ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☒ ja ☐ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

SKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie
Autohaus Ostermaier GmbH
84307 Eggenfelden
Skoda-Servicepartner
Hdl.-Nr. 52 124 90

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: **2.12.13** km-Stand: **93286**

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

SKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie
Autohaus Ostermaier GmbH
84307 Eggenfelden
Skoda-Servicepartner
Hdl.-Nr. 52 124 90

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *laut Anzeige* Datum: *12.11* (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: **7.01.15** km-Stand: **124471**

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

SKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie
Autohaus Ostermaier GmbH
84307 Eggenfelden
Skoda-Servicepartner
Hdl.-Nr. 52 124 90

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *laut Anzeige* Datum: *01.12.14* (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: **15.01.2016** km-Stand: **155.792**

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

SKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie
TMB: HE 612032034516
2652404
SAD 51961835 Stand 03/2015

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *lt. Anzeige* Datum: *01.12.14* (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 25

Klimaanlage-Service

Datum: 12.09.2018 km-Stand: 186550

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel vom Kunden ☒ ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ☐

Inspektions-Service ☒ ☐

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ☒ ☐

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ☒

Alle 60 000 km ☐ ☒

Alle 90 000 km ☒ ☐

Zündkerzenwechsel ☒ ☐

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ☐

Kraftstofffilterwechsel ☒ ☐

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Se: SKODA Autostar Schandl GmbH
SKODA Vertragshändler
Leibner Straße 96
03494 Weiden
Telefon 03494 6299-0
F 03494 6299-9
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: HE612032034516
2/3.054.047

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige
Datum: 07/2020
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 27

Klimaanlage-Service

Datum: 20.02.2020 km-Stand: 207.047

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ☒ ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ☐

Inspektions-Service ☒ ☐

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ☒ ☐

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☒ ☐

Alle 60 000 km ☐ ☒

Alle 90 000 km ☐ ☒

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Se: SKODA Autostar Schandl GmbH
SKODA Vertragshändler
Leibner Straße 96
03494 Weiden
Telefon 03494 6299-0
F 03494 6299-9
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: HE612032034516
2/3.283.412

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige
Datum: 02/2021
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 29

Klimaanlage-Service

Datum: 04.04.2022 km-Stand: 221736

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ☒ ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ☐

Inspektions-Service ☐ ☐

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ☒ ☐

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ☒

Alle 60 000 km ☒ ☐

Alle 90 000 km ☐ ☒

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ☐

Kraftstofffilterwechsel ☒ ☐

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Service durchgeführt: Land- und Fahrzeugtechnik GmbH
OT Priorau
Raguhnner Straße 6a
06779 Raguhn-Jeßnitz
Telefon 034906 20342
Telefax 034906 20387
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige
Datum: 04/24
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 31

Klimaanlage-Service

Datum: 27.04.23 km-Stand: 230684

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ☒ ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ☐

Inspektions-Service ☐ ☐

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ☐ ☐

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☒ ☐

Alle 60 000 km ☐ ☒

Alle 90 000 km ☐ ☒

Zündkerzenwechsel ☐ ☐

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ☐

Kraftstofffilterwechsel ☒ ☐

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Service durchgeführt: Land- und Fahrzeugtechnik GmbH
OT Priorau
Raguhnner Straße 6a
06779 Raguhn-Jeßnitz
Telefon 034906 20342
Telefax 034906 20387
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige
Datum: 06/25
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.