

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Ibiza	Model - doplňující informace	1,4MPi 63kW Serv.kn!
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	94 011 km	Rok výroby	2008
Datum první registrace		STK	01.04.2026

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Zelená
Provozní hmotnost	1 526 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Velice pěkný vůz s nízkým nájezdem kilometrů - 94000 km !!! K vozu servisní kniha + dokladovatelný vývoj kilometrů ! Rozvody měněny před 15 000 km ! Spolehlivá motorizace 1; 4 MPi + 2 x klíč .			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizovaná přihrádka, El. přední okna

KARTA VOZU

Fotografie









20 Doklad o vykonaní servisnej kontroly

Doklad o vykonaní servisnej kontroly

Dátum: 10.12.2019 Stav km: 8740

Úkon vykonaný:	áno	nie
Servisná kontrola	☒	☐
Servisná kontrola s doplnkovými úkonmi:		
Km	☐	☒
Roky	☐	☒
Kontrola brzdovej kúpaliny	☐	☒
Výmena ozubeného remeňa	☐	☒
Výmena vložky vzduchového filtra	☐	☒
Odporúčané opravy	☐	☒

Ak je potrebné na Vašom vozidle vykonať nejakú servisnú prácu, doporučujeme vždy navštíviť autorizovaný servis značky SEAT. Bôlesným dohľadovaním nasledujúceho Plánu kontrol a udržiav zabezpečíte vysokú hodnotu Vášho vozidla.

☒ = vykonané

Servisná prehliadka vykonaná

 AUTONOVA
 Priem. areál Východ
 058 01 POPRAD
 43 02 (pečať)
 autorizovaného servisu značky SEAT

Nasledujúca servisná kontrola:
 Dátum: 12/2020
 Km: 23 000
 (podľa toho, čo nastane skôr)

22

Doklad o vykonaní servisnej kontroly

Doklad o vykonaní servisnej kontroly

Datum: 28. AUG. 2012

Ukon vykonany: ano nie

Servisná kontrola ☒ ☐

Servisná kontrola s doplnkovými úkonmi:

Km ☐ ☒

Práky ☒ ☐ *práky vymenované v servisnej knihe*

Kontrola brzdovej kaspalky + údržba ☒ ☐

Výmena ozubeného reťaza ☐ ☒

Výmena vložky vzduchového filtra + *práky vymenované v servisnej knihe* ☒ ☐

Odpovedané opravy ☐ ☒

Ak je potrebné na Vašom vozidle vykonať nejaké servisné práce, doporučujeme vidieť navštíviť autorizovaný servis značky SEAT, Dokladom dodržiavame nasledujúceho Plánu kontrol a údržby zabezpečíte vysokú hodnotu Vašho vozidla.

✓ = vykonané

Stav km:

22447

Servisná prestávka vykonaná

SEAT

AUTONOVA

Prism, Bratislava

088 4-ROPRAD

43 025

pečiatka
autorizovaného servisu značky SEAT

Nasledujúca servisná kontrola:

Datum:

28.08.2013

Km:

32447

(podľa toho, čo nastane skôr)

24 Doklad o vykonání servisní kontroly

Doklad o vykonání servisní kontroly

Datum: 13.09.2012

Ukon vykonání:

ano

ne

Servisní kontrola

☐

☐

Servisní kontrola s doplňkovými ukončení:

Km

☒

☐

Roky

☒

☐

Kontrola brzdové kapaliny

☒

☐

Výměna ovládacího remeška

☐

☐

Výměna vložky vzduchového filtra

☒

☐

Doporučené opravy

☐

☐

Ak je potřebné na Vašem vozidle vykonat nějaké servisné práce, doporučujeme vždy navištívať autorizovaný servis značky SEAT. Dôkladným dodržiavaním nasledujúceho Plánu kontroly a údržby zabezpečíte vysokú hodnotu Vášho vozidla.

✓ = vykonané

Stav km:

25000

1. etapa (km) nie súvisí
+ obj. 1611 + 6512 SW-10

Servisní prehládka vykonaná

pečiatka
autorizovaného servisu značky SEAT

Nasledujúca servisná kontrola:

Datum:

13.09.2012

Km:

33000 km

(podľa toho, čo nastane skôr)

Doklad o vykonaní servisnej kontroly

Dátum: 11/01/2022 Stav km: 79200

Úkon vykonaný: ☒ áno ☐ nie

Servisná kontrola ☒ ☐

Servisná kontrola s doplnkovými úkonmi:

Km ☒ ☐

Roky ☒ ☐

Kontrola brzdovej kvapaliny ☒ ☐

Výmena ozubeného remeňa ☐ ☒

Výmena vložky vzduchového filtra ☐ ☒

Odporúčane opravy ☐ ☒

Ak je potrebné na Vašom vozidle vykonať nejaké servisné práce, doporučujeme vždy navštíviť autorizovaný servis značky SEAT. Dôkladným dodržiavaním nasledujúceho Plánu kontrol a údržby zabezpečíte vysokú hodnotu Vášho vozidla.

✓ = vykonané

Servisná prehliadka vykonaná: RF Auto servis

pečiatka autorizovaného servisu značky SEAT

Nasledujúca servisná kontrola:

Dátum: 15.04.2022

Km: 80000

(podľa toho, čo nastane skôr)

úkon: kontrola + výmena vzduchového filtra + výmena brzdovej kvapaliny + výmena vložky vzduchového filtra + výmena remeňa

Doklad o vykonaní servisnej kontroly

Dátum: 17/01/2023 Stav km: 87427

Úkon vykonaný: ☒ áno ☐ nie

Servisná kontrola ☒ ☐

Servisná kontrola s doplnkovými úkonmi:

Km ☒ ☐

Roky ☒ ☐

Kontrola brzdovej kvapaliny ☒ ☐

Výmena ozubeného remeňa ☐ ☒

Výmena vložky vzduchového filtra ☐ ☒

Odporúčane opravy ☐ ☒

Ak je potrebné na Vašom vozidle vykonať nejaké servisné práce, doporučujeme vždy navštíviť autorizovaný servis značky SEAT. Dôkladným dodržiavaním nasledujúceho Plánu kontrol a údržby zabezpečíte vysokú hodnotu Vášho vozidla.

✓ = vykonané

Servisná prehliadka vykonaná: RF Auto servis

pečiatka autorizovaného servisu značky SEAT

Nasledujúca servisná kontrola:

Dátum: 22/05/2023

Km: 92427

(podľa toho, čo nastane skôr)

úkon: kontrola + výmena vzduchového filtra + výmena brzdovej kvapaliny + výmena vložky vzduchového filtra + výmena remeňa

Doklad o vykonaní servisnej kontroly

Dátum: 19/01/2024 Stav km: 92500

Úkon vykonaný: ☒ áno ☐ nie

Servisná kontrola ☒ ☐

Servisná kontrola s doplnkovými úkonmi:

Km ☒ ☐

Roky ☒ ☐

Kontrola brzdovej kvapaliny ☒ ☐

Výmena ozubeného remeňa ☒ ☐

Výmena vložky vzduchového filtra ☒ ☐

Odporúčane opravy ☐ ☒

Ak je potrebné na Vašom vozidle vykonať nejaké servisné práce, doporučujeme vždy navštíviť autorizovaný servis značky SEAT. Dôkladným dodržiavaním nasledujúceho Plánu kontrol a údržby zabezpečíte vysokú hodnotu Vášho vozidla.

✓ = vykonané

Servisná prehliadka vykonaná: RF Auto servis

pečiatka autorizovaného servisu značky SEAT

Nasledujúca servisná kontrola:

Dátum: 28/01/2025

Km: 102500

(podľa toho, čo nastane skôr)

úkon: kontrola + výmena vzduchového filtra + výmena brzdovej kvapaliny + výmena vložky vzduchového filtra + výmena remeňa