

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	469 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Ateca	Model - doplňující informace	1.4TSi LED Navi Kamera...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	99 206 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	09.08.2018	STK	05.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Model XCELLENCE - 110 KW - 150 PS - do provozu 9.8.2018 - 99 206 km - full LED světlomety - orig. satelitní navigace - automatická klimatizace - adaptivní tempomat - automatické parkování - příjem rádia DAB - android auto + apple car - hlídání jízdních pruhů + jízdních pruhů - keyless-go - parkovací kamera 360° - bluetooth - 2* klíč, orig. AL. kola 18", zimní pneu, servisní knížka, pravidelný servis, poslední záznam 2/2025 při 89 825 km. PERFEKTNÍ STAV. V případě zájmu naleznete kompletní informace včetně fotodokumentace přímo na našich stránkách AUTO-RE.

KARTA VOZU

Výbava

360° monitorovací systém (AVM), ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 6x, Android Auto, Apple Car Play, Automatické svícení, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování jízdního pruhu, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie











Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 20.01.10

Km: 11684

Rechnungsnummer:

Reparaturverpflichtung

Service durchgeführt von:

SEAT Mobilitäts Service

Gültig ab:

bis: nächste Inspektion

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum:

Km: 14. Anzeige

(was zuerst eintrifft)

Minimals:

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Service-Nachweise	JA	NEIN
Langstrecke Service	☒	☐
Zur oder lauffertigungsfähiger Service	☐	☒
Ölwechsel Service	☐	☒
Inspektion	☒	☐
Ölwechsel	☒	☐
Wasserwechsel	☒	☐
Zweitschleifen	☒	☐
Staub- und Pollenfilter	☐	☒
Luftfilter	☒	☐
Kohlensäurefilter	☒	☐
Zündkerzen	☒	☐
Brennstoffsystem	☒	☐
250% Öl und Filter	☒	☐
ATF	☒	☐
HALDEX Kupplung (Öl)	☒	☐
Gasfilter und -schläuche	☒	☐
Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)	☒	☐
Zahnriemen	☒	☐

Scheffler GmbH & Co. KG
Kellberger Straße 83 • 56737 Mayen
Tel. 02651 961340 • Fax 02651 9611-70







