

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Transporter	Model - doplňující informace	1,9 TDI 9 MÍST WEBASTO...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	75 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	330 050 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	23.09.2009	STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	2 800 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	8,8 l		
Počet míst k sezení	9	Počet dveří	4
☐ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Třetí majitel; 2 x klíče od vozidla; dovoz z Německa v roce 2/2019 - v ČR jediný majitel; letní pneu na vozidle + sada zimních pneumatik na plechových discích v ceně vozidla; nový nástřik dutin + spodku vozidla; nové vstřikovače + GO hlavy válců; kilometry doloženy protokolem z MDČR


KARTA VOZU

Výbava

Airbag 2x, ABS, Originální autorádio, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie














Fahrzeugdatenträger

1	WV2ZZZ7H z 9H156099	☐
2	7HB 172	☐
3	TRANSPORTER KOMBI KR 75 KW TD1985 BR5-	☐
4	JQT LD50 0000 0000 CS	☐

X10	B8A	C10	00C	H0X	J0N	D6L	
-	1AK	102	2P0	1NE	5RG	SSL	T23
3S0	3UB	GG1	-	BYG	GGL	GL8	
				-	1BA	70G	
0E1	-	4UE	4X0	4R1	4K1	N5A	5TC
BRD	2UB	E0A	2V1		0JC	0YE	
1D0	ABB	BBB	UA4		3L0	4A0	BN1

Abb. 1

- ① Fahrzeug-Identifizierungsmittel
- ① Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebecharakteristika
- ① Motorlebensdauer, Getriebelebensdauer, Lebensdauer, Lebensdauer
- ① Motorlebensdauer, Getriebelebensdauer, Lebensdauer, Lebensdauer

Datum der Auslieferung: 09. Sep. 2000

- 104 -
Übergabespektiv
Werk/Wolfsburg
Stempel des
Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Service-Information

Fahrzeugdaten

Modell:	75
amtliches Kennzeichen:	
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	7HE9H-156
Tag der Erstzulassung bzw. Auslieferung:	
bestimmter Volkswagen-Verkaufsförderer:	
Im Auftrag von KD-Werkstatt Wolfsburg	

Service-Bezeichnung:

Werkstoff:

Erfolgreich Identifizierung von Dokumenten und Fahrzeugzugehörigkeit

Dieses Fahrzeug lagte bei:
Hofstadt, 10. September

Eine Schlüssel

Zwei Schlüssel

Die Funktion aller Schlüssel wurde geprüft

Ort:

Datum:

Unterschrift des Fahrzeughalters

Serviceplan

Serviceplan

Service-Nachweis 1	ja	nein	Zusatzarbeiten:	ja	nein
Durchgeführt wurde:			Geräteprüfung bei Caddy	☐	☐
Ölwechsel-Service	☐		Kurbelwellen-Wechsel	☐	☐
Intervall-Service	☐		Trennmolekulare Kupplung	☐	☐
Inspektions-Service	☐		Freiluft-Wechsel	☐	☐
Bremsschleifen Wechsel	☐		Zahnräder, Spannmutter-Wechsel	☐	☐
Längl. d. Motoröl	☐		Doppelkupplungsgetriebe (DSC*, Getrieböl- und Ölfilterwechsel)	☐	☐
Datum:	9/12/02		Staub- und Pollenfilter Wechsel	☐	☐
km Stand:	3558		Zündkerzen Wechsel	☐	☐
Rechnungsnummer:			Halskupplung, Ölwechsel	☐	☐
Reparaturanforderung:	☐		Zahnräder Wechsel	☐	☐
			Luftfiltereinatz Wechsel	☐	☐

Service durchgeführt von:

Volkswagen Gebrauchts-
fahrzeughandels- & Service GmbH

Werkstatt: Hagenklosterzentrum
Gawenberger Platz
D-14609 Ketzin
Telefon: +49 32323-300-1208/1209
Telefax: +49 32323-300-1214
Telefax: +49 32323-300-1295

Volkswagen Nutzfahrzeug-Partners

Stempel des
Volkswagen Nutzfahrzeug-Partners

Ihr nächstes Service-Eingangs-

☐ Ölwechsel-Service nach Service-Intervall-Anzeige	☐ Zusatzanfrage Monat: _____ Jahr: _____
☐ Intervall-Service nach Service-Intervall-Anzeige	oder bei _____ km* (* je nachdem, was zuerst eintrifft)
☐ Inspektions-Service Monat: _____ Jahr: _____	☐ Bremsflüssigkeit Wechsel Monat: _____ Jahr: _____

Service-Nachweis 2

Service-Nachweis 2	ja	nein	Zusatzarbeiten:	ja	nein
Durchgeführt wurde:			Geräteprüfung bei Caddy	☐	☐
Ölwechsel-Service	☐		Kurbelwellen-Wechsel	☐	☐
Intervall-Service	☐		Trennmolekulare Kupplung	☐	☐
Inspektions-Service	☐		Freiluft-Wechsel	☐	☐
Bremsschleifen Wechsel	☐		Zahnräder, Spannmutter-Wechsel	☐	☐
Längl. d. Motoröl	☐		Doppelkupplungsgetriebe (DSC*, Getrieböl- und Ölfilterwechsel)	☐	☐
Datum:	25.08.11		Staub- und Pollenfilter Wechsel	☒	☐
km Stand:	51222		Zündkerzen Wechsel	☐	☐
Rechnungsnummer:			Halskupplung, Ölwechsel	☐	☐
Reparaturanforderung:	☐		Zahnräder Wechsel	☐	☐
			Luftfiltereinatz Wechsel	☐	☐

Service durchgeführt von:

**Autoschul Pima GmbH
Volkswagen Partner**

Königsplatz-Strasse
09744 Pöhlitz
Telefon: +49 36 33 33 33
Telefax: +49 36 33 33 33
Autoschul_Pöhlitz@gmx.de
Volkswagen Nutzfahrzeug-Partners

**Autoschul Pima GmbH
Volkswagen Partner**

Königsplatz-Str. 1
09744 Pöhlitz
Telefon: +49 36 33 33 33
Telefax: +49 36 33 33 33
Autoschul_Pöhlitz@gmx.de
Volkswagen Nutzfahrzeug-Partners

Ihr nächstes Service-Eingangs-

☐ Ölwechsel-Service nach Service-Intervall-Anzeige	☐ Zusatzanfrage Monat: _____ Jahr: _____
☐ Intervall-Service nach Service-Intervall-Anzeige	oder bei _____ km* (* je nachdem, was zuerst eintrifft)
☐ Inspektions-Service Monat: _____ Jahr: _____	☒ Bremsflüssigkeit Wechsel Monat: _____ Jahr: _____

Der Volkswagen Service 25

24 Der Volkswagen Service

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Sonstige Eintragungen der Werkstatt

In diesen Nachweisfeldern kann Ihr Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Service-Arbeiten an der Klimaanlage, Umkodierung vom LongLife Service auf den zeit- oder laufeleistungsabhängigen Service).

Autohaus Pirna GmbH
Audi Partner
 77577
 Königsteiner Straße 7
 01796 Pirna
 Telefon 03501 4599
 Telefax 03501 46990
 Autohaus.Pirna@t-online.de
 www.audi-partner.de/autohaus.pirna
 Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

km-Stand: 235834
 Datum: 23.12.15
 Bemerkungen: Fahrzeug 15.

km-Stand:
 Datum:
 Bemerkungen:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

km-Stand:
 Datum:
 Bemerkungen:

07.11.2013 13:45 Ministerstvo dopravy - Kontrola tachometru

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka
12.08.2025	SME	CZ-460119-25-08-0160	Pravidelná	329 026	Detail prohlídky
03.04.2023	STK	CZ-3649-23-04-0006	Pravidelná	300 076	Detail prohlídky
03.04.2023	SME	CZ-460119-23-04-0006	Pravidelná	300 076	Detail prohlídky
04.02.2021	STK	CZ-3649-21-02-0113	Pravidelná	272 308	Detail prohlídky
04.02.2021	SME	CZ-460119-21-02-0069	Pravidelná	272 308	Detail prohlídky
25.03.2020	STK	CZ-3233-20-03-0506	Evidenční kontrola	263 272	Detail prohlídky

Zobrazuji 1 až 8 z celkem 8 záznamů

(https://www.mdcrcz/)

Prostředí: PROD | Verze: 3.8

Opište kód z obrázku

Zobrazit jiný obrázek

Hledat

Seznam prohlídek - VIN WV2ZZZ7H29H156099

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka
12.09.2025	STK	CZ-3233-25-09-0386	Pravidelná	329 099	Detail prohlídky
12.08.2025	STK	CZ-3649-25-08-0226	Pravidelná	329 026	Detail prohlídky

https://www.kontrolatachometru.cz/home/Search

1/2

