

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	148 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	1,2 TSi, digiklima,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	136 911 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	26.04.2013	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá
Provozní hmotnost	1 676 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,9 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Úvěr možný; 2. majitel			

KARTA VOZU

Výbava


CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Střešní nosič, Tónovaná skla, Klimatizace aut. , Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 8x, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), Posilovač řízení, Parkovací senzory zadní

KARTA VOZU


Fotografie











Fahrzeugdaten		Datum der Auslieferung
Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN)	THBNM65-JX D5007450	27.09.13
Fahrzeugtyp	5J72F4 ROOMSTER	AMB
Getriebekennbuchstaben / Lacknum- mer / Innenausstattung / Motorlei- stung / Motorkennbuchstaben	MFX LFBN-1M1M BB 63kW CBZA	
Teilweise Fahrzeugbeschreibung	E0A 1D0 5BJ 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FA 1N2 1NW H1F 4UF 4R2 5KP 4GU 4XC 4A3 BL5 J1P Q16 8GG 6Y0 9AK BRP 7Q0 8DR 8QL 8X0 4K3 B01 7MG QNC 3L3 9P3 Q1A 7X1 9W0 8WA 7A0 3GA 7AA Q40 L05 7P0 F0A 3S2	
Betriebsgewichte (in kg) Verbrauch (in l/100 km) - innerorts / außerorts / kombiniert CO ₂ - kombiniert (in g/km)		Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen rich- tiger Handhabung sowie den Garantiebe- dingungen vertraut gemacht wurde.
		Unterschrift des Käufers (siehe Angaben über den Fahrzeughal- ter Seite 2)

Service-Nachweis

Datum: 22.4.2015	km-Stand: 17091
Durchgeführt wurde:	☒ ja ☐ nein
Motorölwechsel	☒ ja ☐ nein
Notruf für das Service-Intervall Q10 verwendet	☒ ja ☐ nein
Inspektions-Service	☒ ja ☐ nein
Intervall-Service	☒ ja ☐ nein
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	☒ ja ☐ nein
Bremsschleifschleifwechsel	☒ ja ☐ nein
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒ ja ☐ nein
Druckölwechsel	☒ ja ☐ nein
Kraftstofffilterwechsel	☒ ja ☐ nein
Zündkerzenwechsel	☒ ja ☐ nein
Luftfiltereinsatzwechsel	☒ ja ☐ nein
Öl- und Filterwechsel im automatischen Getriebe	☒ ja ☐ nein
Zahlriemenwechsel	☒ ja ☐ nein
Zahlriemen-Spannrollenwechsel	☒ ja ☐ nein
Halder-Kupplung Ölwechsel	☒ ja ☐ nein
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒ ja ☐ nein

km-Stand: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

Service-Intervall: 17091

SKODA

SKODA

Auto-Center Wieser GmbH
Zum Apfelstein 3
63111 Kippelg-Indental
09-09. F 03 41 46109

Service-Intervall: 17091

1 Jahr Mobilitätsgarantie

TMB: 17091 65780 500 7450

Stempel

1643226

Service-Intervall: 17091

Nächster Inspektions-Service-Intervall: 17091

km-Stand: 17091

49 000

17091

(je nach Art der Service-Intervall-Abrechnung)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Intervall-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

* Bestätigen Sie die Unfallfreiheit des Karosserieinnehmers bzw. verkennen Sie eventuelle Schäden -> Seite 18.

12 Service-Nachweise

Service-Nachweis		km-Stand:
Datum:		
Durchgeführt wurde:	☒ ja ☒ nein	Service durchgeführt von:
Motolüberwechsel	☒	SKODA
Hinweis! für das Service-Intervall Q6 verwendet	☒	1 JAHR MOBI/LETT GARANTIE
Inspektions-Service	☒	Auto-Center Weber GmbH & Co. KG
Interval-Service	☒	TMB: Otto-Schmidt Straße 8
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	☒	94420 Trauch
Bremsschleifschleifwechsel	☒	172.068.408
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	Stempel des SKODA Servicepartners
Kraftstofffilterwechsel	☒	Nächster Inspektions-/Intervall-Service:
Zündkerzenwechsel	☒	km-Stand:
Luftfilter/einsatzwechsel	☒	Datum:
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	Ab nächstem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall
Zahnriemenwechsel	☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	
Hilfs- Kupplungs- Ölwechsel	☒	
Panometer- Dichtungsmittelwechsel	☒	

* Beiztellen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Ingenieurbüro Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten regulären Int.-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Beiztellen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden. Seite 15.

Service-Nachweis

Datum: 17.10.16 km-Stand: 59 373

Service durchgeführt von:

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

Co. Nr. TMB

72.761.269

Stempel des SKODA-Center Weber GmbH & Co. KG

Postfach 54
D-416 Merkelsberg
03427 9876-0, F 03427

Nächster Inspektionstermin:

Service:

Stand:

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall)

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie die Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

Bestätigen Sie die Übernahme des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden » Seite 12.

88 42 101000 00000 00000 00000
8 88888 00000 00000
75 401 901807 0 401 901807

Service-Nachweis

Datum: 05.08.20

km-Stand: 10529

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet

Inspektions-Service

Intervall-Service

Karosserie auf Lackschäden geprüft

Bremsschüssigkeitswechsel

Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service

Service

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftelementwechsel

Öl- und Differenzwechsel im automatischen Getriebe

Zahriemenwechsel

Zahriemen-Spannrollewechsel

Halber-Kupplungs-Ölwechsel

Pannenset Dichtungsmittelwechsel

ja nein

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

Service durchgeführt von:

Autoservice

D. Latinski

Schönbachstraße 65A

04299 Leipzig

Tel. & Fax: 0341 / 8 62 16 85

Stempel des SKODA Servicepartners

Mobilitätsgarantie

Nächster Inspektions-/Intervall-Service

km-Stand

14.7.2021

Datum: 08.08.20

(je nächstem Service-Intervall eintritt bzw. nach Service-Intervall-Intervall)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden - Seite 10.

18 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 20.08.22

km-Stand: 10705

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein
 Motoröl für das Service-Intervall Q10 verwendet ☒ ja ☐ nein
 Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein
 Intervall-Service ☒ ja ☐ nein
 Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ ja ☐ nein
 Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein
 Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ ja ☐ nein
 Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein
 Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein
 Luftfilterersatzwechsel ☒ ja ☐ nein
 Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ja ☐ nein
 Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein
 Zahnriemen Spannenwechsel ☒ ja ☐ nein
 Halbkupplung Ölwechsel ☒ ja ☐ nein
 Pleinenset, Dichtungsmittelwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt von:
Autoservice
 D. Latiniak
 Schönbecherstraße 65A
 04209 Leipzig
 Tel. 0341 / 8021000
 Fax 0341 / 8008884

Stempel des SKODA Servicepartners

Mobilitätsgarantie*

Stempel des SKODA Servicepartners

Nächster Inspektions-/Intervall-Service

km-Stand:

01.11.22

Datum:

(je nachdem, wann der nächste Service eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Ggf. wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie aus, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
 * Bestätigen Sie die Übernahme der Kostenansprüche der Karosserie bzw. weiteren bei eventuellen Schäden → Seite 21.

20 Service-Nachweise

[illegible]