

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	109 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	1,6 TDI
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	254 229 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	14.08.2012	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 777 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	4,8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☐ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Alarm, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací senzory zadní, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie





km-Stand: **180262**

Service durchgeführt von:
AUTOMOBILE
 Christian Günther GmbH
 Am langen Rasen 7
 99974 Unstruttal OT Ammern
 Tel. 03601 8559-0 • Fax 8559-18
 www.guenther-automobile.de

SKODA

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: **2/3.322.218**

SAD51968301 Stand: 01/2018

Stempel des SKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
 km-Stand: **210.000**

Datum: **07.1.2021**
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden, geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektionsintervalls. Wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden, vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 23.







