

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	384 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	2,0 TDi STYLE DSG
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	184 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	27.05.2022	STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 060 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; VOZIDLO VE VELMI DOBRÉM TECHNICKÉM STAVU; PRAVIDELNÝ SERVIS; SERVISNÍ KNÍŽKA; NOVÁ STK + EMISE; 1. MAJITEL; ÚDAJE OBSAŽENÉ V TÉTO KARTĚ VOZIDLA MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER. TATO INDIKATIVNÍ NABÍDKA NENÍ NABÍDKOU VE SMYSLU § 1731 NEBO § 1732 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU; ANI SE NEJEDNÁ O VEŘEJNÝ PŘÍSLIB DLE § 1733 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ANI NÁROK NA UZAVŘENÍ SMLOVY.



KARTA VOZU


Výbava

Airbag 7x, ABS, Android Auto, Apple Car Play, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), LED adaptivní světlomety, LED denní svícení, USB, Adaptivní tempomat, Ambientní LED osvětlení interiéru, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Automatické přepínání dálkových světel, Bezdrátová nabíječka MT, Bluetooth, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Head-up display, Sledování jízdního pruhu, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Masážní sedadla, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyhřívání čelní sklo, Vyhřívání trysky ostřikovačů skla, Vyhřívání volant, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zaslepení zámků, Zatmavená zadní skla, Pádla řazení na volantu




KARTA VOZU

Fotografie














Volkswagen
Service-Nachweis



Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2022-11-18
Laufleistung	29071 km
Auftragsnummer	202200487
Durchgeführt von	Auto Entziffer Team GmbH Lambacher Straße 44 4655 Vorchdorf Österreich
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobiletätsgarantie	Ja (bis Aussage Service)
Übergabte-Inspektion	
Datum	2022-05-20
Laufleistung	5 km
Auftragsnummer	2022003029
Durchgeführt von	Auto Entziffer Team GmbH Lambacher Straße 44 4655 Vorchdorf Österreich
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobiletätsgarantie	Ja (bis Aussage Service)

Volkswagen
Service-Nachweis



Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2022-05-18
Laufleistung	10778 km
Auftragsnummer	202200310
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Serviceintervall Service
Durchgeführt von	Auto Entziffer Team GmbH Lambacher Straße 44 4655 Vorchdorf Österreich
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobiletätsgarantie	Ja (bis Aussage Service)
Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2022-05-18
Laufleistung	9082 km
Auftragsnummer	2022002424
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Ölwechsel/Ölfilter ✓ Luftwechsel
Durchgeführt von	Auto Entziffer Team GmbH Lambacher Straße 44 4655 Vorchdorf Österreich
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobiletätsgarantie	Ja (bis Aussage Service)
Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2022-05-05
Laufleistung	5839 km
Auftragsnummer	2022002220
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Stach- u. Pollerfilter
Durchgeführt von	Auto Entziffer Team GmbH Lambacher Straße 44 4655 Vorchdorf Österreich
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobiletätsgarantie	Ja (bis Aussage Service)

Volkswagen
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrzeugnummer	WVWZZZCZDNW524582
Fahrgestellnummer	Gulf Va 2.0 Stadt110 10B7F
Fabrikationsdatum	2022-05-27
Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2024-10-11
Laufleistung	142389 km
Auftragsnummer	2023001486
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Brems- u. Polierfilter
Durchgeführt von	Auto Ertlofer Team GmbH Lembacher Straße 44 4635 Vorchdorf Österreich
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilisierungsanfrage	Ja (Bin Anzeige Service)
Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2024-10-11
Laufleistung	131237 km
Auftragsnummer	2023002643
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Gendaböl ✓ Radklima/NM
Durchgeführt von	Auto Ertlofer Team GmbH Lembacher Straße 4635 Vorchdorf Österreich
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilisierungsanfrage	Ja (Bin Anzeige Service)

Komplettnachweis

Einlagerung

Einlieferung
Auto Ertlofer
Lembacher
A-4635 Vorchdorf

Depotnummer

Fahrzeug
Art, Kennz.

Notiz:

Reifen/Rad

Merke

Modell

Saison BY

Dimension

Produkttyp

Profilklasse

Karosserie

Lauffläche

Radkappe

Fahrzeugdaten	
Fahrzeugnummer	WVWZZZCZDNW524582
Fahrgestellnummer	Gulf Va 2.0 Stadt110 10B7F
Datum der Auslieferung	2022-05-27
Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2023-09-05
Laufleistung	56359 km
Auftragsnummer	2023002220
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Straub- u. Polierfilter
Durchgeführt von	Auto Ertlofer Team GmbH Lembacher Straße 44 4635 Vorchdorf Österreich
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilisierungsanfrage	Ja (Bin Anzeige Service)
Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2022-11-18
Laufleistung	29071 km
Auftragsnummer	2022006687
Durchgeführt von	Auto Ertlofer Team GmbH Lembacher Straße 44 4635 Vorchdorf Österreich
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilisierungsanfrage	Ja (Bin Anzeige Service)
Übergabe-Inspektion	
Datum	2022-05-20
Laufleistung	5 km
Auftragsnummer	2022003029
Durchgeführt von	Auto Ertlofer Team GmbH