

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.2 TSi Style
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	169 700 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	24.06.2011	STK	11.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Velmi dobrý stav , Servisní kniha + doklady dekra , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava





ABS, Airbag 10x , Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor stěračů, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ☒ ja ☐ nein

Ölwechsel-Service ☒ AdBlue® ☐

Im Verbund ☒ ATF ☐

Interval-Service ☒ DSG® Öl und Filter ☐

Interval-Service inkl. Motorölwechsel ☒ Erdgasbehälter und -leitungen ☐

Im Verbund ☒ Flüssigkeitsfilter (Papierfilter) ☐

Inspektions-Service ☒ Gasfilter und Schläuche ☐

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Hallex-Kupplung: Öl ☐

LongLife Motoröl verwendet ☒ Kraftstofffilter ☐

Datum: 23.9.2013

km-Stand: 22295

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung ☐ Reifendrucksensoren ☐

Kundewunsch ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätsgarantie:

HERCHER.. Gute Fahrt

Volkswagen Partner
HERCHER Gute Fahrt GmbH
Hauptstraße 68a - 01587 Riesa
Telefon: 03525 72 45-0
Telefax: 03525 72 45-99
Betriebsnummer: 22325

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ☒ ja ☐ nein

Ölwechsel-Service ☒ AdBlue® ☐

Im Verbund ☒ ATF ☐

Interval-Service ☒ DSG® Öl und Filter ☐

Interval-Service inkl. Motorölwechsel ☒ Erdgasbehälter und -leitungen ☐

Im Verbund ☒ Flüssigkeitsfilter (Papierfilter) ☐

Inspektions-Service ☒ Gasfilter und Schläuche ☐

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Hallex-Kupplung: Öl ☐

LongLife Motoröl verwendet ☒ Kraftstofffilter ☐

Datum: 24.11.2016

km-Stand: 55445

Rechnungsnummer: 20247

Reparaturempfehlung ☐ Reifendrucksensoren ☐

Kundewunsch ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätsgarantie:

HERCHER.. Gute Fahrt

Volkswagen Partner
HERCHER Gute Fahrt GmbH
Hauptstraße 68a - 01587 Riesa
Telefon: 03525 72 45-0
Telefax: 03525 72 45-99
Betriebsnummer: 22325

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ☒ ja ☐ nein

Ölwechsel-Service ☒ AdBlue® ☐

Im Verbund ☒ ATF ☐

Interval-Service ☒ DSG® Öl und Filter ☐

Interval-Service inkl. Motorölwechsel ☒ Erdgasbehälter und -leitungen ☐

Im Verbund ☒ Flüssigkeitsfilter (Papierfilter) ☐

Inspektions-Service ☒ Gasfilter und Schläuche ☐

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Hallex-Kupplung: Öl ☐

LongLife Motoröl verwendet ☒ Kraftstofffilter ☐

Datum: 11.6.18

km-Stand: 24542

Rechnungsnummer: Auftr. 35542

Reparaturempfehlung ☐ Reifendrucksensoren ☐

Kundewunsch ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätsgarantie:

HERCHER.. Gute Fahrt

Volkswagen Partner
HERCHER Gute Fahrt GmbH
Hauptstraße 68a - 01587 Riesa
Telefon: 03525 72 45-0
Telefax: 03525 72 45-99
Betriebsnummer: 22325

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 7

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ☒ ja ☐ nein

Ölwechsel-Service ☒ AdBlue® ☐

Im Verbund ☒ ATF ☐

Interval-Service ☒ DSG® Öl und Filter ☐

Interval-Service inkl. Motorölwechsel ☒ Erdgasbehälter und -leitungen ☐

Im Verbund ☒ Flüssigkeitsfilter (Papierfilter) ☐

Inspektions-Service ☒ Gasfilter und Schläuche ☐

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Hallex-Kupplung: Öl ☐

LongLife Motoröl verwendet ☒ Kraftstofffilter ☐

Datum: 19.09.2019

km-Stand: 9365

Rechnungsnummer: Auftr. 98882

Reparaturempfehlung ☐ Reifendrucksensoren ☐

Kundewunsch ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätsgarantie:

Hercher Die Service Familie GmbH
Volkswagen Partner

Hauptstraße 68a
01587 Riesa
Telefon: 03525 72 45-0
Telefax: 03525 72 45-99
Info: info@hercher-servicefamilie.de
Betriebsnummer: 22325

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 10

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ☒ ja ☐ nein

Ölwechsel-Service ☒ AdBlue® ☐

Im Verbund ☒ ATF ☐

Interval-Service ☒ DSG® Öl und Filter ☐

Interval-Service inkl. Motorölwechsel ☒ Erdgasbehälter und -leitungen ☐

Im Verbund ☒ Flüssigkeitsfilter (Papierfilter) ☐

Inspektions-Service ☒ Gasfilter und Schläuche ☐

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Hallex-Kupplung: Öl ☐

LongLife Motoröl verwendet ☒ Kraftstofffilter ☐

Datum: 10.11.23

km-Stand: 458037

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung ☐ Reifendrucksensoren ☐

Kundewunsch ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätsgarantie:

Kfz Prokupek

Hauptstraße 4
01558 Großenhain
Tel.: 03522 / 50 31 08, Fax 50 31 04

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 9

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ☒ ja ☐ nein

Ölwechsel-Service ☒ AdBlue® ☐

Im Verbund ☒ ATF ☐

Interval-Service ☒ DSG® Öl und Filter ☐

Interval-Service inkl. Motorölwechsel ☒ Erdgasbehälter und -leitungen ☐

Im Verbund ☒ Flüssigkeitsfilter (Papierfilter) ☐

Inspektions-Service ☒ Gasfilter und Schläuche ☐

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Hallex-Kupplung: Öl ☐

LongLife Motoröl verwendet ☒ Kraftstofffilter ☐

Datum: 18.11.21

km-Stand: 119 101

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung ☐ Reifendrucksensoren ☐

Kundewunsch ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätsgarantie:

Kfz Prokupek

Hauptstraße 4
01558 Großenhain
Tel.: 03522 / 50 31 08, Fax 50 84 96

Stempel des Volkswagen Partners

Service	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Außelue	☐	☐
im Verbund	☒	☐	ATF	☐	☐
Interval-Service	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☐
Inkl. Motorölwechsel	☒	☐	Erdsgebehälter und -leitungen	☐	☐
im Verbund	☒	☐	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Gasfilter und Schläuche	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Halbes Kupplungs Öl	☐	☐
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Datum: 12.03.2020			Luftfiltereinsatz	☐	☐
km-Stand: 98003			Druckdrucksensoren	☐	☐
Rechnungsnummer: Auftrags-Nr. 5060			Reifenfüllmaschine	☐	☐
Reparaturempfehlung	☒	☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Kundenwunsch	☒	☐	Zahnriemen	☒	☐
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)			Zündkerzen	☒	☐
Service durchgeführt von:					
Hercher Die Service Familie GmbH Volkswagen Partner Hauptstraße 68a 01587 Riesa Telefon 03525 72 45-0 Telefax 03525 72 45-99 info.riesa@hercher-servicefamilie.de Betriebsnummer 22325			LongLife Mobilitätsgarantie:		
Hercher Die Service Familie GmbH Volkswagen Partner Hauptstraße 68a 01587 Riesa Telefon 03525 72 45-0 Telefax 03525 72 45-99 info.riesa@hercher-servicefamilie.de Betriebsnummer 22325					

Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG
anerkannte Überwachungsorganisation
nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle
Zusatzantrag gilt nur für den in der Kundenanfrage (D-IB-11163-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)
Bescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
Inspection certificate according to directive 2014/45 EU

Untersuchungsbericht: RO6602MS-0

Fahrzeughalter: Steffi Rabis

Ident-Nr.: WWWZZ1KZBP178934 | 1

(2) Amtl. Kennzeichen: GRH ST 333 (D)

(3) Prüftermin: 09.11.2023, 13:55 Uhr

(4) Fahrzeugklasse: M1 / AC / Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl. / Kombilimousine

(5) Fahrzeugtyp: 1K / AQJ00003

Version: FD7FD7AM006N7MGN1

Erstzulassung / Letzte HU: 24.06.2011 / 11.2021

IKtz-Prüfziffer: IY1dToqC

km-Stand: 148037 Km

Datum: 09.11.2023

Bemerkungen:

Hercher Die Service Familie GmbH
Volkswagen Partner
Hauptstraße 68a
01587 Riesa
Telefon 03525 72 45-0
Telefax 03525 72 45-99
info.riesa@hercher-servicefamilie.de
Betriebsnummer 22325

Stempel des Volkswagen Partners

