

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	299 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	1,6 TDI 1.MAJITEL DPH...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	75 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	105 629 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	02.04.2015	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	2 264 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; 2 x klíče od vozidla; koupené nové v ČR - jediný majitel; možnost odpočtu DPH; zimní pneu na vozidle + sada letních pneumatik na AL discích v ceně vozidla; vozidlo nebylo havarované; pravidelně servisované; nové rozvody včetně vodní pumpa + olejový servis; vyrobeno bez adBlue

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie


















Potvrzení servisních úkonů 2	
Ano / Ne / Provedeno	Ano / Ne / Dodatečné práce - výměna
☒ 1 Servis výměny oleje	☐ 1.1 AdBlue® v motoru Crafter s pětivalcovým motorem
☒ 1.1 Prohlídka	☒ 1.1.1 Brzdová kapalina
☒ 1.2 s výměnou motorového oleje	☐ 1.2.1 Palivový filtr
☒ 1.3 při nastavení rozstupu protidýh	☐ 1.3.1 Převodovka s dvojitou spolkou DS200 olej s převodovkou a plyn. olejový fil
☒ 1.4 Použití motorového oleje LongLife	☐ 1.4.1 Spojka Haldex olej
☒ 1.5 kontrola karoserie	☐ 1.5.1 Vložka vzduchového filtru
☒ 1.6 kontrola zařízení na plyn	☐ 1.6.1 Filtr zařízení na zkapalněný plyn
☒ 1.7 Doporučení k opravě	☒ 1.7.1 Prachový a pylový filtr
☒ 1.8 Při zakázce a také je nutné zaznamenat do zakázky	☐ 1.8.1 Ozubený řemen
Seznam provedl dne: 26.9.2018	☐ 1.8.2 Napráci kladka ozubeného řemenu
Stav km: 613 477	☐ 1.8.3 Zapalovací svíčky
Číslo faktury	Záruka mobility
Seznam provedl	
 Užitkové vozy Louda Auto a.s. 250 01 Poděbrady 401 0241  ZÁRUKA MOBILITY Louda Auto a.s. 401 0241	
Razítko partnera Volkswagen Užitkové vozy	
Vše při termínu servisu Servisní prohlídka ☒ podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): 9/2019 nebo nebo nebo	
Dodatečné práce dne (datum): nebo	

Potvrzení servisních úkonů 1	
Ano / Ne / Provedeno	Ano / Ne / Dodatečné práce - výměna
☒ 1 Servis výměny oleje	☐ 1.1 AdBlue® v motoru Crafter s pětivalcovým motorem
☒ 1.1 Prohlídka	☒ 1.1.1 Brzdová kapalina
☒ 1.2 s výměnou motorového oleje	☐ 1.2.1 Palivový filtr
☒ 1.3 při nastavení rozstupu protidýh	☐ 1.3.1 Převodovka s dvojitou spolkou DS200 olej s převodovkou a plyn. olejový fil
☒ 1.4 Použití motorového oleje LongLife	☐ 1.4.1 Spojka Haldex olej
☒ 1.5 kontrola karoserie	☐ 1.5.1 Vložka vzduchového filtru
☒ 1.6 kontrola zařízení na plyn	☐ 1.6.1 Filtr zařízení na zkapalněný plyn
☒ 1.7 Doporučení k opravě	☐ 1.7.1 Prachový a pylový filtr
☒ 1.8 Při zakázce a také je nutné zaznamenat do zakázky	☐ 1.8.1 Ozubený řemen
Seznam provedl dne: 8.9.2016	☐ 1.8.2 Napráci kladka ozubeného řemenu
Stav km: 20 299	☐ 1.8.3 Zapalovací svíčky
Číslo faktury	Záruka mobility
Seznam provedl	
 Užitkové vozy Louda Auto a.s. 250 01 Poděbrady 401 0241  ZÁRUKA MOBILITY Louda Auto a.s. 401 0241	
Razítko partnera Volkswagen Užitkové vozy	
Vše při termínu servisu Servisní prohlídka ☒ podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): 8.9.2017 nebo nebo nebo	
Dodatečné práce dne (datum): 31.3.2012 nebo nebo nebo	

