

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	54 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Mercedes-Benz
Model	Třídy A	Model - doplňující informace	1,6 i ELEGANCE,AUTOMAT
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	75 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	168 072 km	Rok výroby	2004
Datum první registrace	23.11.2004	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 500 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
!!! NOVÁ STK V CENĚ VOZU - HNED ODJÍŽDÍTE !!!			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač





KARTA VOZU

Fotografie









Serviceheft
Bestätigungen

Serviceberichte
Fahrzeug-Identifikationsnummer: WDD 168 033 1K0 74772
Reparatur-Auftr.-Nr.: 114.130
Datum: 15.08.2016
Km-Stand: 103863

MobilLife:
Garantie gegen Durchrostung (bis zum nächsten fälligen Service) ☒ Ja ☐ Nein

ASSYST
Zusatzarbeiten bei mehr als: (Differenz zum letzten Wechsel) 500 Jahre

Restlaufstrecke in km
Restlaufzeit in Tagen
Motorölmarke
Viskosität

Erneuert:
Motoröl ☒ Ja ☐ Nein
Kraftstofffilter ☒ Ja ☐ Nein
Kühlmittel ☒ Ja ☐ Nein
Aktivkohlefilter ☒ Ja ☐ Nein
Heißblm-Luftmassenmesser ☒ Ja ☐ Nein
Batterie Notrufsystem ☒ Ja ☐ Nein

Ja Nein Ja Nein Ja Nein
Zündkerzen ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Luftfilter ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Bremsflüssigkeit ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Keilrippenriemen ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Kondensator ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Staubfilter ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

KFZ-MASTERBETRIEB
Safarit & Safarit 98R
Resumey 54 - 12207 Berlin
Tel. 712 40 40 - 17 04 09
Unterstützt/Stampf Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

53

Serviceheft
Bestätigungen

Serviceberichte
Fahrzeug-Identifikationsnummer: WDD 168 033 1K0 74772
Reparatur-Auftr.-Nr.: 114.130
Datum: 17.04.09
Km-Stand: 47676

MobilLife:
Garantie gegen Durchrostung (bis zum nächsten fälligen Service) ☒ Ja ☐ Nein

ASSYST
Zusatzarbeiten bei mehr als: (Differenz zum letzten Wechsel) 500 Jahre

Restlaufstrecke in km
Restlaufzeit in Tagen
Motorölmarke
Viskosität

Erneuert:
Motoröl ☒ Ja ☐ Nein
Kraftstofffilter ☒ Ja ☐ Nein
Kühlmittel ☒ Ja ☐ Nein
Aktivkohlefilter ☒ Ja ☐ Nein
Heißblm-Luftmassenmesser ☒ Ja ☐ Nein
Batterie Notrufsystem ☒ Ja ☐ Nein

Ja Nein Ja Nein Ja Nein
Zündkerzen ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Luftfilter ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Bremsflüssigkeit ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Keilrippenriemen ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Kondensator ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Staubfilter ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

KFZ-MASTERBETRIEB
Safarit & Safarit 98R
Resumey 54 - 12207 Berlin
Tel. 712 40 40 - 17 04 09
Unterstützt/Stampf Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

54

Serviceheft
Bestätigungen

Serviceberichte
Fahrzeug-Identifikationsnummer: WDD 168 033 1K0 74772
Reparatur-Auftr.-Nr.: 114.130
Datum: 15.08.2016
Km-Stand: 103863

MobilLife:
Garantie gegen Durchrostung (bis zum nächsten fälligen Service) ☒ Ja ☐ Nein

ASSYST
Zusatzarbeiten bei mehr als: (Differenz zum letzten Wechsel) 500 Jahre

Restlaufstrecke in km
Restlaufzeit in Tagen
Motorölmarke
Viskosität

Erneuert:
Motoröl ☒ Ja ☐ Nein
Kraftstofffilter ☒ Ja ☐ Nein
Kühlmittel ☒ Ja ☐ Nein
Aktivkohlefilter ☒ Ja ☐ Nein
Heißblm-Luftmassenmesser ☒ Ja ☐ Nein
Batterie Notrufsystem ☒ Ja ☐ Nein

Ja Nein Ja Nein Ja Nein
Zündkerzen ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Luftfilter ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Bremsflüssigkeit ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Keilrippenriemen ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Kondensator ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Staubfilter ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

EUROMASTER GmbH
Talwener Damm 279 • 14167 Zehlendorf
Tel. 712 40 40 - 17 04 09
Unterstützt/Stampf Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

55

Serviceheft
Bestätigungen

Serviceberichte
Fahrzeug-Identifikationsnummer: WDD 168 033 1K0 74772
Reparatur-Auftr.-Nr.: 114.130
Datum: 7.7.17
Km-Stand: 108994

MobilLife:
Garantie gegen Durchrostung (bis zum nächsten fälligen Service) ☒ Ja ☐ Nein

ASSYST
Zusatzarbeiten bei mehr als: (Differenz zum letzten Wechsel) 500 Jahre

Restlaufstrecke in km
Restlaufzeit in Tagen
Motorölmarke
Viskosität

Erneuert:
Motoröl ☒ Ja ☐ Nein
Kraftstofffilter ☒ Ja ☐ Nein
Kühlmittel ☒ Ja ☐ Nein
Aktivkohlefilter ☒ Ja ☐ Nein
Heißblm-Luftmassenmesser ☒ Ja ☐ Nein
Batterie Notrufsystem ☒ Ja ☐ Nein

Ja Nein Ja Nein Ja Nein
Zündkerzen ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Luftfilter ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Bremsflüssigkeit ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Keilrippenriemen ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Kondensator ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Staubfilter ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

EUROMASTER GmbH
Talwener Damm 279 • 14167 Zehlendorf
Tel. 712 40 40 - 17 04 09
Unterstützt/Stampf Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

56

Serviceheft
Bestätigungen

Serviceberichte
Fahrzeug-Identifikationsnummer: WDD 168 033 1K0 74772
Reparatur-Auftr.-Nr.: 114.130
Datum: 12.09.2018
Km-Stand: 114.130

MobilLife:
Garantie gegen Durchrostung (bis zum nächsten fälligen Service) ☒ Ja ☐ Nein

ASSYST
Zusatzarbeiten bei mehr als: (Differenz zum letzten Wechsel) 500 Jahre

Restlaufstrecke in km
Restlaufzeit in Tagen
Motorölmarke
Viskosität

Erneuert:
Motoröl ☒ Ja ☐ Nein
Kraftstofffilter ☒ Ja ☐ Nein
Kühlmittel ☒ Ja ☐ Nein
Aktivkohlefilter ☒ Ja ☐ Nein
Heißblm-Luftmassenmesser ☒ Ja ☐ Nein
Batterie Notrufsystem ☒ Ja ☐ Nein

Ja Nein Ja Nein Ja Nein
Zündkerzen ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Luftfilter ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Bremsflüssigkeit ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Keilrippenriemen ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Kondensator ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Staubfilter ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

EUROMASTER GmbH
Talwener Damm 279 • 14167 Zehlendorf
Tel. 712 40 40 - 17 04 09
Unterstützt/Stampf Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

57

Serviceheft
Bestätigungen

Serviceberichte
Fahrzeug-Identifikationsnummer: WDD 168 033 1K0 74772
Reparatur-Auftr.-Nr.: 114.130
Datum: 15.11.2019
Km-Stand: 116.153

MobilLife:
Garantie gegen Durchrostung (bis zum nächsten fälligen Service) ☒ Ja ☐ Nein

ASSYST
Zusatzarbeiten bei mehr als: (Differenz zum letzten Wechsel) 500 Jahre

Restlaufstrecke in km
Restlaufzeit in Tagen
Motorölmarke
Viskosität

Erneuert:
Motoröl ☒ Ja ☐ Nein
Kraftstofffilter ☒ Ja ☐ Nein
Kühlmittel ☒ Ja ☐ Nein
Aktivkohlefilter ☒ Ja ☐ Nein
Heißblm-Luftmassenmesser ☒ Ja ☐ Nein
Batterie Notrufsystem ☒ Ja ☐ Nein

Ja Nein Ja Nein Ja Nein
Zündkerzen ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Luftfilter ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Bremsflüssigkeit ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Keilrippenriemen ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Kondensator ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
Staubfilter ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

EUROMASTER GmbH
Talwener Damm 279 • 14167 Zehlendorf
Tel. 712 40 40 - 17 04 09
Unterstützt/Stampf Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

58

Zwischen-/ Hauptservice		Zwischen-/ Hauptservice		Zwischen-/ Hauptservice	
Datum	km-Stand	Datum	km-Stand	Datum	km-Stand
31.01.2022	122372	10/124	155000	21.10.2021	149000
Motorölviskosität 5W30 LL		Motorölviskosität 5W30		Motorölviskosität 5W30 + (Zurücksetzen)	
Ja Nein Wechsel von ☒ ☐ Luftfiltereinsatz ☒ ☐ Batterie (Funkfernbedienung) ☒ ☐ Keilrippenriemen ☒ ☐ Pollen- oder Aktivkohlefilter ☒ ☐ Zahnriemen und Spannrolle ☒ ☐ Kraftstofffilter ☒ ☐ Getriebeöl ☒ ☐ Bremsflüssigkeit ☒ ☐ Reifenfüllsystem/Reparaturkit ☒ ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☒ ☐ Zündkerzen ☒ ☐ Kühlmittel ☒ ☐ Korrosionsschutz-Check		Ja Nein Wechsel von ☒ ☐ Luftfiltereinsatz ☒ ☐ Batterie (Funkfernbedienung) ☒ ☐ Keilrippenriemen ☒ ☐ Pollen- oder Aktivkohlefilter ☒ ☐ Zahnriemen und Spannrolle ☒ ☐ Kraftstofffilter ☒ ☐ Getriebeöl ☒ ☐ Bremsflüssigkeit ☒ ☐ Reifenfüllsystem/Reparaturkit ☒ ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☒ ☐ Zündkerzen ☒ ☐ Kühlmittel ☒ ☐ Korrosionsschutz-Check		Ja Nein Wechsel von ☒ ☐ Luftfiltereinsatz ☒ ☐ Batterie (Funkfernbedienung) ☒ ☐ Keilrippenriemen ☒ ☐ Pollen- oder Aktivkohlefilter ☒ ☐ Zahnriemen und Spannrolle ☒ ☐ Kraftstofffilter ☒ ☐ Getriebeöl ☒ ☐ Bremsflüssigkeit ☒ ☐ Reifenfüllsystem/Reparaturkit ☒ ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☒ ☐ Zündkerzen ☒ ☐ Kühlmittel ☒ ☐ Korrosionsschutz-Check	
Stempel und Unterschrift der Werkstatt Servicecenter GmbH KFZ-Meisterbetrieb Oehna 38 b 14913 Niedergörsdorf/OT Oehna Tel.: (03 97 42) 602 26 Fax 618 3 Nächste Serviceprüfung bei Datum: 1/25 km-Stand: 175177		Stempel und Unterschrift der Werkstatt "Oehna" Servicecenter GmbH KFZ-Meisterbetrieb Oehna 38 b 14913 Niedergörsdorf/OT Oehna Tel.: (03 97 42) 602 26 Fax 618 3 Nächste Serviceprüfung bei Datum: 1/25 km-Stand: 17000		Stempel und Unterschrift der Werkstatt PAVEL HORA Oehna 38 b 14913 Niedergörsdorf/OT Oehna Tel.: (03 97 42) 602 26 Fax 618 3 Nächste Serviceprüfung bei Datum: 1/25 km-Stand: 17000	

Anteillich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
 Akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-15-11219-01-00)
 Betreuende Niederlassung:
 Verkehrsamt 11, 18478 Postdam
 Tel.: 0331/88860-0 Fax: 0331/88860-19
 DEKRA 442169079

DEKRA 442169079

(1) VIN: WDD1680331K074772
 (2) Kennz.: D B HR536
 (3) Prüfort: Niedergörsdorf, 19.03.2025
 (4) km-St.: 160591
 (5) Fz-Kl.: 01
 LEA-LEONIE LEHMANN
 Marktplatz 6
 15831 Mahlow
 Typ: 364 A
 Var.: 081
 zDM: 1500 kg
 EZ: 23.11.2004
 Dat. letzt. HU: 02/2023
 Prüfort-Nr.: 02013123295

PERSONENKRAFTWAGEN
 GESCHLOSSEN
 DAIMLERCHRYSLER (D)

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß
 § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr.: P06818301132
 vom 19.03.2025, 10:58
 zu Berichts-Nr.: 15310167-0
 erstellt von TÜV Rhld. Fz-Überw.
 HU-Prüfziff.: 0Pnn71fu (2021 D Dresden 00)
 Seite 1 von 1

Ergebnis: DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA
 ohne festgestellte Mängel
 d B HR536
 nächste HU fällig März 2027

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
 Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.