

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	299 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2,0 TDI 103kW 4X4-CZ-DPH...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	121 180 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	24.09.2013	STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 260 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Koupeno nové v CZ-po prvním majiteli-pravidelně servisované-servisní knížka-nehavarované!!			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, Alarm, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Klimatizace aut. , Automatická uzávěrka diferenciálu, Bezpečnostní pískování oken, CD přehrávač, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Dotykové ovládání palubního počítače, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, ESP, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zámek řadící páky

KARTA VOZU

Fotografie

















☒ Inspekční servis ☒ Použití motorového oleje LongLife ☒ Kontrola ochrany proti korozi karoserie ☒ Doporučení k opravě ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky) Servis provedl dne: 1.10.2017 Stav km: 59433 Číslo faktury: Servis proveden (kým):	☐ Filtr motorového nafty ☐ Plynový filtr ☐ Převodový olej: DSG®, ATF ☐ Spojka Haldex: olej ☐ Vložka vzduchového filtru ☐ Láhev s opravným směsí na pneumatiky ☐ Vložka prachového a pylového filtru ☐ Ozubený řemen ☐ Zapalovací svíčky ☐	Obr. 4 Schematické zobrazení. Platí pro všechny Vaše odborné servisní očištění poškozené části v Poškození Zjištění nedostatků? Ano ☐ Popis nedostatků:
Razítko partnera Volkswagen Píerost a Švorc AUTO s.r.o. Veloslavinská 39 162 00 Praha 6 401-27570	Závruka mobility LongLife: Razítko partnera Volkswagen Píerost a Švorc AUTO s.r.o. 162 00 Praha 6 401-27570	
Váš následující termín servisní prohlídky Dne (datum): 1.10.2017 nebo: 20.11.2017 Stav km: 59433 59433		

☐ / ☒ společně	☐ / ☒ Filtr motorové nafty
☐ / ☒ Inspekční servis	☐ / ☒ Plynový filtr
☒ / ☒ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ / ☒ Kontrola ochrany proti korozi karoserie	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky.)	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky
Servis provedl dne: 5.10.2017 Stav km: 50230 Číslo faktury:	☐ / ☒ Vložka prachového a pylového filtru ☐ / ☒ Ozubený řemen ☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Servis proveden (kým):  Razítko partnera Volkswagen	Závuka mobility LongLife:  Razítko partnera Volkswagen
Váš následující termín servisní prohlídky Dne (datum): 10/2019 nebo BEZDOKONČNĚ Stav km: dle ukazatele	

☐ / ☒ společně	☐ / ☒ Filtr motorové nafty
☐ / ☒ Inspekční servis	☐ / ☒ Plynový filtr
☒ / ☒ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ / ☒ Kontrola ochrany proti korozi karoserie	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky.)	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky
Servis provedl dne: 11.8.2017 Stav km: 40044 Číslo faktury: 12-15401	☐ / ☒ Vložka prachového a pylového filtru ☐ / ☒ Ozubený řemen ☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Servis proveden (kým):  Razítko partnera Volkswagen	Závuka mobility LongLife:  Razítko partnera Volkswagen
Váš následující termín servisní prohlídky Dne (datum): 8/2019 nebo dle ukazatele Stav km:	

☒ / ☒ společně	☐ / ☒ Filtr motorové nafty
☒ / ☒ Inspekční servis	☐ / ☒ Plynový filtr
☒ / ☒ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ / ☒ Kontrola ochrany proti korozi karoserie	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky.)	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky
Servis provedl dne: 15.7.2021 Stav km: 8891 Číslo faktury:	☐ / ☒ Vložka prachového a pylového filtru ☐ / ☒ Ozubený řemen ☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Servis proveden (kým):  Razítko partnera Volkswagen	Závuka mobility LongLife:  Razítko partnera Volkswagen
Váš následující termín servisní prohlídky Dne (datum): nebo BEZDOKONČNĚ Stav km:	

☐ / ☒ společně	☐ / ☒ Filtr motorové nafty
☐ / ☒ Inspekční servis	☐ / ☒ Plynový filtr
☐ / ☒ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☐ / ☒ Kontrola ochrany proti korozi karoserie	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky.)	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky
Servis provedl dne: 23.6.2023 Stav km: 103.423 Číslo faktury: W 8000462	☐ / ☒ Vložka prachového a pylového filtru ☐ / ☒ Ozubený řemen ☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Servis proveden (kým):  Razítko partnera Volkswagen	Závuka mobility LongLife:  Razítko partnera Volkswagen
Váš následující termín servisní prohlídky Dne (datum): nebo BEZDOKONČNĚ Stav km:	

☐ / ☒ Servis výměny oleje	☐ / ☒ Brzdová kapalina
☐ / ☒ společně	☐ / ☒ Filtr motorové nafty
☒ / ☒ Intervalový servis vč. výměny oleje	☐ / ☒ Plynový filtr
☐ / ☒ společně	☐ / ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ / ☒ Inspekční servis	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☒ / ☒ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Vložka vzduchového filtru
☒ / ☒ Kontrola ochrany proti korozi karoserie	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Vložka prachového a pylového filtru
☐ / ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky.)	☐ / ☒ Ozubený řemen
Servis provedl dne: 29.5.2025 Stav km: 118 526 Číslo faktury:	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Servis proveden (kým):  Razítko partnera Volkswagen	Závuka mobility LongLife:  Razítko partnera Volkswagen
Váš následující termín servisní prohlídky Dne (datum): nebo dle ukazatele Stav km:	