

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	619 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Cupra
Model	Formmentor	Model - doplňující informace	2.0TDi 110kW 4x4, DSG,...
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	97 300 km	Rok výroby	2022
Datum první registrace	22.04.2022	STK	22.04.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Jiná	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	2 140 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5.9 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Spolehlivé koncernové vozidlo jako např. Škoda Karoq atp. po 1. majiteli. Velmi zachovalé, pěkná výbava - bezklíčové ovládání, vyhřev sedadel a volantu, 3-zónová klimatizace, el. kufr, asistent dálkových světel, změna jízdního režimu a.j... Garance km, nebylo nikdy havarované / díly karoserie mají původní lak!. Poslední servis motorového oleje a všech filtrů na 87.000km. Na 67.000km nové brzdy. Nyní úplně nové zimní pneu. Nová baterie. Nutno volat předem - vozidlo stále v provozu, ujeté km mohou nabývat. K vozidlu kompletní historie a CEBIA! Financování a protiúčet možný.

KARTA VOZU

Výbava

2 monitory, ABS, Adaptivní tempomat, Aktivní asistent řízení, Alarm, Ambientní LED osvětlení interiéru, Android Auto, Apple Car Play, Asistent pro jízdu v koloně, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent při jízdě ze svahu, Asistent rozjezdu do kopce, Asistent změny jízdního pruhu, Automatické přepínání dálkových světel, Automatické svícení, Autorádio, Bezdrátová nabíječka MT, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), Digitální přístrojový štít, Dotykové ovládání palubního počítače, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace třízónová, Klimatizovaná přihrádka, Kožená sedadla, Kožené čalounění, Kožené potahy, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nouzové brždění, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Přístrojová deska s barevným displejem, Regulace tuhosti podvozku, Rozpoznávání dopravních značek, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování jízdního pruhu, Sledování únavy řidiče, Sportovní podvozek, Sportovní sedadla, Start/Stop systém, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívaný volant, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie
















Kalkulace	Termín přijetí 2024-06-11	Stav km 73917	Č. zakázky 202402354	ID reklamace 179639167
Reklamace zahrnuje:		L'UTILIZZATORE RIFERISCE CHE SPESSE SI ACCENDE SPIA ANOMALIA AL CAMBIO		
Kódování reklamace:		Informace, navigace, komunikace; závažná > Symptoma: ústavní zjevná > Úroveň závažnosti: vadná volná jízka > Funkčnost > Řešeno		
Odvětví podnikání:		SOST SLOCC DELLA VIA CAMBIO COME DA TPI		
Zjištění servisní služby:		[2067404/163410_3770 - KL_KU_KM_Azionamento irregolare della leva selezione, spia cambio d'accensione, P27F500]		
Kódování dílů:		Oprava podle TPI		
Náhradní díl použitý k odstranění závady:		50W4-113033-CD		
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2022-06-29	Stav km 458609	Č. zakázky 458609	Potvrzení servisních akcí Protiskla s výměnou předprůžky
Popis: Pozni:		Protiskla předprůžky		
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2023-06-29	Stav km 37331	Č. zakázky 202302382	Potvrzení servisních akcí Protiskla s výměnou oleje (protiskla)
Dodatečné práce		Číslo 0185181950	Popis Filtrovacího a výflov	
Faktura	Termín přijetí 2024-06-11	Stav km 73917	Č. zakázky 240035403	Č. faktury 41FW022397
Pracovní pozice				
Číslo 01600600RVZ / diagnostika		Údělba 0000	Kód. přísluhy 0	Pokaz 0

Kompletní potvrzení	
Data vozidla	
VIN	VSSZZZKMNRR056360
Označení typu	FORMEN2.0 TDI# 54110 DNAA7A
Datum prodeje	2022-04-22
Problémka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2023-08-29
Stav km	37331 km
Číslo zakázky	2023002182
Provedení dodatečné práce	☒ Filtr prachory a pily
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisi dle provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisi dle záruky tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner	Ano
Asistenční služba	Do konce původního pojistného období, resp. do konce prodloužené lhůty, pokud tato platí
Problémka předprodeji	
Datum	2022-05-04
Stav km	0 km
Číslo zakázky	468608
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisi dle provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisi dle záruky tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner	Ne




VÝKUP - PROTIÚČET
možnost dopravy vozidla až k Vám domů

0%

VOYBRANÉ VOZY JE MOŽNO FINANCOVAT JIŽ od

0% AKONTACE



**KOMPLETNÍ
INFORMACE
O VOZIDLECH
V PRODEJI
NALEZNETE
NA WEBU**



www.AUTOGARDEN.cz