

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	239 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1.2 TSI 105k SERVIS...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	148 945 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace		STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zlatá
Provozní hmotnost	2 150 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	


Poznámka prodejce

Prověřený vůz se zárukou na ujeté kilometry a původ vozu! Zdarma roční pojištění poruch/závad vozu s krytím BRONZ a možností prodloužení až na 3 roky! Vozidlo prověřeno naším mechanikem. 10/2025 při 149 tis kilometrech provedena výměna oleje a provozních filtrů; zapalovacích svíček; sady rozvodového řetězu včetně čerpadla chladící kapaliny; spojky; převodového oleje; brzdové kapaliny; sady řemene pohonu příslušenství a chladící kapaliny. Pro detailnější informace o zárukách; pojištění a financování navštivte naše webové stránky colorcars.cz nebo nás neváhejte kontaktovat.


KARTA VOZU

Výbava

Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, El. přední okna, Výškově nastavitelná sedadla, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Vyhřívaná zadní sedadla, Originální autorádio, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Střešní nosič, Airbag 6x, Parkovací senzory zadní, ABS, ESP, Deaktivace airbagu spolujezdce, Isofix







Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **29.4.14**

bei km-Stand: **18850**

Rechnungsnummer: **153431**

Service durchgeführt von: **142/35319 Volkswagen Zentrum Würzburg 97076 Würzburg**

LongLife Mobilitätsgarantie: **142/35319 Volkswagen Zentrum Würzburg 97076 Würzburg**

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **11.8.2015** oder bei (km-Stand): **11115**

Welcher Service ist als nächster erforderlich? **Inspektion**

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 4: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beulen/Delle □ Lackschaden ▲ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **6.8.15**

bei km-Stand: **42564**

Rechnungsnummer: **119300**

Service durchgeführt von: **142/35319 Volkswagen Zentrum Würzburg 97076 Würzburg**

LongLife Mobilitätsgarantie: **142/35319 Volkswagen Zentrum Würzburg 97076 Würzburg**

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **nach Anzug** oder bei (km-Stand): **11115**

Welcher Service ist als nächster erforderlich? **11115**

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 5: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beulen/Delle □ Lackschaden ▲ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **26.7.18**

bei km-Stand: **78462**

Rechnungsnummer: **1060570**

Service durchgeführt von: **Hörs Kfz-Service 97076 Würzburg**

LongLife Mobilitätsgarantie: **Hörs Kfz-Service 97076 Würzburg**

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **22.9.2018** oder bei (km-Stand): **11115**

Welcher Service ist als nächster erforderlich? **11115**

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 6: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beulen/Delle □ Lackschaden ▲ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **22.9.2018**

bei km-Stand: **93770**

Rechnungsnummer: **1060570**

Service durchgeführt von: **autoand Kfz-Meisterbetrieb Haus Unkenkotten 60 48169 Münster Tel. 02 51 / 2 15 07 77 Fax 02 51 / 2 15 07 78**

LongLife Mobilitätsgarantie: **autoand Kfz-Meisterbetrieb Haus Unkenkotten 60 48169 Münster**

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **nach Anzug** oder bei (km-Stand): **11115**

Welcher Service ist als nächster erforderlich? **11115**

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 7: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beulen/Delle □ Lackschaden ▲ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **23.07.2021**

bei km-Stand: **140907**

Rechnungsnummer: **140907**

Service durchgeführt von: **pitstop 48145 Bielefeld Tel. (0511) 916131**

LongLife Mobilitätsgarantie: **pitstop 48145 Bielefeld**

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **nach Anzug** oder bei (km-Stand): **11115**

Welcher Service ist als nächster erforderlich? **11115**

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 8: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beulen/Delle □ Lackschaden ▲ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **12.02.24**

bei km-Stand: **134500**

Rechnungsnummer: **134500**

Service durchgeführt von: **Hörs im Gewerbegebiet 1 Tel. 02558/7744 - Fax 1401 48812 Horstmar**

LongLife Mobilitätsgarantie: **Hörs im Gewerbegebiet 1**

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **12.02.24** oder bei (km-Stand): **11115**

Welcher Service ist als nächster erforderlich? **11115**

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 9: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beulen/Delle □ Lackschaden ▲ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 7	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☐ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service	☐ Dieselfahrstofffilter
☒ erneuter Motorölwechsel	☐ Gasfilter
☐ im Verbund	☐ Getriebeöl: DSG®/ATF
☒ Inspektions-Service	☐ Halbschleppkupplung Öl
☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ Luftfiltereinsatz
☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Reifenfüllmasse
☐ Reparaturempfehlung	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☐ Kundenberatung	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 13.10.23	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 149013	☐ LongLife Mobilitätsgewerte
Rechnungsnummer: 149013	
Service durchgeführt von:	
 FIAT C/O CAR CARO DRASOV s.r.o. Pilsenská 95, 261 01 Písek IČ: 09753826, TFI: 318 600 132	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners
Der nächste Service-Termin	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Nur am (Datum): 13.10.26	
oder	
bei (km-Stand): 164013	

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)




Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
 Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 ✕ Kratzer □ Beule/Deile □ Lackschaden ∆ Steinerschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Der Volkswagen Service 19