

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.4i 59kW -SERVISNÍ KNIHA
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	59 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	245 856 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	25.09.2009	STK	04.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Světle modrá metalíza metalíza
Provozní hmotnost	1 217 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 750 kg
Spotřeba	6.4 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

2 SADY KOL, ZÁRUKA NA PŮVOD VOZU! PROHLÍDKA V SERVISU NEBO VAŠÍM MECHANIKEM SAMOZŘEJMOSTÍ! PODROBNÉ INFO V KANCELÁŘI AUTOBAZARU NEBO NA TEL.Č.: 776896089. Nabízíme VÝKUP, PROTIÚČET a KOMISNÍ PRODEJ vozidel všech značek. Pro ohodnocení Vašeho vozidla prosím kontaktujte: David Salivar +420 776 896 089. NABÍDKA NENÍ NÁVRHEM NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY DLE §1732 ZÁKONA č.89/2012Sb.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie











[illegible]

Hohl 1.1 Serviceplan				Hohl 1.1 Serviceplan			
Service-Nachweis 5							
Durchgeführt wurde:	Ja	nein	Zusatzerhalten - Wechsel von:	Ja	nein		
Ölwechsel-SERVICE	☒	☐	ATF	☐	☐		
Intervall-SERVICE (PB-Nr. Q2)	☒	☐	DVG [®] Öl und Filter	☐	☒		
Intervall-SERVICE (PB-Nr. Q20/Q22)	☐	☐	Erdspeicher und -leitungen	☐	☒		
Inspektions-SERVICE	☒	☐	Haldex Kupplung Öl	☐	☒		
Bremsschlingentwechsel	☐	☐	Kashof-Ölfilter	☐	☒		
Längslager Material verwendet	☒	☐	Luftfiltereinstratz	☐	☒		
Datums: 8.10.16			Bedruckschlecken	☐	☒		
Km-Stand: 18559			Bedröffelöl	☐	☒		
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinstratz	☐	☒		
Reparaturanmeldung	☐	☐	Zahnstern	☐	☒		
			Zündkerze	☐	☒		
Service durchgeführt von:				Service durchgeführt von:			
 W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn				 W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn			
Stempel des Zulassungsberechtigten				Stempel des Zulassungsberechtigten			
 W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn  W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn							
 W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn  W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn							
 W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn  W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn							
 W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn  W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn							
 W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn  W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn							
 W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn  W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn							
 W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn  W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn							
 W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn  W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn							
 W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn  W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn							
 W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn  W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn							
 W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn  W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn							
 W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehrhahn  W. Hohl Service 136 / 60038 Georg Brechtelstr. 9 51505 Krefeld-Wehr							

Halt 11 Serviceplan

Service-Nachweis 9

Durchgeführt wurde	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service (PK No.: QG1)	☒	☐	Öl/G ¹ Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PK No.: QG2/QG2.0)	☐	☐	Folgeschleifer und -ketten	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☐	Halter Kupplung Öl	☐	☒
Bremsschleifentwechsel	☐	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
Luft/Lie-Motrol verenden	☐	☐	Luftfiltermotor	☒	☒
Datum: 28.07.2020			Reifendruckmessung	☐	☒
km-Stand: 174.858			Reifendruckfläche	☐	☐
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltermotor	☒	☐
Regenwasserabföhrung	☒	☐	Zahnräder	☐	☒
			Zündkerzen	☒	☐

Service durchgeführt von: _____

Längle die Mobilitätsgruppe

Stempel des Volkswagen Partners

Halt 11 Serviceplan

Service-Nachweis 10

Durchgeführt wurde	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service (PK No.: QG1)	☐	☐	Öl/G ¹ Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PK No.: QG2/QG2.0)	☒	☐	Folgeschleifer und -ketten	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☐	Halter Kupplung Öl	☐	☒
Bremsschleifentwechsel	☐	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
Luft/Lie-Motrol verenden	☐	☐	Luftfiltermotor	☐	☒
Datum: 8.08.22			Reifendruckmessung	☐	☒
km-Stand: 205.236			Reifendruckfläche	☐	☐
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltermotor	☒	☐
Regenwasserabföhrung	☐	☒	Zahnräder	☐	☒
			Zündkerzen	☒	☐

Service durchgeführt von: _____

Längle die Mobilitätsgruppe

Stempel des Volkswagen Partners

Der nächste Service-Ereignis

☐ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzanträge
☐ Intervall-Service	Monat: _____ Jahr: _____
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei: _____ km ¹ (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service	☒ Bremsschleifentwechsel
Monat: _____ Jahr: _____	Monat: _____ Jahr: 2022
oder bei: _____ km ¹ (* je nachdem, was zuerst eintritt)	

Der nächste Service-Ereignis

☒ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzanträge
☐ Intervall-Service	Monat: _____ Jahr: _____
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei: _____ km ¹ (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service	☒ Bremsschleifentwechsel
Monat: _____ Jahr: 2024	Monat: _____ Jahr: 24
oder bei: _____ km ¹ (* je nachdem, was zuerst eintritt)	

28 Der Volkswagen Service

Der Volkswagen Service 29

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 11

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG2/QG22)	☐	☒	Endgasbehälter und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Haldex-Kupplung Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife-Motoröl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinatz	☐	☒
Datum: 17.6.2024			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 231636			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinatz	☒	☐
Reparaturempfehlung	☐	☐	Zahnriemen	☒	☐
			Zündkerzen	☒	☐
Service durchgeführt von:			LongLife-Mobilitätsgarantie:		

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☒ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfang
☒ Intervall-Service	Monat _____ Jahr* _____
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei _____ km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service	☒ Bremsflüssigkeitswechsel
Monat _____ Jahr* 2026	Monat _____ Jahr 26
oder bei _____ km*	oder bei _____ km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)	(* je nachdem, was zuerst eintritt)

Heft 1.1 Serviceplan

Sonstige Eintragungen der Werkstatt

In diesen Nachweisfeldern kann Ihr Volkswagen Partner Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Service-Arbeiten an der Klimaanlage, Umkodierung des LongLife Service auf den zeit- oder laufleistungsabhängigen Service).

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: 30113	 Stempel des Volkswagen Partners
Datum: 26.5.11	
Bemerkungen: Aktion: 24TG	
km-Stand:	
Datum:	
Bemerkungen:	

