

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	125 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	2,0 TDI
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	81 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	163 000 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	04.11.2013	STK	01.01.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bronzová
Provozní hmotnost	2 070 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,3 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; ROZVODY MĚNĚNY PŘI 155.500 km.			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, CD přehrávač, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU






Fotografie











Kontrola antikorozijske zaštite
 Da biste bili sigurni da su površine koje su podložne koroziji, svakodnevno ih čistite i održavajte.



Obr. 7 Karoserije

Kontrola antikorozi ochrany
Do obrázku označte polikované díly, které vy-

Kontrola antikorozivne zaštite
 Da biste kontrolirali ozbiljnost pošteđene dijelove, pogledajte slike ispod.

The image contains three line drawings of car components. The top drawing shows a wheel arch area with a circular sensor or probe. The middle drawing shows a bumper with a vertical probe. The bottom drawing shows a side door with a probe. These drawings are likely used to illustrate different levels of corrosion or damage on a vehicle.

Kontrola antykorozyjnej
Po obróbkę zainicjować poskieżenie d

