

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	79 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.6TDI 77kW -NAVI-T...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	297 884 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	12.11.2012	STK	03.06.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Belgie	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	1 375 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 975 kg
Spotřeba	4.2 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

ROZVODY V 06/2024 PŘI 281 000KM, ZÁRUKA NA PŮVOD VOZU! PROHLÍDKA V SERVISU NEBO VAŠÍM MECHANIKEM SAMOZŘEJMOSTÍ! PODROBNÉ INFO V KANCELÁŘI AUTOBAZARU NEBO NA TEL.Č.: 776896089. Nabízíme VÝKUP, PROTIÚČET a KOMISNÍ PRODEJ vozidel všech značek. Pro ohodnocení Vašeho vozidla prosím kontaktujte: David Salivar +420 776 896 089. NABÍDKA NENÍ NÁVRHEM NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY DLE §1732 ZÁKONA č.89/2012Sb.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











Documentatie voor de aflevering van de auto

Afleveringservice

Dit Serviceplan is geldig voor de modellen Citigo, Fabia, Roomster, Praktik, Octavia, Octavia Tour, Superb en Yeti.

Met het stempel van de verkopende geautoriseerde ŠKODA dealer wordt de aflevering van de wagen gedocumenteerd.

Vóór de aflevering hebben wij uw auto gecontroleerd volgens de richtlijnen van ŠKODA Auto, zodat u al vanaf de eerste kilometers plezier beleeft aan uw auto.

Datum: 14/11/2012

Volgende Grote Onderhoud Service: 30.000 km of 14/11/2014 (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt resp. volgens service-intervalindicatie)

Ik bevestig dat het voertuig in orde was op het ogenblik dat ik het heb aangenomen en dat ik vertrouwd werd gemaakt met de correcte bediening en garantievoorwaarden.

Handtekening van de koper (zie „Gegevens over bezitter van het voertuig”, pagina 2)

ŠKODA 3497.0
Vanden Bergh & Ansoms bvba
Zilverhoofdsedweg 107
2020 Kaerhout
Tel. 03087 58 41
BTW BE 045533641

Stempel van de geautoriseerde ŠKODA dealer

Bewijs van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

Datum: 15-11-2013 Km-stand: 31.405

Uitgevoerd werd:	ja	nee	Vervanging lamdasonde	ja	nee
Kleine Onderhoud Service	☐	☐		☐	☐
Motorolie voor variabele service-intervallen Q61 gebruikt	☐	☐			
Grote Onderhoud Service	☒	☐	Service uitgevoerd:		
Interval Service	☐	☐			
Carrosserie op laka schade controleren ¹⁾	☐	☐			
Remvloeistof vervangen	☐	☐			
Extra elke 60.000 km of 4 jaar	☐	☐			
Vervanging brandstoftfilter	☐	☐			
Bougies vervangen	☐	☐			
Vervanging luchtfilterelement	☐	☐			
Olief versen en oliefilter in de DSG-bak vervangen	☐	☐			
Vervanging getande riem	☐	☐			
Vervanging spanriem getande riem	☐	☐			

ŠKODA 3497.0
Vanden Bergh & Ansoms bvba
Zilverhoofdsedweg 107
2020 Kaerhout
Tel. 03087 58 41
BTW BE 045533641

Stempel ŠKODA Servicepartner

Volgende Grote Onderhoud Service / Interval Service: 60.000 km of 11-2015 (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt resp. volgens service-intervalindicatie)

Datum: 11-2015

¹⁾ Bevestiging de goede staat van de corrosiebescherming van de carrosserie of noteren eventuele schade -> pagina 18. Corrosiebescherming van de carrosserie controleren.

Bewijs van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden 19

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum: 26-11-2014 Km-stand: 60.878

Uitgevoerd werd:	ja	nee		ja	nee
Kleine Onderhoud Service	☒	☐	Vervanging lambdasonde	☐	☐
Motorolie voor variabele service-intervallen QG1 gebruikt	☒	☐			
Grote Onderhoud Service	☒	☐	Service uitgevoerd:		
Interval Service	☒	☐			
Carrosserie op lakschade controleren ⁴⁾	☐	☐			
Remvloeistof verversen	☐	☐			
Extra elke 60.000 km of 4 jaar	☐	☐			
Vervanging brandstoftfilter	☐	☐	Stempel SKODA Servicepartner		
Bougies vervangen	☐	☐			
Vervanging luchtfilterelement	☐	☐	Volgende Grote Onderhoud Service / Interval Service:		
Olief verversen en oliefilter in de DSG-bak vervangen	☐	☐			
Vervanging getande riem	☐	☐			
Vervanging spanrol getande riem	☐	☐			

Km-stand: 90.000 Datum: 9

⁴⁾ Bewijs de goede staat van de carrosseriebescherming van de carrosserie of noot eventuele schade → pagina 20. Corrosiebescherming van de carrosserie controleren.

Bewijs van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden 23

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum: 7-09-2016 Km-stand: 142.805

Uitgevoerd werd:	ja	nee		ja	nee
Kleine Onderhoud Service	☐	☐	Vervanging lambdasonde	☐	☐
Motorolie voor variabele service-intervallen QG1 gebruikt	☐	☐			
Grote Onderhoud Service	☒	☐	Service uitgevoerd:		
Interval Service	☐	☐			
Carrosserie op lakschade controleren ⁴⁾	☐	☐			
Remvloeistof verversen	☐	☐			
Extra elke 60.000 km of 4 jaar	☐	☐			
Vervanging brandstoftfilter	☒	☐	Stempel SKODA Servicepartner		
Bougies vervangen	☐	☐			
Vervanging luchtfilterelement	☒	☐	Volgende Grote Onderhoud Service / Interval Service:		
Olief verversen en oliefilter in de DSG-bak vervangen	☐	☐			
Vervanging getande riem	☐	☐			
Vervanging spanrol getande riem	☐	☐			

Km-stand: 142.805 Datum: 20 display

⁴⁾ Bewijs de goede staat van de carrosseriebescherming van de carrosserie of noot eventuele schade → pagina 24. Corrosiebescherming van de carrosserie controleren.

Bewijs van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden 21

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum: 02-08-2017 Km-stand: 142.548

Uitgevoerd werd:	ja	nee		ja	nee
Kleine Onderhoud Service	☐	☐	Vervanging lambdasonde	☐	☐
Motorolie voor variabele service-intervallen QG1 gebruikt	☐	☐			
Grote Onderhoud Service	☒	☐	Service uitgevoerd:		
Interval Service	☒	☐			
Carrosserie op lakschade controleren ⁴⁾	☐	☐			
Remvloeistof verversen	☒	☐			
Extra elke 60.000 km of 4 jaar	☐	☐			
Vervanging brandstoftfilter	☐	☐	Stempel SKODA Servicepartner		
Bougies vervangen	☐	☐			
Vervanging luchtfilterelement	☐	☐	Volgende Grote Onderhoud Service / Interval Service:		
Olief verversen en oliefilter in de DSG-bak vervangen	☐	☐			
Vervanging getande riem	☐	☐			
Vervanging spanrol getande riem	☐	☐			

Km-stand: 142.548 Datum: 20 display

⁴⁾ Bewijs de goede staat van de carrosseriebescherming van de carrosserie of noot eventuele schade → pagina 26. Corrosiebescherming van de carrosserie controleren.

Bewijs van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden 27

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum: 26/5/18 Km-stand: 166.000

Uitgevoerd werd:	ja	nee		ja	nee
Kleine Onderhoud Service	☒	☐	Vervanging lambdasonde	☐	☐
Motorolie voor variabele service-intervallen QG1 gebruikt	☐	☐			
Grote Onderhoud Service	☐	☐	Service uitgevoerd:		
Interval Service	☐	☐			
Carrosserie op lakschade controleren ⁴⁾	☐	☐			
Remvloeistof verversen	☐	☐			
Extra elke 60.000 km of 4 jaar	☐	☐			
Vervanging brandstoftfilter	☐	☐	Stempel SKODA Servicepartner		
Bougies vervangen	☐	☐			
Vervanging luchtfilterelement	☐	☐	Volgende Grote Onderhoud Service / Interval Service:		
Olief verversen en oliefilter in de DSG-bak vervangen	☒	☐			
Vervanging getande riem	☒	☐			
Vervanging spanrol getande riem	☐	☐			

Km-stand: 166.000 Datum: 20 display

⁴⁾ Bewijs de goede staat van de carrosseriebescherming van de carrosserie of noot eventuele schade → pagina 28. Corrosiebescherming van de carrosserie controleren.

Bewijs van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden 29


Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum: 13/11/19 Km-stand: 187.500

Uitgevoerd werd:	ja	nee		ja	nee
Kleine Onderhoud Service	☐	☐	Vervanging lambdasonde	☐	☐
Motorolie voor variabele service-intervallen QG1 gebruikt	☐	☐			
Grote Onderhoud Service	☒	☐	Service uitgevoerd:		
Interval Service	☐	☐			
Carrosserie op lakschade controleren ⁴⁾	☐	☐			
Remvloeistof verversen	☐	☐			
Extra elke 60.000 km of 4 jaar	☐	☐			
Vervanging brandstoftfilter	☒	☐	Stempel SKODA Servicepartner		
Bougies vervangen	☐	☐			
Vervanging luchtfilterelement	☒	☐	Volgende Grote Onderhoud Service / Interval Service:		
Olief verversen en oliefilter in de DSG-bak vervangen	☒	☐			
Vervanging getande riem	☐	☐			
Vervanging spanrol getande riem	☐	☐			

Km-stand: 187.500 Datum: 13/11/19

⁴⁾ Bewijs de goede staat van de carrosseriebescherming van de carrosserie of noot eventuele schade → pagina 30. Corrosiebescherming van de carrosserie controleren.



Shell **HELIX** Motor oils
PRO LEPŠÍ VÝKON

NÁZEV PRODUKTU
Hx8 5W 30

VÝMĚNA PROVEDENA DNE
25.6.2024 / 25.6.2025

KM / DATUM PŘÍSTÍ VÝMĚNY
281 708 / 311 708

PŘEVODOVÝ OLEJ
HORIZONT, KABIN. FICHT

CHLADÍCÍ KAPALINA - ÚČINNOST DO DNE
[]

OLEJOVÝ FILTR VYMĚNĚN
☒ ANO ☐ NE