

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	220 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	2,0 TDi 103kw MAXI...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	186 292 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	31.05.2011	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Belgie	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 632 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Leasing možný; Úvěr možný; Vůz prodáváme na základě smlouvy o zprostředkování. Dovezen z Belgie; bez koroze; kompletní doklady k přihlášení. Výhodné financování již od nulové akontace a bez zajištění nejen pro CZ a SK zájemce ale také pro UA klienty s trvalým pobytem. Provedena dovozová STK s platností 2 roky - dohlášení na značky za 800kč. Stav tachometru neodpovídá lustraci; skutečný nájezd bude cca 315tis km. Tažné 1500kg.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Ztmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie

Justificatif d'intervention 4

Ont été effectués :	oui	non	Opérations supplémentaires - Remplacement de :	oui	non
Service Entretien Intermédiaire	☒	☐	AdBlue® (dans l'appoint)	☐	☐
Service Entretien	☒	☐	Contrôle de l'installation de gaz sur le Caddy EcoT	☐	☐
Service périodique	☒	☐	Filtre à carburant	☒	☐
Opération couple	☒	☐	Courroie crantée	☐	☐
Service Entretien	☒	☐	Courroie crantée - galet tendeur	☐	☐
Contrôle de la serrure (localisation de défaut de peinture)	☒	☐	Bougie d'allumage	☒	☐
Vidange du liquide de frein	☒	☐	Huile du coupleur Hallex	☒	☐
De l'huile moteur (sur le Caddy EcoT)	☒	☐	Cartouche de filtre à air	☒	☐
Date :	15/01/2016				
Kilométrage :	145 000				
Reparations (consignées)	☒	☐			
Souhait du client	☒	☐			
(À noter aussi sur l'ordre)					
Service effectué par :	Service Mobile Longue Durée (LongLife)				
	+ AdBlue Arco de 150146				

Cachet du Partenaire Volkswagen Utilitaires

Cachet du Partenaire Volkswagen Utilitaires

Justificatif d'intervention 3

Ont été effectués :	oui	non	Opérations supplémentaires - Remplacement de :	oui	non
Service Entretien Intermédiaire	☒	☐	AdBlue® (dans l'appoint)	☐	☐
Service Entretien	☒	☐	Contrôle de l'installation de gaz sur le Caddy EcoT	☐	☐
Service périodique	☒	☐	Filtre à carburant	☒	☐
Opération couple	☒	☐	Courroie crantée	☐	☐
Service Entretien	☒	☐	Courroie crantée - galet tendeur	☐	☐
Contrôle de la serrure (localisation de défaut de peinture)	☒	☐	Bougie d'allumage	☒	☐
Vidange du liquide de frein	☒	☐	Huile du coupleur Hallex	☒	☐
De l'huile moteur (sur le Caddy EcoT)	☒	☐	Cartouche de filtre à air	☒	☐
Date :	15/01/2016				
Kilométrage :	145 000				
Reparations (consignées)	☒	☐			
Souhait du client	☒	☐			
(À noter aussi sur l'ordre)					
Service effectué par :	Service Mobile Longue Durée (LongLife)				

Cachet du Partenaire Volkswagen Utilitaires

Cachet du Partenaire Volkswagen Utilitaires

Justificatif d'intervention 3

Ont été effectués :	oui	non	Opérations supplémentaires - Remplacement de :	oui	non
Service Entretien Intermédiaire	☒	☐	AdBlue® (dans l'appoint)	☐	☐
Service Entretien	☒	☐	Contrôle de l'installation de gaz sur le Caddy EcoT	☐	☐
Service périodique	☒	☐	Filtre à carburant	☒	☐
Opération couple	☒	☐	Courroie crantée	☐	☐
Service Entretien	☒	☐	Courroie crantée - galet tendeur	☐	☐
Contrôle de la serrure (localisation de défaut de peinture)	☒	☐	Bougie d'allumage	☒	☐
Vidange du liquide de frein	☒	☐	Huile du coupleur Hallex	☒	☐
De l'huile moteur (sur le Caddy EcoT)	☒	☐	Cartouche de filtre à air	☒	☐
Date :	15/01/2016				
Kilométrage :	145 000				
Reparations (consignées)	☒	☐			
Souhait du client	☒	☐			
(À noter aussi sur l'ordre)					
Service effectué par :	Service Mobile Longue Durée (LongLife)				

Cachet du Partenaire Volkswagen Utilitaires

Cachet du Partenaire Volkswagen Utilitaires

Justificatif d'intervention 2

Ont été effectués :	oui	non	Opérations supplémentaires - Remplacement de :	oui	non
Service Entretien Intermédiaire	☒	☐	AdBlue® (dans l'appoint)	☐	☐
Service Entretien	☒	☐	Contrôle de l'installation de gaz sur le Caddy EcoT	☐	☐
Service périodique	☒	☐	Filtre à carburant	☒	☐
Opération couple	☒	☐	Courroie crantée	☐	☐
Service Entretien	☒	☐	Courroie crantée - galet tendeur	☐	☐
Contrôle de la serrure (localisation de défaut de peinture)	☒	☐	Bougie d'allumage	☒	☐
Vidange du liquide de frein	☒	☐	Huile du coupleur Hallex	☒	☐
De l'huile moteur (sur le Caddy EcoT)	☒	☐	Cartouche de filtre à air	☒	☐
Date :	15/01/2016				
Kilométrage :	145 000				
Reparations (consignées)	☒	☐			
Souhait du client	☒	☐			
(À noter aussi sur l'ordre)					
Service effectué par :	Service Mobile Longue Durée (LongLife)				

Cachet du Partenaire Volkswagen Utilitaires

Cachet du Partenaire Volkswagen Utilitaires

Justificatif d'intervention 1

Ont été effectués :	oui	non	Opérations supplémentaires - Remplacement de :	oui	non
Service Entretien Intermédiaire	☒	☐	AdBlue® (dans l'appoint)	☐	☐
Service Entretien	☒	☐	Contrôle de l'installation de gaz sur le Caddy EcoT	☐	☐
Service périodique	☒	☐	Filtre à carburant	☒	☐
Opération couple	☒	☐	Courroie crantée	☐	☐
Service Entretien	☒	☐	Courroie crantée - galet tendeur	☐	☐
Contrôle de la serrure (localisation de défaut de peinture)	☒	☐	Bougie d'allumage	☒	☐
Vidange du liquide de frein	☒	☐	Huile du coupleur Hallex	☒	☐
De l'huile moteur (sur le Caddy EcoT)	☒	☐	Cartouche de filtre à air	☒	☐
Date :	15/01/2016				
Kilométrage :	145 000				
Reparations (consignées)	☒	☐			
Souhait du client	☒	☐			
(À noter aussi sur l'ordre)					
Service effectué par :	Service Mobile Longue Durée (LongLife)				

Cachet du Partenaire Volkswagen Utilitaires

Cachet du Partenaire Volkswagen Utilitaires

Identification du véhicule

1. WVRZZZK12JBX308245

2. 2CJ K94

3. Caddy Maxi K00000

4. 103 kW CRD56

CFH

LC9X 0000 0000 NY

Fig. 1. Paquette d'identification du véhicule

1. Numéro d'identification du véhicule

2. Type de véhicule, puissance du moteur, boîte de vitesses

3. Lettres indiquant le moteur, lettres indiquant le type de véhicule, référence peinture, code de peinture

4. Code, numéro de

Information sur les Services

Caractéristiques du véhicule

Modèle : Caddy

Nom d'immatriculation : WVRZZZK12JBX308245

Nom d'identification du véhicule : WVRZZZK12JBX308245

Date de première mise en circulation de la version : 15/01/2016

Partenaire Volkswagen Utilitaires suivant le véhicule

Partenaire Volkswagen Utilitaires

Accueil de réception des documents et des clés du véhicule

Ont été remis avec le véhicule :

	oui	non
Livre de Bord	☒	☐
Clé principale	☒	☐
Double de clé	☒	☐
Le bon fonctionnement de toutes les clés est contrôlé	☒	☐

Date : 15/01/2016

Signature du partenaire du véhicule : Doumire Rudy

063.66.12.12











