

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	109 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	BMW
Model	X3	Model - doplňující informace	3,0 150KW, 4x4, Tažné ,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	150 kW
Objem motoru	2993 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	481 000 km	Rok výroby	2004
Datum první registrace	24.02.2004	STK	01.04.2026

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 350 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	8,8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vozidlo původem ze zahraničí od r. 2014 v ČRr poslední majitel- 10 let auto s pravidelným servisem viz doloženo v serv. knížce i Faktury. Na stav tachometru ve velmi pěkném stavu. K vozidlu jsou 2x lité komplet kola + příčníky na střešní nosič. K vozu 2 klíče + 2 klíče Zederlock - zamykání volantu + tažné zařízení. Prohlídka Vaším automechanikem u nás samozřejmostí. Již více než 30let prodáváme a VYKUPUJEME VOZIDLA všech značek. MOŽNOST PROTIÚČTU nebo KOMISNÍHO PRODEJE.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Android Auto, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač




KARTA VOZU

Fotografie











PROVEDENÉ OPRAVY		Rozsah opravy	Poznamky
Datum	Repar.		
12. 2018	357 785	Vyměna ložisek kol přídavní nápravy.	9180072
31. 8. 18	370 537	Repar. kardanu.	9180068
3. 10. 18	371 400	Vyměna brzdových kotoučů a disků 2N, dvou ručních brzdových páčkových kontaktů, opotřebených obložení, lupulinovou sondou, prasklým ložiskem kol 2N, uvolněným příslušenstvím 2N, prasklým brzdovým kotoučem, prasklým kotoučem 2N z přední mramříčky.	
		Oprava proud. nádmi polovony: Grommku náprava	9180073
21. 4. 20	374 510	Vyměna opravy mramříčky LP. Grommku náprava.	
9. 7. 20	404 070	Oprava prahu přídavní mramříčky u kola.	

