

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 HTP - KLIMA - SERVIS...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	51 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	133 615 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	24.04.2012	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 550 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

HEZKÝ STAV - SERVIS ŠKODA SERVISNÍ KNÍŽKA - CEBIA BEZ KOROZE NOVÁ STK V CENĚ VOZU

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, Airbag řidiče, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. přední okna, Imobilizér, Isofix, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, ESP, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis

Datum: 01.12.15 km-Stand: 43695 km

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft
Panzenventil-Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Offfilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollewechsel
Hallex-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von
5217390
40587
Bader Mainz
83026 Rosenheim

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum: 12/2017

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: EH 65546 703384
2665932 3028 Rosenheim

SKODA

14 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 29.10.17 km-Stand: 63470

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft
Panzenventil-Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Offfilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollewechsel
Hallex-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von
5217390
40587
Bader Mainz
83026 Rosenheim

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum: 10/19

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: EH 65546 703384
273.013.263

SKODA

16 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 12.10.2018 km-Stand: 80366

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft
Panzenventil-Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Offfilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollewechsel
Hallex-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von
5217390
40587
Bader Mainz
83026 Rosenheim

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum: 10/2019

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: EH 65546 703384
2/3.223.658 Rosenheim

SKODA

18 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 22.10.2019 km-Stand: 102152

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft
Panzenventil-Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Offfilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollewechsel
Hallex-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von
5217390
40587
Bader Mainz
83026 Rosenheim

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum: 04/2021

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: EH 65546 703384
2/3.247.177

SKODA

20 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 28.04.2021 km-Stand: 116254

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft
Panzenventil-Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Offfilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollewechsel
Hallex-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von
5217390
40587
Bader Mainz
83026 Rosenheim

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum: 04/2023

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 2/3.417.739

SKODA

22 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 20.08.22 km-Stand: 121416

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft
Panzenventil-Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Offfilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollewechsel
Hallex-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von
5217390
40587
Bader Mainz
83026 Rosenheim

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum: 04/2023

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 2/3.547.281

SKODA

24 Service-Nachweise