

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1,4TSi 90KW HIGHLINE...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	168 913 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	23.04.2014	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá
Provozní hmotnost	1 750 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Krásné; zachovalé; dobře vybavené auto; neponičený interiér; pravidelně každoročně servisované; doložené servisní knížkou a fakturami!! Nejlepší; bezproblémový čtyřválcový motor 90KW!!! Auto dovezené z Německa. Nová ČR STK!! Nedávno po servise 2/2025 ve 163tkm; olej; filtry!!! Garance stavu a původu automobilu. Přihlášení jen za 800Kč . Povinné i havarijní pojištění ihned za nejvýhodnější cenu. Inzerát platný do smazání.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 7x, Airbag 8x, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Kožené čalounění, LED adaptivní světlomety, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Masážní sedadla, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sportovní sedadla, ESP, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie
















(9) TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
TÜV Service Center Wiesbaden, Tel.: 0611/820584
Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen

Prüfzeichnung nach Richtlinie 2014/53/EU
ROADWORTHINESS CERTIFICATE according to DIRECTIVE 2014/53/EU

Berichtsnummer: **H02302512076**

Kunde: Pappagorgiou Michael
Kornel-Adenauer-Ring 22
65187 Wiesbaden

Untersuchungsart: **Hauptuntersuchung nach §29 StVZO**

(3) Ort und Datum der Prüfung: Wiesbaden, 04.04.2025

(2) Amt Kennzeichen: (D) WL-PM136	(1) Fz-Ident-Nr.: WVWZZZAUZEW354552
Fz-Mot: PKW	Fz-Klasse: M1 / AD
Hersteller: VOLKSWAGEN-VW	HSN: 0903
Typ/Variante: AU	TSN / VSN: BJF / 00072
zul Gesamtmasse: 1770 kg	Kilometerstand: 164421 km
Erstzulassung: 23.04.2014	letzte HU: 04.23

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungsart geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

(7) Untersuchungsergebnis: **Prüfplakette** (8) Nächste HU: **Wiedervorführung:**

ohne erkennbare Mängel **zugeteilt** 04.27

Brandsorte	links (daN)	rechts (daN)	Brandsdruck (daN)	Berechn. Druck (daN)	Summe der Brandskräfte ZFB ist (daN)	Erforderliche Brandskräfte ZFB ist (daN)	Brandskraftanteil links (%)	Brandskraftanteil rechts (%)	Gesamtabschreibung Z (%)
Bremsen	1. Achse: 261	273	40.03	413	367	367	74.5	57	
2. Achse: 204	209	96.53	-	413	259	259	25.5	18	
Feststellbremse	129	144	-	-	273	-	-	-	15.6

Hinweise:
Feststellbremse erreicht Blockiergrenze.

Fahrzeugdatenträger

1. **VWZZZAU ZE W354552**
5G1 4GX

2. **Golf 1.4** **HLMT**
90 KW TSI M6F

3. **CXSA** **MYF**
LA7N **TW**

4. **B0A C7Q G0K H6L J0S D4X Q4H**
1AZ 1G9 2ZH 1NL 5RQ 5SL TL1
OBM 3S0 3U1 Q16 1BD 8G4 BZH
1KE 1ZE - G01 7M3
OY1 4UP 4X3 4R4 412 N5L 5M3
BRM 2JD E0A 04D 08M 2UA 2G7
1JA L03 0YC

Abb. 1: 1. Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 2. Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3. Motorkennbuchstabe, Getriebebuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung, 4. Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: **04.04.2025** Datum der Auslieferung/Erstzulassung: **23.04.2014**

Volkswagen Zentrum **Wiesbaden**
Auto-Handel GmbH
Nachbarnstr. 10, 65113 Wiesbaden
Telefon: +49 (0) 611 2291-140
Telefax: +49 (0) 611 2291-155
info@volkswagen-wiesbaden.de
www.volkswagen-wiesbaden.de
Beratungsnummer: 142 43 490

Volkswagen Zentrum **Wiesbaden**
Auto-Handel GmbH
Nachbarnstr. 10, 65113 Wiesbaden
Telefon: +49 (0) 611 2291-140
Telefax: +49 (0) 611 2291-155
info@volkswagen-wiesbaden.de
www.volkswagen-wiesbaden.de
Beratungsnummer: 142 43 490

Service-Nachweis 13

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ Audiolux®
☒ Inspektion	☒ Bremsenprüfung
☒ mit Motorölwechsel	☒ Desinfektion
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Desinfektion: DSG®, ATF
☒ LongLife-Motöl verwendet	☒ Handschuhprüfung: Öl
☒ Karosserieprüfung	☒ Luftfilterwechsel
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Reifenluftdruck (Dichtmittel)
	☒ Staub- und Pollenfilterwechsel
	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen
	☒ Zündkerzen

Service durchgeführt am: **15.02.25**

bei km-Stand: **161880**

Rechnungsnummer: **161880**

Service durchgeführt von: **Ralfen & Partners**

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs: **Ralfen & Partners**

Stempel des Volkswagen Partners:

Ihr nächster Service-Termin:

Welcher Service-Zustandumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum): **12.10.25**

bei (km-Stand): **161880**

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 12

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ Audiolux®
☒ Inspektion	☒ Bremsenprüfung
☒ mit Motorölwechsel	☒ Desinfektion
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Desinfektion: DSG®, ATF
☒ LongLife-Motöl verwendet	☒ Handschuhprüfung: Öl
☒ Karosserieprüfung	☒ Luftfilterwechsel
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Reifenluftdruck (Dichtmittel)
	☒ Staub- und Pollenfilterwechsel
	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen

Service durchgeführt am: **15.02.25**

bei km-Stand: **150730**

Rechnungsnummer: **150730**

Service durchgeführt von: **KWachsch**

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs: **KWachsch**

Stempel des Volkswagen Partners:

Ihr nächster Service-Termin:

Welcher Service-Zustandumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum): **12.10.25**

bei (km-Stand): **150730**

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

