

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	184 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Audi
Model	A1	Model - doplňující informace	1.4 TFSi AUTOMAT
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	158 711 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	22.09.2011	STK	21.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Bílá
Provozní hmotnost	1 125 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 575 kg
Spotřeba	5 l		
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	3
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka, 4X ZIMNÍ PNEU + ALU.KOLA !			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Kůžená sedadla, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Premiový audiosystém, Senzor stěračů, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívání sedadla, Vyhřívání zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie













Gewährleistungsnachweis	
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	660 WAUZZZ 8X 8 CB021686
Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsmonat/-jahr	8X1B DG 3419662
Motor- und Getriebekennbuchstaben	A1 1.4 DSG
Lack-Nr., Innenausstattungs-Nr., Mehrausstattungs-Nr.	CAXA --- NBB LY9K /Z7S- --- /YS
Verbrauchswerte ¹⁾	6,5 4,4 5,2 119
Datum der Auslieferung:	22.9.2011

Service-Nachweise	
Service-Nachweise	23
Eintragungen der Werkstatt	39
18/08/2011 18:27:00	
1134196625	
660 WAUZZZ8X8CB021686	
8T0.012.103	: 101.567.8NL.88
8X0.012.054.D	: 121.566.1RM.00
4A0.012.080.AM	: 121.563.8S3.03
8X0.012.003.D	: 121.561.8X1.00
8X0.012.003.D	: 121.562.8X0.00
AUDI	
AUTOVISION Erfolg hat einen Partner	

Audi LongLife Service:	
Ja / Nein	☒ Ölwechsel
Ja / Nein	☒ Inspektion
Audi Inspektions Service:	
Ja / Nein	☒ Ölwechsel
Ja / Nein	☒ Inspektion
Zusatzarbeiten:	
Ja / Nein	☒ Bremsflüssigkeit
Ja / Nein	☒ Zündkerzen
Ja / Nein	☒ Staub- und Pollenfilter
Ja / Nein	☒ Multitronic Öl
Ja / Nein	☒ Zahnriemen
Ja / Nein	☒ Luftfilter
Ja / Nein	☒ Kraftstofffilter
Ja / Nein	☒ Hallex Öl
Ja / Nein	☒ S tronic Öl und Filter
Km Stand:	Rechnungsnummer:
3011	60568
Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	
PORSCHEN	
WIEN-PRAGER-STRASSE	
Volkwagen und Audi Service	
131	
Pregerstraße 131, 1210 Wien	
Telefon: +43 1 277 14-0	
Telefax: +43 1 277 14-1490	
porsche.pragerstrasse@porsche-wien-nord.at	

Audi LongLife Service:	
Ja / Nein	☒ Ölwechsel
Ja / Nein	☒ Inspektion
Audi Inspektions Service:	
Ja / Nein	☒ Ölwechsel
Ja / Nein	☒ Inspektion
Zusatzarbeiten:	
Ja / Nein	☒ Bremsflüssigkeit
Ja / Nein	☒ Zündkerzen
Ja / Nein	☒ Staub- und Pollenfilter
Ja / Nein	☒ Multitronic Öl
Ja / Nein	☒ Zahnriemen
Ja / Nein	☒ Luftfilter
Ja / Nein	☒ Kraftstofffilter
Ja / Nein	☒ Hallex Öl
Ja / Nein	☒ S tronic Öl und Filter
Km Stand:	Rechnungsnummer:
16330	112362
Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	
PORSCHEN	
WIEN-PRAGER-STRASSE	
Volkwagen und Audi Service	
131	
Pregerstraße 131, 1210 Wien	
Telefon: +43 1 277 14-0	
Telefax: +43 1 277 14-1490	
porsche.pragerstrasse@porsche-wien-nord.at	
16.10.11	
Datum, Stempel des Audi Betriebs	

26 Nachweise

Service-Nachweise	Service-Nachweise	Service-Nachweise
Audi LongLife Service:	Audi LongLife Service:	Audi LongLife Service:
Ja / Nein	Ja / Nein	Ja / Nein
☒ Ölwechsel	☒ Ölwechsel	☒ Ölwechsel
☒ Inspektion	☒ Inspektion	☒ Inspektion
Audi Inspektions Service:	Audi Inspektions Service:	Audi Inspektions Service:
Ja / Nein	Ja / Nein	Ja / Nein
☒ Ölwechsel	☒ Ölwechsel	☒ Ölwechsel
☒ Inspektion	☒ Inspektion	☒ Inspektion
Zusatzarbeiten:	Zusatzarbeiten:	Zusatzarbeiten:
Ja / Nein	Ja / Nein	Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Ölwanne	☒ Ölwanne	☒ Ölwanne
☒ Staub- und Pollenfilter	☒ Staub- und Pollenfilter	☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multigrad-Öl	☒ Multigrad-Öl	☒ Multigrad-Öl
☒ Zahnriemen	☒ Zahnriemen	☒ Zahnriemen
☒ Luftfilter	☒ Luftfilter	☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter	☒ Kraftstofffilter	☒ Kraftstofffilter
☒ Halber Öl	☒ Halber Öl	☒ Halber Öl
☒ S tronic Öl und Filter	☒ S tronic Öl und Filter	☒ S tronic Öl und Filter
Km Stand: 136282	Rechnungsnummer: 204906004	Km Stand: 146000
Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service
KFZ HOLY Inhaber Nikolaus Steinschauer Telefon 01/3702281 E-Mail kfholy@gmx.at Hackhofergasse 4 1190 Wien UID Nummer ATU73703218 06.06.2018		

Vypis z historie vozidla

Číslo kopie: 6270873812
 Datum vydání kopie: 19.11.2025 12:35:45
 Platnost do: 19.12.2025 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN: WAUZZZ8XBCB021686

Tovární značka: Audi
 Model: A1
 Druh vozidla: osobní
 Objem: 1390 cm

Typ karoserie: kombi
 Výkon: 90 kW
 Datum výroby: 19.08.2011
 Datum 1. registrace: 22.09.2011

2. Kontrola najetých kilometrů

Průběh vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informací systémů spolupracujících partnerů. Ole vývoje grafu můžete sami provést, zda existuje podobnost na manipulaci se stavem tachometru či nikoli.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy atd. tachometru z historie provozu vozidla.

Předtím u vozidla není přibližně zobrazená celá historie kilometrů najetých v čase, doporučujeme skontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi starým tachometrem časový úsek delší než dva roky.

