

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	219 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	New Beetle	Model - doplňující informace	1.2Tsi 77kw Club
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	204 586 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	18.06.2015	STK	19.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Bílá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno u autorizovaného dealera v SRN, první majitel, nehavarané, servisní knížka. Na vozidlo poskytujeme 2 roky záruku a doživotní garanci na původ a počet najetých km. předprodejní servis - nová STK bude zajištěna při prodeji. Možnost úvěru. Financování zajišťujeme prostřednictvím ESSOX s.r.o.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Sensor opotřebení brzd. destiček, Sensor stěračů, Sensor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie





CARWORX



CARWORX







Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/> Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselkraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselkraftstofffilter	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdrehmomentkupplung: Öl	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdrehmomentkupplung: Öl	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt am: 08.01.17			
bei km-Stand: 46464			
Rechnungsnummer: 126/47848			
Service durchgeführt von: Autohaus Glincke GmbH			
Stempel des Fachbetriebs			
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis			
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige			
oder			
am (Datum):		am (Datum):	
oder		oder	
bei (km-Stand):		bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer Beule/Delle Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/> Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselkraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselkraftstofffilter	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdrehmomentkupplung: Öl	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdrehmomentkupplung: Öl	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt am: 09.08.17			
bei km-Stand: 50953			
Rechnungsnummer: 35749			
Service durchgeführt von: Autohaus Glincke GmbH			
Stempel des Fachbetriebs			
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis			
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige			
oder			
am (Datum):		am (Datum):	
oder		oder	
bei (km-Stand):		bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer Beule/Delle Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/> Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselkraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselkraftstofffilter	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdrehmomentkupplung: Öl	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdrehmomentkupplung: Öl	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt am: 27.9.18			
bei km-Stand: 75574			
Rechnungsnummer: 4703			
Service durchgeführt von: Autohaus Glincke GmbH			
Stempel des Fachbetriebs			
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis			
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige			
oder			
am (Datum):		am (Datum):	
oder		oder	
bei (km-Stand):		bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer Beule/Delle Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/> Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselkraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselkraftstofffilter	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdrehmomentkupplung: Öl	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdrehmomentkupplung: Öl	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt am: 13.11.19			
bei km-Stand: 103.816			
Rechnungsnummer: 21633			
Service durchgeführt von: Autohaus Glincke GmbH			
Stempel des Fachbetriebs			
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis			
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige			
oder			
am (Datum):		am (Datum):	
oder		oder	
bei (km-Stand):		bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer Beule/Delle Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/> Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselkraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselkraftstofffilter	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdrehmomentkupplung: Öl	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdrehmomentkupplung: Öl	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt am: 4.6.2020			
bei km-Stand: 12245			
Rechnungsnummer: # 11111111			
Service durchgeführt von: Autohaus Glincke GmbH			
Stempel des Fachbetriebs			
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis			
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige			
oder			
am (Datum):		am (Datum):	
oder		oder	
bei (km-Stand):		bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer Beule/Delle Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/> Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselkraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselkraftstofffilter	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdrehmomentkupplung: Öl	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdrehmomentkupplung: Öl	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt am: 23.02.21			
bei km-Stand: 122.388			
Rechnungsnummer: 22828			
Service durchgeführt von: Autohaus Glincke GmbH			
Stempel des Fachbetriebs			
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis			
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige			
oder			
am (Datum):		am (Datum):	
oder		oder	
bei (km-Stand):		bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer Beule/Delle Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Werkstatt 9

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselsafranfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Halbschleppkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsetz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenflüssigkeit (Dichtmittel)
	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsetz
Service durchgeführt am: 27.04.22	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 143 833	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 6128	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von: **Autohaush Uchte GmbH** (Stempel)

Service durchgeführt von: **Autohaush Uchte GmbH** (Stempel)

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum): **04/23**

oder bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige

am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole: x Kratzer, o Beule/Delle, □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Werkstatt 10

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselsafranfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Halbschleppkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsetz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenflüssigkeit (Dichtmittel)
	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsetz
Service durchgeführt am: 12.06.23	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 170 288	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 6128	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von: **Autohaush Uchte GmbH** (Stempel)

Service durchgeführt von: **Autohaush Uchte GmbH** (Stempel)

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum): **06/24**

oder bei (km-Stand): **200 208**

Zusatzarbeiten

Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige

am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 12 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole: x Kratzer, o Beule/Delle, □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Werkstatt 11

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselsafranfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Halbschleppkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsetz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenflüssigkeit (Dichtmittel)
	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsetz
Service durchgeführt am: 27.05.24	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 184 836	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 7441 10628	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von: **Autohaush Uchte GmbH** (Stempel)

Service durchgeführt von: **Autohaush Uchte GmbH** (Stempel)

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum): **05.12.25**

oder bei (km-Stand): **200 208**

Zusatzarbeiten

Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige

am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 13 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole: x Kratzer, o Beule/Delle, □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel: