

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	315 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Corsa	Model - doplňující informace	EV 100kW 50kWh, SoH 92,6...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Elektro	Výkon	100 kW
Objem motoru		Emisní norma	
Stav tachometru	77 986 km	Rok výroby	2020
Datum první registrace		STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 920 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Klimatizace dvouzónová, Multifunkční volant, Satelitní navigace, Palubní počítač, El. přední okna, Tempomat, USB, Výškově nastavitelná sedadla, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, Senzor tlaku v pneumatikách, Airbag 6x, Protiprokluzový systém kol (ASR), Bezklíčkové ovládání



DEFEND
Car Protect

Prodloužená záruka až na 3 roky

Tento dokument je obchodní sdělení. Jeho účelem je poskytnout informace o pojistném DEFEND Car Protect e-DELUXE. Nejedná se o kompletní pojistných podmínek vztahujících se k pojistné s. Pojistné podmínky pojistnění DEFEND Car Protect e-DELUXE v plnou jsou přílohou každé pojistné smlouvy.

Tento dokument je obchodní sdělení. Jeho účelem je poskytnout informace o pojistném DEFEND Car Protect e-DELUXE. Nejedná se o kompletní pojistných podmínek vztahujících se k pojistné s. Pojistné podmínky pojistnění DEFEND Car Protect e-DELUXE v plnou jsou přílohou každé pojistné smlouvy.

Pojistný program e-DELUXE kryje všechny mechanické a elektrické součástky vozidla, které nejsou výslovně vyloučeny.

Příklady krytých dílů

Elektroinstalace

- Sestava baterie HV
- Pojistky
- Kabelové svazky
- Elektronické řídicí moduly
- Radarové senzory
- Přední kamera / Zadní kamera
- Parkovací senzory
- Vnitřní spínače
- Vnější světla
- Bezdrátový vstup a zabezpečení
- Palubní nabíječka
- Měnič DCDC
- Vysokonapěťový rozdělovač
- Pedál akceleratoru

Chladič systém

- Chladič systém dušního motoru
- Chl. systém zadního a předního pohonu

Systém výfivu

- Regulační vytápění a větrání
- Topné zařízení
- Motor ventilátoru
- Pohony pro vytápění a větrání (motory)

Řízení

- Hlavení řízení
- Sloupce řízení a volant

Bezpečnostní vybava

- Air Bagy
- Bezpečnostní pásy
- Předpínače
- Senzory
- Snímače

Zavěšení

- Přední zavěšení
- Zadní zavěšení
- Systém vzduchového odpružení

Brzdy

- Porukovací brzd
- ABS, kontrola trakce a stability
- Elektromechanické posilovač brzd
- Brzdový pedál

Pohonné jednotky

- Sestava přední pohonné jednotky
- Měnič s předním pohonem
- Přední převodovka a polohy
- Sestava zadní pohonné jednotky
- Zadní převodovka a polohy

Klimatizace

- Kondenzátor klimatizace
- Kompresor

Infotainment

- Zobrazení
- Ovládací jednotka médií (dotykový displej)
- Audio systém - Reprodukční, subwoofer a posilovač, AM, FM a HD rádio, Bluetooth, Port USB pro média
- Anténa - AM, FM a HD rádio, satelitní GPS, CDS

Všeobecné výluky

- krytí akumulátoru automaticky zaniká, v okamžiku, kdy celkový počet vyjetých kilometrů vozidla dosáhne 300 000 km
- jakékoli vozidlo, které je nebo bylo kdykoliv používáno jako taxi, kurýrní vozidlo, vozidlo ke krátkodobému pronájmu nebo k vývozu řidičů
- hybridní vozidla
- postupné snižování kapacity akumulátoru a poškození akumulátoru způsobené nedostatečným pevným vývojem (včetně jeho péče o akumulátor a jeho nabíjení)
- poškození způsobené vnějšími úniky oleje, mrazem nebo nehodami
- hadice, těsnění a spotřební materiál, jako je olej, olejové filtry a nemraznou kapalinu, pokud není nutné je vyměnit v důsledku selhání krytí součástí
- sílné jsou kryty, dojde-li k jejich poškození v důsledku selhání krytí součástí
- obvyklá údržba a běžné opotřebení

Pojstitel

Fortegra Europe Insurance Company Limited, poboka Česká republika, IČO: 11737379, se sídlem Rostytská 1860/1, 148 00 Praha. Pojistitel je zapsán do registru ČNB jako poboka zahraniční pojistovny poskytuji peshraní služby v ČR.

(Období platnosti)



Experience More...

DEFEND INSURANCE
A FORTEGRA COMPANY



- ✓ NEJRYCHLEJŠÍ FINANCOVÁNÍ VOZŮ
- ✓ VYŘÍDÍTE OKAMŽITĚ U PRODEJCE













NEZÁVISLÝ
CERTIFIKÁT
BATERIE

ČÍSLO CERTIFIKÁTU: 8B8BF70-501E-46C2-9565-3EB5AE3E3FF1

VOZIDLO

ZNAČKA: Opel
MODEL: Corsa-e 50 kWh

NÁJEZD: 77 982 km
VIN: VXXU1H2KXZL4279479
DATUM A ČAS:
12.11.2025, 12:53:14

REALIZOVAL/A: D1 CARS s.r.o.

VÝSLEDKY

STAV ZDRAVÍ (SOH)

92,6 %

ENERGIE 43kWh | 46kWh

WLTP DOJEZD 328km | 354km

HODNOCENÍ

BENCHMARKING

Jak je na tom vaše vozidlo v porovnání se srovnatelnými vozidly?

pod průměrem průměr nad průměrem

KONTROLY

Systém správy baterií (BMS) ✓

Bateriový senzor ✓

Měření baterie ✓

Náplň článků baterie ✓

Komunikace s vozidlem ✓

SCAN FOR DETAILS

HODNOCENÍ

DOBŘE ZDRAVÍ – NEBYLY ZJIŠTĚNY ŽÁDNÉ ABNORMALITY

Na základě podrobné diagnostiky baterie provedené pomocí AVILOO FLASH Testu tímto potvrzujeme, že baterie pohonu tohoto vozidla je v dobrém stavu.
Baterie pohonu je proto oficiálně certifikována společností AVILOO.

Dr. Marcus Berger, CEO

ENERGIE

	Brutto (nominální)	Netto (použitelné)
Aktuální:	46,3kWh	42,8kWh
Nové:	50,0kWh	44,0kWh

DOJEZD

	WLTP	Typický
Aktuální:	305-328km	241km
Nové:	330-354km	260km

REALIZAČNÍ PROTOKOL

AVILOO Box připojen. 12:53:10

FLASH Test spuštěn. ✓

Spouštění ziskávací dat. ✓

Bylo zjištěno vozidlo. ✓

Získávání dat dokončeno. ✓

Probíhá analýza dat. ✓

Analýza dokončena. ✓

SENZORY

Snímač napětí ✓

Snímač proudu ✓

Snímače teploty ✓

Snímače napětí článků baterie ✓

BMS

Stav nabití BMS (SoC)*: 69%

Přesnost výpočtu SoC: ✓

Stav zdraví BMS (SoH)*: 92%

Přesnost výpočtu SoH: ✓

MĚŘENÍ

	Min.	Max.	Delta	Stav
Teplota baterie	5.0°C	6.0°C	1.0°C	✓
Náplň článků baterie	3,826V	3,851V	25mV	✓
Náplň bateriového bloku	415,6V			
Průměrný proud	-1,0A			

DIAGRAM NAPĚTÍ ČLÁNKŮ



* Uvedené hodnoty nebyly vypočteny společností AVILOO, ale odpovídají údajům načteným ze systému správy baterií (BMS), které byly vypočteny výrobcem. Společnost AVILOO proto nepřebírá odpovědnost za jejich přesnost.

VÝLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Výsledek testu obsahuje aktuálně vypočtený stav zdraví (SoH) baterie pohonu. Tento výsledek vychází z dat poskytnutých samotným vozidlem, které jsou vyhodnoceny algoritmy AVILOO ze souboru statistických a analytických modelů. Jakkoliv manipulace s daty v řádu jednotek může vést ke zkrácení výsledku. Uvedení SoH vyjadřuje technický jednorázový souhrnný záznam 2 % ve více než 10 % referenčních měření. Tato tolerance se vztahuje na celkový SoH na úrovni jednotlivých akumulátorů, nikoli na celkový SoH celé baterie. Důvodem je možná neopakovatelnost stavu nabití mezi jednotlivými akumulátory, které může negativně ovlivnit okamžitá měření SoH baterie. Tento vliv však může být částečně kompenzován systémem správy baterie (BMS) nebo kalibrací. Výsledek testu zachycuje stav baterie v daném okamžiku a nelze z něj vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje jejího zdravotního stavu. Diagnostika se rovněž nevztahuje na mechanické poškození nebo vnější útlak.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, StraÙe 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | info@aviloo.com

