

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	158 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Rapid	Model - doplňující informace	1,2 TSI, 77kW, klima...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	154 500 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	11.12.2013	STK	01.02.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 630 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; Úvěr možný; Protokol Cebia			

KARTA VOZU


Výbava


CD přehrávač, USB, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Mlhovky, Tónovaná skla, Denní svícení, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), Posilovač řízení, Tempomat


KARTA VOZU


Fotografie













Datum	2019-11-13
Laufleistung	25027 km
48L7 Durchgeführt	
Durchgeführt von	Autohaus Günter Reinhardt e.K. Wölkauer Landstraße 4 06237 Leuna OT Wölkau Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2015-11-13
Laufleistung	25027 km
Auftragsnummer	190302
Mobilitätsmarkennummer: 1666313	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u-Pollenfilter
Durchgeführt von	Autohaus Günter Reinhardt e.K. Wölkauer Landstraße 4 06237 Leuna OT Wölkau Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Sicherheitscode: QrVle-nDrtVylBjUCTaC*uhq2CuoM6nA4*5ugX/NbndQ24BOfQ9wWorFI4/79m DES732YC 2025-02-13 07:23 (110)

Seite 4 von 4

ŠKODA Service-Nachweis	
	
Inspektion	
Datum	2016-12-06
Laufleistung	38773 km
Auftragsnummer	194541
Mob. Nr. 1869879	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Günter Reinhardt e.K. Wölkauer Landstraße 4 06237 Leuna OT Wölkau Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt	
Datum	2015-11-13
Laufleistung	25027 km
48L7 Durchgeführt	
Durchgeführt von	Autohaus Günter Reinhardt e.K. Wölkauer Landstraße 4 06237 Leuna OT Wölkau Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	ja

Sicherheitscode: QrVle-nDrtVylBjUCTaC*uhq2CuoM6nA4*5ugX/NbndQ24BOfQ9wWorFI4/79m DES732YC 2025-02-13 07:23 (110)

Laufleistung	2019-11-13
Auftragsnummer	190302
Mob. Nr.: 1/2.821.650	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u-Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Günter Reinhardt e.K. Wölkauer Landstraße 4 06237 Leuna OT Wölkau Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2017-11-13
Laufleistung	51060 km
Auftragsnummer	198629
Mob. Nr.: 1/2.310.686	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u-Pollenfilter ✓ Zündkerze
Durchgeführt von	Autohaus Günter Reinhardt e.K. Wölkauer Landstraße 4 06237 Leuna OT Wölkau Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Sicherheitscode: QrVle-nDrtVylBjUCTaC*uhq2CuoM6nA4*5ugX/NbndQ24BOfQ9wWorFI4/79m DES732YC 2025-02-13 07:23 (110)

Seite 3 von 4

ŠKODA Service-Nachweis	
	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-12-09
Laufleistung	77194 km
Auftragsnummer	207426
Mob. Nr. 1/3.365.608	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Reinhardt GmbH & Co. KG Wölkauer Landstraße 4 06237 Leuna OT Wölkau Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Inspektion	
Datum	2018-12-11
Laufleistung	65096 km
Auftragsnummer	203224
Mob. Nr.: 1/2.821.650	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u-Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Günter Reinhardt e.K. Wölkauer Landstraße 4 06237 Leuna OT Wölkau

Datum	2022-01-12
Laufleistung	105887 km
Auftragsnummer	216361
MOB Nr.: 1/4.736.285	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u-Pollenfilter ✓ Zündkerze ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Reinhardt GmbH & Co. KG Wölkauer Landstraße 4 06237 Leuna OT Wölkau Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)
Inspektion	
Datum	2021-01-07
Laufleistung	91796 km
Auftragsnummer	211761
MOB Nr.: 1/3.950.653	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Autohaus Reinhardt GmbH & Co. KG Wölkauer Landstraße 4 06237 Leuna OT Wölkau Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Sicherheitscode: QrVe-nDrVYy8UOTWC*uhqBCnqKXnArY5uKXNxBQd8OFuQJwVnFHA7Pm DES732YC 2025-02-13 07:23 (+10) Seite 2 von 4

SKODA Service-Nachweis	
	
Inspektion	
Datum	2023-02-01
Laufleistung	120741 km
Auftragsnummer	221084
MOB Nr.: 1/5.292.049	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Reinhardt GmbH & Co. KG Wölkauer Landstraße 4 06237 Leuna OT Wölkau Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2022-01-12
Laufleistung	105887 km
Auftragsnummer	216361
MOB Nr.: 1/4.736.285	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u-Pollenfilter ✓ Zündkerze ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Reinhardt GmbH & Co. KG Wölkauer Landstraße 4 06237 Leuna OT Wölkau

Durchgeführt von	✓ Erweiterter Inspektionsumfang Autohaus Reinhardt GmbH & Co. KG Wölkauer Landstraße 4 06237 Leuna OT Wölkau Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2024-01-17
Laufleistung	134795 km
Auftragsnummer	225690
Mob. Nr.: 1/5.881.631	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u-Pollenfilter
Durchgeführt von	Autohaus Reinhardt GmbH & Co. KG Wölkauer Landstraße 4 06237 Leuna OT Wölkau Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Sicherheitscode: QrVe-nDrVYy8UOTWC*uhqBCnqKXnArY5uKXNxBQd8OFuQJwVnFHA7Pm DES732YC 2025-02-13 07:23 (+10) Seite 1 von 4

SKODA Service-Nachweis	
	
Komplettnachweis	
Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBEN6NH2E4510939
Typbezeichnung	RAPID SPB AMB TS77/1.2 M6F
Datum der Auslieferung	2013-12-11
Inspektion	
Datum	2025-02-13
Laufleistung	150622 km
Auftragsnummer	231101
MOB Nr.: 1/6.362.040	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Luftfiltereinsatz ✓ Zündkerze ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Reinhardt GmbH & Co. KG Wölkauer Landstraße 4 06237 Leuna OT Wölkau Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

1. Základní údaje o vozidle

VIN TMBEN6NH2E4510939 ☒ kontrolní číselce je v pořádku

	Tovární značka SKODA	Model RAPID	Typ karoserie hatchback
	Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 77 kW
	Objem 1197 ccm	Datum výroby 21. 11. 2013	

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájedu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.

