

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.2 Sport Line
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	78 459 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	11.04.2011	STK	07.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Zelená metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Velmi pěkný stav, nehavarováno, nelakováno, po servisu, bez koroze, nekuřák, 2x klíč, servisní kniha. Neváhejte nás kontaktovat a auto si rezervovat. Zkontrolováno Cebia, Dekra. Prodej a prohlídka po tel dohodě.


KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Malý kožený paket, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Sportovní sedadla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Záruka

KARTA VOZU

Fotografie







Údaje o vozidle

Identifikační číslo vozidla: **TMBEA25J7B3098879**

Popis typu: **5422B4 FABIA**

Průvodová/kab./interiér/výkon motoru/motor: **EG 44kW CHFA**

Mimofádná výbava: **EOA 1D0 55L SRQ 1KM 6FF 1AT 3FA 1N2 1NL H1F 4UE 4R2 3NC 4GU 4X1 4A0 8L5 J1P 7AA BGD 6YO 9AP BRE 7Q0 8DR 8QL 8X0 4K3 BQ3 GQ2 QN3 3L1 9P1 9AH 7X0 9A0 BWB 7A0 3GA G60 7MG L03 7P0 FOA 3S4**

Datum převzetí vozidla: **12.10.17**

AUTODRŽTEĚ POBĚABSKÁ Praha 6

Podpis kupujícího (viz Údaje o majiteli* str. 1)

MANFRED HAAS Service rund ums Auto
St.-Georg Straße 10
82284 Grafath / Mauer

Stav km: **73085**

Datum: **19.11.24**

Průběh: **ölwechsel - Pollenfilter B.F**

MANFRED HAAS Service rund ums Auto
St.-Georg Straße 10
82284 Grafath / Mauer

MANFRED HAAS Service rund ums Auto
St.-Georg Straße 10
82284 Grafath / Mauer

Stav km: **75318**

Datum: **10.12**

Průběh: **ölwechsel - Zündkerzen - Luftfilter**

MANFRED HAAS Service rund ums Auto
St.-Georg Straße 10
82284 Grafath / Mauer

es bestehen keine ... übergangsführen

Údaje o vozidle

Popis typu Plevodovka/fak/interier/vykon motoru/motor Mimofadná vybava	Datum prevzeti vozidla 120977 AUTODRUŽSTVO PODBABSKA Praha 6 AUTOMOBILNÍ PRŮMYSL Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami. Podpis kupujícího (viz „Údaje o majiteli“ str. 1)
--	--

TMBEA25J7B3098879 5422B4 FABIA LNR 9585 EGA 1DO S5L 5RQ 1KM 6FF 1AT 3FA 1N2 1NL H1F 4UE 4R2 3NC 4GU 4X1 4A0 8L5 J1P 7AA 8QD 6YO 9AP BRE 7G0 BDR 8GL 8X0 4K3 B03 G02 GN3 3L1 9P1 Q4H 7X0 9W0 8WB 7A0 3GA GGO 7MG L03 7P0 F0A 354	CHFA AMB EG 44KW CHFA
---	-----------------------------

Servisní doklad

Servisní doklady 19

Datum: 15.3.13

Stav km: 3398

Provedeno: Autohaus serviss

Výměna motorového oleje

ano ne

Prohlídka provedli:

Práci motorový olej pro servisní intervaly QG1

Systém serviss

První poškození laku karoserie^{b)}

První výměna kapaliny

Výměna palivového filtru

Výčistě zadních bubnových brzd

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna napájecí mřížky ozubeného řemene

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

Autohaus Karl Moser GmbH

Aubinger Weg 47 - 51 82178 Puchheim

Telefon: 089 / 891510 Telefax: 089 / 8985256

Skoda Servicepartner H. L.Nr. 53 11 4 30

Razítko servisu Skoda

Záruka mobility^{a)}

SIMPLY CLEVER

SKODA

Autohaus Karl Moser GmbH

Aubinger Weg 47 - 51 82178 Puchheim

Telefon: 089 / 891510 Telefax: 089 / 8985256

Skoda Servicepartner H. L.Nr. 53 11 4 30

1403 1403 1403 1403

Razítko servisu Skoda

Přítší servisní prohlídka:

Stav km:

Datum:

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

^{a)} V tomto políčku pověřte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proskřítkujte.

^{b)} Potvrďte nepřítomnost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 20 „Kontrola antikorozi ochrany karoserie“.

Servisní doklad 21

Datum: 18/3/2014 Stav km: 15850

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: ☐ Záruka mobility¹⁾

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒

Servisní prohlídka ☒

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☒

AUTOHAUS KARFIT
Kfz - UND KAROSERIEAUFACHTBETRIEB
Autohaus Karfit UG
(Haftungsbeschränkt)
Am Fohlenhof 5
82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 08141 - 53 57 55

Razítko servisu Skoda

Příteli servisní prohlídka: ☐

Stav km: 15850

Datum: 3/2015

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokličte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 22 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad 23

Datum: 19/3/2015 Stav km: 27078

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: ☐ Záruka mobility¹⁾

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒

Servisní prohlídka ☒

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☒

AUTOHAUS KARFIT
Kfz - UND KAROSERIEAUFACHTBETRIEB
Autohaus Karfit UG
(Haftungsbeschränkt)
Am Fohlenhof 5
82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 08141 - 53 57 55

Razítko servisu Skoda

Příteli servisní prohlídka: ☐

Stav km: 27078

Datum: 3/2016

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokličte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 24 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad 25

Datum: 13.04.16 Stav km: 26196

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: ☐ Záruka mobility¹⁾

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒

Servisní prohlídka ☒

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☒

MANFRED HAAS
Service rund ums Auto
St. Georg Straße 10
82284 Grafath / Mauer

Razítko servisu Skoda

Příteli servisní prohlídka: ☐

Stav km: 26196

Datum: 04/18

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokličte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 26 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad 27

Datum: 04.06.17 Stav km: 33716 km

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: ☐ Záruka mobility¹⁾

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒

Servisní prohlídka ☒

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☒

MANFRED HAAS
Service rund ums Auto
St. Georg Straße 10
82284 Grafath / Mauer

Razítko servisu Skoda

Příteli servisní prohlídka: ☐

Stav km: 33716 km

Datum: 06/18

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokličte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 28 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad 29

Datum: 19.07.18 Stav km: 39875

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: ☐ Záruka mobility¹⁾

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒

Servisní prohlídka ☒

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☒

MANFRED HAAS
Service rund ums Auto
St. Georg Straße 10
82284 Grafath / Mauer

Razítko servisu Skoda

Příteli servisní prohlídka: ☐

Stav km: 39875

Datum: 07/19

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokličte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 30 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad 31

Datum: 12.08.19 Stav km: 45256

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: ☐ Záruka mobility¹⁾

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒

Servisní prohlídka ☒

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☒

MANFRED HAAS
Service rund ums Auto
St. Georg Straße 10
82284 Grafath / Mauer

Razítko servisu Skoda

Příteli servisní prohlídka: ☐

Stav km: 45256

Datum: 08/2020

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokličte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 32 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 25. 03. 2020 Stav km: 50586

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka proved: ☐ Záruka mobility¹⁾ ☐

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☐

Servisní prohlídka ☒ **MANFRED HAAS**
Service rund ums Auto
St.-Georg-Strasse 10
82284 Grafath / Mauer

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☐

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Přísti servisní prohlídka: Stav km: 65586 Datum: 03/2021

(podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto políčku podle záruky mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přísti servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokreslete.

²⁾ Pokud neopouštěnost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaměřením - strana 34, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

Servisní doklad

Datum: 15. 10. 21 Stav km: 55579

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☐ Prohlídka proved: ☐ Záruka mobility¹⁾ ☐

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☐

Servisní prohlídka ☒ **MANFRED HAAS**
Service rund ums Auto
St.-Georg-Strasse 10
82284 Grafath / Mauer

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☐

Výměna palivového filtru ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Přísti servisní prohlídka: Stav km: Datum:

(podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto políčku podle záruky mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přísti servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokreslete.

²⁾ Pokud neopouštěnost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaměřením - strana 34, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

Servisní doklad

Datum: 17. 10. 22 Stav km: 75318

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka proved: ☐ Záruka mobility¹⁾ ☐

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☐

Servisní prohlídka ☒ **MANFRED HAAS**
Service rund ums Auto
St.-Georg-Strasse 10
82284 Grafath / Mauer

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Přísti servisní prohlídka: Stav km: 75318 Datum: 10. 23

(podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto políčku podle záruky mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přísti servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokreslete.

²⁾ Pokud neopouštěnost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaměřením - strana 34, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

Servisní doklad

Datum: 15. 11. 23 Stav km: 73085

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☐ Prohlídka proved: ☐ Záruka mobility¹⁾ ☐

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☐

Servisní prohlídka ☐ **MANFRED HAAS**
Service rund ums Auto
St.-Georg-Strasse 10
82284 Grafath / Mauer

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☐

Výměna palivového filtru ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☐

Výměna zapalovacích svíček ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☐

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☐

Výměna ozubeného řemene ☐

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐

Přísti servisní prohlídka: Stav km: Datum:

(podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto políčku podle záruky mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přísti servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokreslete.

²⁾ Pokud neopouštěnost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaměřením - strana 34, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

TUV SÜD Auto Service GmbH
Rudolf-Diesel-Ring 7
DE-82284 Fürstenfeldbruck
Telefon +49 (0) 89 354 1334-0

Bericht-Nr.: QDECFELOYD2000377
KFZ-Prüfz. -nummer
Orig. Code: 1012

ANJA BIRTL
BACHWÜRTH & A
82278 EMMERING

(1) Fz-Id-Nr.: TMBEA257B3098879
(2) Art-Nr.: FFB AN72
(3) Ausstellungsdatum: 18.03.2024 13:20 Uhr
(4) km-Stand: 67810 km
(5) Klasse: Fz 2 Pers. (ab 2,8 t)
(6) Aufbau: Schräglagenmaschine
(7) Hersteller: VW
(8) Typ: ABC/FX3311 NFM/M5211140
(9) Baujahr: 2001
(10) Motor: 1545 kg
(11) Leuchte: 03.2022
(12) Fz-Id-Nr.: 18.03.2024 13:20 Uhr
(13) Fz-Id-Nr.: 18.03.2024 13:20 Uhr
(14) Fz-Id-Nr.: 18.03.2024 13:20 Uhr
(15) Fz-Id-Nr.: 18.03.2024 13:20 Uhr

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis: (8) Nächste HU: März 2026 Prüfplakette: zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschrittmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im März 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltschutzes.
(9) Es betreute Sie Herr Burck
(TUV SÜD Auto Service GmbH)

Messwerte:

Parameter	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck (bar)	Achslast (%)	Achslast MIN (%)
Bremsleistung 1. Achse	130	112	242	125	18,55	77,6	62,9
Bremsleistung 2. Achse	89	73	162	84	41,34	22,4	17,5
Feststellbremse 2. Achse	94	70	170				

Feststellbremse blockiert: Ja

TUV Gebühren:
Hauptuntersuchung § 29 StVZO: 53,19 EUR
Untersuchung Motormanagement-Adaptationsprogramm HU + AU Kombi: 72,85 EUR
Gesamt: 126,04 EUR
Brutto 150,00 EUR

US-MIN: DE177505955
Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.





