

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	289 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Honda
Model	HR-V	Model - doplňující informace	1,5 i-VTEC, aut.klima...
Karoserie	Terénní	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	96 kW
Objem motoru	1498 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	82 000 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	18.11.2016	STK	01.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 790 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Úvěr možný; Nehavarované			

KARTA VOZU


Výbava

CD přehrávač, USB, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Tónovaná skla, Mlhovky, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Klimatizace dvouzónová, Výškově nastavitelná sedadla, Multifunkční volant, Isofix, Airbag 8x, Palubní počítač, Nastavitelný volant, ABS, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr, Asistent pro vedení vozu v jízdách pruzích, Tempomat, Posilovač řízení, Senzor stěračů



KARTA VOZU


Fotografie
















AUTO KLIMA
CENTRUM s.r.o.

DATUM: 16.10.23 STAV KM: 72 945

12 9235

OZNAČENÍ A TYP OLEJE / CHLADIČA

VÝMĚNA:

☐ OLÉJOVÝ FILTR ☐ VZDUCHOVÝ FILTR

☐ PALIVOVÝ FILTR ☐ KABINOVÝ FILTR

☐ BRZDOVÉ KAPALINY ☐ CHLADÍČÍ KAPALINY

☒ KLIMATIZACE 420g

PŘÍŠTÍ SERVIS:

DATUM STAV KM

LIQUI MOLY MOTORENÖLE ADDITIVE AUTOPFLEGE

Datum výměny motorového oleje: 3/2025

při km: 75.213

Typ motorového oleje: 0W20

☐ Olejový filtr vyměněn

Příští výměna motorového oleje:

při km: 95.000

nejpozději do: 3/2026

Im Notfall
Tag und Nacht erreichbar
0173 - 624 12 35

Serviceheft

HONDA Garantiekunde

HR-V (2017) EX (1.8i)

98874098

RU17SHH KG B-50328 DK

Fahrzeug-Ident-Nr.: 3FKAU17503M001276

Motor-Nr.: 1027943

Händler-Nr.: 107009

Garantiefestlegung Datum: 18.11.2016

Anschrift des Kunden:

Kfz-Nr.: 10104

Adresse: Herrn Finger

Telefon-Nr.: 04451-2669

Geburtsdatum: 08.01.1993

Händler-Stempel + Unterschrift

autopark HENSELTT GmbH

Am Tennisplatz 6 26316 Varel

Tel. 0 44 51 - 990 980

Fax 0 44 51 - 990 9829

Bitte hier aufkleben.

24-Stunden-Service

DATEN ZUM FAHRZEUG

FAHRZEUGDATEN

Modell: HR-V 1.5 Elegance

Fahrzeug-Identifikationsnummer: 3FKAU17503M001276

Motornummer: 11536-1037441

Datum des Garanziebeginns: 18.11.2016

Radio-Code/Seriennummer

Farbcode außen: 12-5724

Farbcode innen:

Getriebeummer:

Amfliches Kennzeichen: F01-DF 81

KUNDENDATEN

Nachname: Finger

Vorname: Rolf

Adresse: Rudolf-Dürel-Str. 13B

Postleitzahl: 26316

Wohnort: Varel

Telefon privat: 04451-2669

Telefon geschäftlich:

E-Mail:

Handwritten note: auto park HENSELTT GmbH Am Tennisplatz 6 26316 Varel Tel. 0 44 51 - 990 9829

Elektronisches Servicezertifikat

Betrieb:
Autopark Henselet GmbH
Am Tennisplatz 6
26316 Varel
Deutschland

Datum:
05.11.2018

Kilometerstand:
24521 Km

Die Arbeiten sind abgeschlossen:
A. Motoröl und Motorölfilter wechseln

B. Inspektion

BP Karosserie- und Lackkontrolle

21 Staub- und Pollenfilter wechseln

22 Antriebsriemen prüfen (alle)

Betrieb:
Autopark Henselet GmbH
Am Tennisplatz 6
26316 Varel
Deutschland

Datum:
01.11.2017

Kilometerstand:
12970 Km

Die Arbeiten sind abgeschlossen:
A. Motoröl und Motorölfilter wechseln

B. Inspektion

BP Karosserie- und Lackkontrolle

Betrieb:
Autopark Henselet GmbH
Am Tennisplatz 6
26316 Varel
Deutschland

Datum:
14.11.2016

Kilometerstand:
10 Km

Die Arbeiten sind abgeschlossen:
P. Übergeberspektion (PDI)
Warnungsintervall-System (WIS) aktiviert

[illegible]

cebia

VIN: 3HGCR2750HMA01276
cp.cebia.com

Výpis z histórie vozidla

Zákazník (podľa špecifikácie vozidla)	649939619
Nastav. dátum zápisu	24. 11. 2007 15:38:13
Platnosť do	24. 11. 2015 23:59:59

1. Základné údaje o vozidle

VIN
3HGCR2750HMA01276

Technické analýza

UČOJ24

Palivná

benzín

Dátum výpisu

23. 09. 2016

Model

CR-V

Výkon

95 kW

Dátum 1. registrácie

18. 11. 2016

Drak vozidla

CR-V

Objem

1498 cm

2. Kontrola najatých kilometrov

Priebeh výpisu dátov technometrie vozidla sleduje hodnoty získané z dostupných informácií poskytnutých poskytovateľom. Ide o výpis grafu nájazdu vami požadovaný, ide o výpis poskytnutý na požiadanie vo formáte, ktorý je dostupný v systéme.

Doporučenie:

V systéme nemali byť k dispozícii elektronicky zaznamenané údaje technometrie z histórie prevodu vozidla.

Pokiaľ z vozidla nemôžeme získať zaznamenané údaje technometrie nájazdu, v čase, keď požiadame o historické údaje technometrie, také údaje budú chýbať, nakoľko vozidlo nemôže byť automaticky zaznamenané. Tento postup doplníme prílohou k výpisu, kde je možnosť technometrie sledovať čísla čísel na diaľku.

00 000 km

20 000 km

40 000 km

60 000 km

80 000 km

0 km

Dátum	Nájdaz (km)
01/2017	0
02/2017	1000
03/2017	2000
04/2017	3000
05/2017	4000
06/2017	5000
07/2017	6000
08/2017	7000
09/2017	8000
10/2017	9000
11/2017	10000
12/2017	11000
01/2018	12000
02/2018	13000
03/2018	14000
04/2018	15000
05/2018	16000
06/2018	17000
07/2018	18000
08/2018	19000
09/2018	20000
10/2018	21000
11/2018	22000
12/2018	23000
01/2019	24000
02/2019	25000
03/2019	26000
04/2019	27000
05/2019	28000
06/2019	29000
07/2019	30000
08/2019	31000
09/2019	32000
10/2019	33000
11/2019	34000
12/2019	35000
01/2020	36000
02/2020	37000
03/2020	38000
04/2020	39000
05/2020	40000
06/2020	41000
07/2020	42000
08/2020	43000
09/2020	44000
10/2020	45000
11/2020	46000
12/2020	47000
01/2021	48000
02/2021	49000
03/2021	50000
04/2021	51000
05/2021	52000
06/2021	53000
07/2021	54000
08/2021	55000
09/2021	56000
10/2021	57000
11/2021	58000
12/2021	59000
01/2022	60000
02/2022	61000
03/2022	62000
04/2022	63000
05/2022	64000
06/2022	65000
07/2022	66000
08/2022	67000
09/2022	68000
10/2022	

Datum	Mile tachometru	Zam.	Prizn.	Vozidlo
2018	06/2018	0 km		Vozidlo vyřazeno
Datum příjmu vozidla 23.06.2018				
Mile vozidla 9 362,2 milimetr				
Barva vozidla Nové šedé - kód 9-0236				
Vozidlo po rls Nové šedé				
Priznání vozidla Nové šedé				
11/2018				
Datum 1. registrace vozidla 18.11.2018				
Doba od příjmu po 1. registraci 1 měsíc				
2017	02/2017	2 800 km		Zaměstnatelem
2018	01/2018	15 500 km		Zaměstnatelem
	03/2018	17 000 km		Zaměstnatelem
	11/2018	28 000 km		Zaměstnatelem
2019	01/2019	49 500 km		Zaměstnatelem
2022	06/2022	69 000 km		Barva vozidla
	06/2022	69 000 km	Česko	Priznání vozidla v ČR
	06/2022	69 000 km	Česko	Priznání vozidla v ČR
Datum příjmu vozidla 18.06.2022				
Datum 1. registrace vozidla po příjmu 18.11.2022				
Priznání vozidla Černé				
Barva vozidla po příjmu MCD35				
06/2022				
69 000 km				
Česko				
Priznání vozidla				
Datum korekce 18.06.2022				
Doba korekce 02.07.2022-02.08.2022				
06/2022				
Česko				
Vozidlo do provozu po rls				

© Česká

Dokument vygenerován 24.11.2025 16:15

Strana 6 z 11

VIN: 3HGGRU759HM401276
CZ: 00508-0001

01/2004 01/2004 67 000 km Česko SK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 29.01.2004
Číslo protokolu: CZ-3762-04-01-0395

01/2004 67 000 km Česko Město venkov

Datum kontroly: 22.01.2004
Číslo protokolu: CZ-971006-04-01-0260

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V následujících poškozeních vad o více než 30 mm (tloušťka 100 mikronů) zejména dolechů vadících vadících nádobách a poškození povrchového vzhledu.

Uspokojení: V systému nemají být k dispozici informace o všech poškozeních vadách, včetně škody nejsou. Hlavní prohlídka, nebo nejsou v rámci rutinní prohlídky dostupné. Doporučujeme nastavit potřebnou prohlídku vzhledu, včetně a pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vlastní výpravě servisů. Následná prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyhodit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle prováděny v rámci jiného (zvláště 01. běžného) servisu.

Číslo servisu 1 / 1

Datum:	06/2003
Stav technického:	59 000 km
Práce (typy):	nutná oprava parkovacího servisu

Prostředkem V systému nemají být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme provést záznamy na servisní knihovnu nebo je získat na příslušný autorizovaný servis směřující se k řešení v případě zjištění vad servisních vozidel.