

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	269 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	combi 1.8 TSI Elegance
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	132 kW
Objem motoru	1798 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	103 774 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace		STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 847 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava


Originální autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Isofix, Imobilizér, Parkovací senzory zadní, Senzor tlaku v pneumatikách, Bi-xenony, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Ostřikovače světlometů, Multifunkční volant, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Start/Stop systém, Tempomat, USB, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů


KARTA VOZU

Fotografie











Fahrzeugdaten	
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)	TMBJD7NE7E0079731 CJS A
Fahrzeugtyp	SE54P5 OCT COM ELE
Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorlebensbuchstaben	QBN LF9R-1Z1Z HA 133W CJS A
Teilweise Fahrzeugbeschreibung	E0A 1D0 SSJ SRQ 1KS 6FF 1AZ 3F 1N3 1NL H6L 4UP 4R4 3NU 3QB 4A3 BZH JOS G16 B0U 9AK 7Q0 1B0 BGL BX1 4K3 B01 7MM GN2 3L3 9P5 G1A 7X1 9ZV 8WE 3GA 7AA G02 L04 7P4 F0A 3S2 2UA
Betriebsgewicht (in kg)	
Verbrauch (in l/100 km) - Innerorts / außerorts / kombiniert	
CO ₂ - kombiniert (in g/km)	

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Service-Nachweis	
Datum: 26.02.2015	km-Stand: 25 194
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	☒
Inspektion	☒
mit Ölwechsel	☒
mit erweitertem Serviceumfang	☒
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☒
Kraftstofffilterwechsel	☒
Zündkerzenwechsel	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒
Öl- und Filterwechsel im automatischen Getriebe	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒
Hallex-Kupplung Ölwechsel	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	Datum: 10/2016

12 Service-Nachweise

Service-Nachweis	
Datum: 23.2.16	km-Stand: 38745
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	☒
Inspektion	☒
mit Ölwechsel	☒
mit erweitertem Serviceumfang	☒
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☒
Kraftstofffilterwechsel	☒
Zündkerzenwechsel	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒
Öl- und Filterwechsel im automatischen Getriebe	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒
Hallex-Kupplung Ölwechsel	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	Datum: 10.16

14 Service-Nachweise

Service-Nachweis	
Datum: 07.02.16	km-Stand: 34746
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	☒
Inspektion	☒
mit Ölwechsel	☒
mit erweitertem Serviceumfang	☒
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☒
Kraftstofffilterwechsel	☒
Zündkerzenwechsel	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒
Öl- und Filterwechsel im automatischen Getriebe	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒
Hallex-Kupplung Ölwechsel	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	Datum: 07-2018

16 Service-Nachweise

Service-Nachweis	
Datum:	kun-Stand:
Service-Ereignis	Durchge- führt
	☐ ja ☒ nein
Ölwechsel-Service	☒
Inspektion	☒
mit Ölwechsel	☒
mit erweitertem Serviceumfang	☒
Motordi für das Service-Intervall Q16	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒
Panzenisset: Dichtungsmittelwechsel	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☒
Kraftstofffilterwechsel	☒
Zündkerzenwechsel	☒
Lufteinlassventilwechsel	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒
Halske-Kupplung: Ölwechsel	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒
Bremssflüssigkeitswechsel	☒
Nächster Serviceintervall:	Datum:
4-Takt Leipzig GmbH Vierzehn-Bäume-Weg 73a 04307 Leipzig Tel. +49 341 806 11 019 Fax. +49 341 806 11 006 Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners Stempel des Fachbetriebes	

Die oben Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

Die Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 21.