

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.2Tsi 77kw Fresh
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	141 683 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	24.06.2013	STK	27.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Šedá metalíza
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení		5	Počet dveří		
☐ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☐ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		

Poznámka prodejce

Koupeno u autorizovaného dealera v SRN, první majitel, nehavarované, servisní knížka. Na vozidlo poskytujeme 2 roky záruku a doživotní garanci na původ a počet najetých km. předprodejní servis - nová STK bude zajištěna při prodeji. Možnost úvěru. Financování zajišťujeme prostřednictvím ESSOX s.r.o.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









fgdaten

fizierungsnummer TMBJN65J4D3152944 CBZB

5452J4 FABIA COM TSI AMB

LMG LA7W-8EBE BB 77KW CBZB

66H 1D0 5S5 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FA

1N2 1NL H1F 4UF 4R2 3NC 4QU 4X3

4A3 8L5 J1P G16 8GG 6YO 9AK 8R4

7Q0 BDR BGL 8X0 4K3 B01 7M0 GNS

3L3 7P3 Q1A 7X1 9W0 8WD 7A0 3GA

7AA G02 L04 7P0 F0A 3S2

innerarts /

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe Angaben über den Fahrzeughalter Seite 2)

Datum: 3.6.15 km-Stand: 9987

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	☐
Brumfflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Halbes-Kupplung: Ölwechsel	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒	☐

Service durchgeführt

ŠKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie

TMB

2503383

Nächster

Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriekorrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 13.

Datum: 16.12.16 km-Stand: 10000

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	☐
Brumfflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Halbes-Kupplung: Ölwechsel	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒	☐

Service durchgeführt von:

AUTO-PISTER

Fahrzeugelektrik

Am Crötenweg 1

07318 Saalfeld/Saale

Telefon: 0 36 71 / 53 97-0

Fax: 0 36 71 / 53 97-20

Stempel des ŠKODA Servicepartners

BOSCH Service

Assistance

Im Pannenteil rufen Sie an: 0800 22 38 765

Aus dem Ausland: +49 89 74 52 69 073

Ablaufdatum: 16.12.2017

Nächster Inspektions/Intervall-Service

km-Stand: 10000

Datum: 12/2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriekorrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 15.

Service-Nachweis

Datum: 02.06.2027 km-Stand: 97991

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Intervall-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ ja ☐ nein

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Halbex-Kupplung: Ölwechsel ☒ ja ☐ nein

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt von: **AUTO-PIFSTER** **BOSCH Service**
 Am Cröastener Weg 1
 07318 Saalfeld/Staale
 Telefon: 0 36 71 / 53 97-0
 Fax: 0 36 71 / 53 97-20
 Stempel des SKODA Servicepartners

Mobilitätsgarantie

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 100000
 Datum: 06/2027
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Ansatz)

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Intervall-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 23.

Service-Nachweis

Datum: 15.06.24 km-Stand: 120990

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Intervall-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ ja ☐ nein

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Halbex-Kupplung: Ölwechsel ☒ ja ☐ nein

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt von: **AUTO TEILE UNTER**
 GmbH & Co. KG 135
 Mittlerer Watzembach 20
 07318 Saalfeld
 Telefon: 03671/467755
 Stempel des SKODA Servicepartners

Mobilitätsgarantie

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 125000
 Datum: 12/2024
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Ansatz)

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Intervall-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 23.